



DATA REALIZAÇÃO: 19/10/2021 09:04 - DATA IMPRESSÃO: 20/10/2021 10:34

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 654471	QUILOMETRAGEM: 98002 KM
Nº CHASSI: 9BWAB09N09P005027	COR: PRATA
Nº MOTOR: CCR014781	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: MG HJE0568	ANO FABRICAÇÃO: 2008
MARCA: VW	ANO MODELO: 2009
MODELO: POLO 1.6	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

172



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DO HODÔMETRO COLETADO NO ATO DA VISTORIA // NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES OU RESTRIÇÕES PASSÍVEIS DE ATUALIZAÇÃO POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO. / NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. / SELO DA PLACA DE TRAN MG 2419633. / PORTA DIANTEIRA DIREITA AMASSADO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MARIO YUKISHIGUE TAKADA
E-MAIL: JULIANA.KAREZ@BMZ.COM.BR
CPF: 05272730828
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWAB09N09P005027
Nº MOTOR: CCR014781
PLACA: MG HJE0568
MARCA: VW
MODELO: POLO 1.6

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2008
ANO MODELO: 2009
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00971493944
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 103

CILINDRADAS:
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT:
 PBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2009		
Carroceria	HatchBack Compacto	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.6 (100 cv),	Sistema de segurança	Cintos de Segurança
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Veículo	Polo,
Fabricante	Volkswagen		
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 8



ADICIONAL 10



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00971493944
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 103

CILINDRADAS:
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT:
 PBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2009	Região Geográfica	América do Sul
Carroceria	HatchBack Compacto	Sistema de segurança	Cintos de Segurança
cc Motor	1.6 (100 cv),	Veículo	Polo,
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	Volkswagen		
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



ADICIONAL 9



ADICIONAL 7



RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: MARIO YUKISHIGUE TAKADA E-MAIL: JULIANA.KAREZ@BMZ.COM.BR CPF: 05272730828 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BWAB09N09P005027 Nº MOTOR: CCR014781 PLACA: MG HJE0568 MARCA: VW MODELO: POLO 1.6	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2008 ANO MODELO: 2009 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme)
 AMARELO (Conforme com Observações)
 VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA		ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINADIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINAESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		REPARADO
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: MARIO YUKISHIGUE TAKADA
E-MAIL: JULIANA.KAREZ@BMZ.COM.BR
CPF: 05272730828
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWAB09N09P005027
Nº MOTOR: CCR014781
PLACA: MG HJE0568
MARCA: VW
MODELO: POLO 1.6

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2008
ANO MODELO: 2009
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA TRASEIRA



CAIXADO ESTEPE



ASSOALHO CENTRAL

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: MARIO YUKISHIGUE TAKADA E-MAIL: JULIANA.KAREZ@BMZ.COM.BR CPF: 05272730828 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BWAB09N09P005027 Nº MOTOR: CCR014781 PLACA: MG HJE0568 MARCA: VW MODELO: POLO 1.6	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2008 ANO MODELO: 2009 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

! PINTURA	COLUNA VERMELHA
-----------	-----------------

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: MARIO YUKISHIGUE TAKADA
E-MAIL: juliana.karez@bmz.com.br
CPF: 05272730828
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BWAB09N09P005027
Nº motor: CCR014781
Placa: MG HJE0568
Marca:VW
Modelo:POLO 1.6Cor:Prata
Combustivel:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2008
Ano modelo:2009
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desamada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16356 - TARCIZO SOUZA DE OLIVEIRA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.


*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.