

PLACA: GAE1D20
MODELO DO VEÍCULO: TOYOTA/ETIOS HB X



VISTORIA CERTICAR



2016530



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão[®]
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	2916659
DATA DE VISTORIA:	13/09/2023 14:25:14
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	TOYOTA/ETIOS HB X
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2016
ANO MODELO:	2016
PLACA:	GAE1D20
RENAVAM:	0108051055
KM:	83932
COMBUSTÍVEL:	FLEX

ITENS E ACESSÓRIOS

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

HISTÓRICO

ESTRUTURA DA CARROCERIA

PINTURA V1



41

Máx. itens verificados

VERIFICA A PRESENÇA DE ITENS E ACESSÓRIOS



18

Máx. itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



27

Máx. itens verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



13

Máx. itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



81

Máx. itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



8

Máx. itens verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



9

Máx. itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



20

Máx. itens verificados

ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.



ITENS E ACESSÓRIOS

• ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

ACEND. DE CIGARROS

ALARME

AR QUENTE

CD PLAYER

ESTEPE



MACACO

RÁDIO

CÂMBIO MECÂNICO

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

CHAVE DE RODA

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

TAPETES

TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: 9BRK19BT3G2069824

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BRK19BT3G2069824

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BRK19BT3G2069824

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: V368763

NO. MOTOR NO VEÍCULO: V368763

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: V368763

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: 151201820

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: 151201820

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- **CINTOS E VIDROS**

- **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

- **CONDICAO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS**

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

VIDRO TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• **CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA**

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR : ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - BATENTE DA PORTA : ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - ASSOALHO : ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

• **CONDIÇÕES DA PLACA**

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO

• **REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO**

REGISTRO DE SINISTRO / INDÍCIO.



ESTRUTURA DA CARROCERIA

• **ESTRUTURA DA CARROCERIA**

AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROCERIA



PINTURA V1



• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PEÇA RETOCADA COM MASSA

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PEÇA RETOCADA COM MASSA

AValiação Funcional

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO:	SIM
FUNCIONAMENTO DO A.C.:	SIM
ABERTURA DO TETO SOLAR:	NAOPOSSUI
FUNCIONAMENTO PAINEL DE INSTRUMENTOS:	SIM
LUZ DO AIRBAG / ABS FUNCIONAMENTO:	SIM
ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:	SIM
ACIONAMENTO DOS RETROVISORES ELÉTRICOS:	SIM
FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA:	SIM

OBSERVAÇÃO

PARALAMA DIANTEIRO DIREITO E PAINEL DIANTEIRO LADO DIREITO AMBOS RECUPERADOS, TRAVESSA DO PAINEL DIANTEIRO INFERIOR DIREITO E ESQUERDO AMBOS AMASSADOS.



OBSERVAÇÕES GERAIS 

O PRESENTE LAUDO POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO DESCRITO, NÃO SUBSTITUINDO EM HIPÓTESE ALGUMA, A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. A VALIDADE DO PRESENTE LAUDO RESTRINGE-SE AO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, EM RAZÃO PELA QUAL SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES OU DANOS POSTERIORES SOFRIDOS PELO VEÍCULO, TAIS COMO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO, ESTRUTURA ETC. O STATUS/RESULTADO DO PRESENTE LAUDO SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS, PODENDO ESTE SER ALTERADO HÁ QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. A SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS REPASSA NA INTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE CONSULTA/PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELAS INFORMAÇÕES DELES.

ANÁLISE DE PINTURA:

A ANÁLISE DA PINTURA EXTERNA INFORMA QUAIS AS CONDIÇÕES DELA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PEÇAS, CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DO LAUDO. OUTRAS PEÇAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO NÃO SÃO VERIFICADAS. O ESTADO E CONDIÇÕES DA PINTURA EXTERNA NÃO AFETA O STATUS FINAL DO LAUDO.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO DE MANEIRA GERAL POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPER VISÃO, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DAS SEGURADORAS.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL:

A AVALIAÇÃO FUNCIONAL É RESULTADO DE UM TESTE ÚNICO E PADRONIZADO NOS ITENS DESCRITOS. A RESULTADO "SIM" INDICA QUE O EQUIPAMENTO APRESENTOU FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA VISTORIA. INFORMAMOS QUE QUALQUER MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NESTES EQUIPAMENTOS NÃO ESTÁ PREVISTA E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA SUPER VISÃO. O RESULTADO "SEM DIAGNÓSTICO" INDICA QUE OCORREU ALGUMA LIMITAÇÃO NO VEÍCULO QUE IMPEDIU O FUNCIONAMENTO DO ITEM, PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR SEU FUNCIONAMENTO, DEVENDO O INTERESSADO BUSCAR UMA FORMA DE REALIZAR OS TESTES EM OUTRO AMBIENTE. A SUPER VISÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS POSTERIORES A QUALQUER ITEM AVALIADO NESTA VISTORIA.

ITENS/ACESSÓRIOS:

SÃO VERIFICADOS A PRESENÇA DOS ITENS E ACESSÓRIOS, O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS NÃO SÃO AVALIADOS NESTA VISTORIA.



FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre




Câmbio



Compartimento motor



KM




Etiqueta ETA Motor




Foto eta coluna



Gravação do vidro



Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina diant/direita



Longarina dianteira/esquerda




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Caixa De Ar Dir.



Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, , declaro ter recebido o seguinte da: CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e cnpj: 08.820.355/0001-39 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
RUA CONSELHEIRO NEBIAS - CAMPOS ELISEOS - TEL: (11) 33337152

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 13/09/2023 14:25:14, conforme horário oficial de Brasília, por CAMPOS ELÍSEOS PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: ROMILSON DA SILVA CARVALHO JUNIOR - 496501094
 Conferido por: DANIELA HURLA BISERRA - 38696323x

Veículo vistoriado, você despreocupado!



GAE1D20

2916659

WWW.SUPERVISAO.COM





CONSULTA Nº: 5248435

CONFIDENCIAL PARA: Campos Eliseos Perici
as E Vistorias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 13/09/2023 às 14:24



ALERTA DE
INDICIO!

🚗 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: GAE-1320	Marca/Modelo: TOYOTA/ TOYOTA/ETIOS HB X
Chassi: 9BRK19BT3G2069824	Motor: V368763
Combustível: Alcool / Gasolina	Cor: Prata
Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: ARARAQUARA / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2016
UF de Origem: SP	UF Faturado: SP
Caixa de câmbio: 151201820	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5
Potência: 90	Carroceria:
Cilindradas: 1329	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 143
Eixo traseiro: 0	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0
Fabricante:	Segmento: AU - ENTRADA
Grupo modelo veículo: ETIOS HB	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 143
Última atualização: 2016-03-10	

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: GAE-1D20

Marca/Modelo: TOYOTA / ETIOS HB X

Montagem: NaO APLICAVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BRK19BT3G2069824 **NORMAL**

Renavam: 01080510556

Cor: PRATA

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 1.43

Potência: 90

Número do Câmbio: 151201820

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Município/UF: ITATIBA / SP

Motor: V368763

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1329

Peso bruto(CMT): 1.43

Eixo: 2

ℹ️ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✔️ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✔️ Não existe histórico de roubo e furto

⚠️ Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BRK19BT3G2069824	9BRK19BT3G2069824	✔️
Motor	V368763	V368763	✔️
Cor	PRATA	PRATA	✔️
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✔️

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BRK19BT3G2069824

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Marca : TOYOTA

Versão : TOYOTA/ X

Ano Fabricação : 2016

Cilindradas : 1329

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : ETIOS HB X

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2016

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: GAE-1D20

Marca/Modelo: TOYOTA / ETIOS HB X

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: V368763

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1329

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Nº da caixa de câmbio: 151201820

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2016

Município/UF: ITATIBA / SP

Chassi: 9BRK19BT3G2069824 Normal

Renavam: 01080510556

Cor: PRATA

Potência: 90

Peso bruto(PBT): 143

Capacidade de carga: 143

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: HIGH CHEM COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA



Débitos do veículo

Multas: NÃO EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: NÃO EXISTE DEBITO DE IPVA

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

Municipais: R\$ 0,00

Multas: R\$ 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 29/04/2021

Ano de exercício do licenciamento: 2023

Data de licenciamento: 04/01/2023



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaltaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS


Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Indício 2

VEÍCULO COM ACIONAMENTO DE SEGURO SEM INDENIZAÇÃO INTEGRAL

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA GAE1D20 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA GAE1D20 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA GAE-1D20 NAS BASES CONSULTADAS

Divida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 08.820.355/0001-39** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 08.820.355/0001-39 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 08.820.355/0001-39 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.