

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4125007
DATA DE VISTORIA:	08/10/2024 16:47:27
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	CAMARO 50TH
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2016
ANO MODELO:	2017
PLACA:	LSX7108
RENAVAM:	01104570774
KM:	35584
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



LSX7108

4125007

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN:	1G1F91R77H0136331
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	1G1F91R77H0136331
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	1G1F91R77H0136331

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN:	1H0136331
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	1H0136331
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	1H0136331

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN:	-
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	-

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S 

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS 

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA



LSX7108

4125007

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR 
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTE
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	NÃO APLICADO
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F 
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO 
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



LSX7108

4125007

- **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

BMZ.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



LSX7108

4125007

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



LSX7108

4125007

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 6


Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



LSX7108

4125007


Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 08/10/2024 16:47:27, conforme horário oficial de brasilia, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: MARCOS PAULO DE CARVALHO - 128178308
Conferido por: MARCOS PAULO DE CARVALHO - 128178308



LSX7108

4125007



Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM





GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA

Código da Consulta: 30431



INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: LSX7108, RJ,

Data da Pesquisa: terça-feira, 8 de outubro de 2024 - 15:49:29

Data da Impressão: terça-feira, 8 de outubro de 2024 - 16:52:44

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL |  SINISTRO |
|  ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS |  LEILÃO |

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRICA

ANO FABRICAÇÃO:	2016	ANO MODELO:	2017
MARCA MODELO:	I/CHEVROLET CAMARO 50TH	COR:	CINZA
COMBUSTIVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 4 PROCEDÊNCIA VEICULO: ESTRANGEIRO
CILINDRADAS: 6200 POTÊNCIA: 461
CMT/PBT VEÍCULO: 2 / 2

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	NÃO DISPONÍVEL	DATA LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL
EXER. LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL	RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
PLACA ATUAL:	LSX7I08	MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ	UF JURISDIÇÃO:	RJ
CHASSI	1G1F91R77H0136331	SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULAÇÃO
		ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	28/8/2024
		TIPO CHASSI:	NORMAL

AGREGADOS

Nº MOTOR (ESTADUAL): 1H0136331

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01: **SEM RESTRIÇÃO** RESTRIÇÃO 03: **NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 02: **NADA CONSTA** RESTRIÇÃO 04: **NADA CONSTA**
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

LICENCIAMENTO: NADA CONSTA
MULTAS: NÃO EXISTE DÉBITO
DPVAT: NADA CONSTA
IPVA: NÃO EXISTE DÉBITO
DÍVIDA ATIVA: NÃO DISPONÍVEL

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TABIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: **NÃO DISPONÍVEL**

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRÍÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2016	ANO MODELO:	2017
MARCA MODELO:	GMI/CHEVROLET CAMARO 50TH/	COR:	CINZA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE VEÍCULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEÍCULO:	AUTO	CATEGORIA VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL / 200	PROCEDÊNCIA VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE DE EIXOS:	0
CAPACIDADE DE CARGA:	0	CILINDRADAS:	6200
POTÊNCIA:	461	TIPO CARROCERIA:	AU - SPORT

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:	LSX7I08	MUN. EMPLACAMENTO:	SAO CAETANO DO SUL
UF JURISDIÇÃO:	SP	UF PLACA:	SP

NÃO DISPONÍVEL
1G1F91R77H0136331

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL	NÚMERO MOTOR:	1H0136331
CARROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL		

RESTRIÇÕES

RENAJUD:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 01:	SEM RESTRIÇÃO	RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA		

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	OUTUBRO	UF EMPLACAMENTO:	RJ
--------------------	---------	------------------	----

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

CIDADE/MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO KM: 19731 DATA: 30/10/2018 12:01:53

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

NÃO INFORMADO

2023

LIDER GLOBAL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

CONSTA 1 REGISTRO EM OFICINAS PARCEIRAS:

EXIBIR REGISTRO

REGISTRO 1

PLACA:	LSX7I08	VEICULO:	CAMARO FIFTY 6.2 V8
KM:	N/C	DATA:	16V 461CV
AVALIADO:	N/C	ENDERECO:	05/07/2024 13:22
			RIO DE JANEIRO - RJ

CONTÉM 1 REGISTRO NESSA OFICINA:

DESCRICAÇÃO:	BALANCEAMENTO RODA DE FERRO	QUANTIDADE:	2
GARANTIA KM:	N/C	GARANTIA ATÉ:	03/10/2024
DATA APROVACAO:	05/07/2024	PROXIMA REVISAO:	04/08/2024

HISTÓRICO DE CSV

 HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

RECOMENDAMOS VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CSVs, DIRETAMENTE NO SITE [CLICANDO AQUI](#)

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa são confidenciais e visam exclusivamente CORROBORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de ANÁLISE PRÉVIA e não decisória para a vistoria ou comercialização do veículo, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. Que a responsabilidade da GERAÇÃO TECNOLOGIA se limita a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações na data e hora da realização desta pesquisa, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente; e que registros de leilão têm prazo indeterminado para que a informação seja captada. Declara ainda ter ciência que o levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras e que deve observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

fielmente as informações sobre veículos registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações na data e hora da realização desta pesquisa, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente; e que registros de leilão têm prazo indeterminado para que a informação seja captada. Declara ainda ter ciência que o levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras e que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.