

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

| | |
|-------------------|---------------------|
| NO. LAUDO: | 3904100 |
| DATA DE VISTORIA: | 24/07/2024 15:33:40 |
| MARCA: | FIAT |
| MODELO: | SIENA ATTRACTIV 1.4 |
| COR: | BRANCA |
| ANO FABRICAÇÃO: | 2016 |
| ANO MODELO: | 2017 |
| PLACA: | KXI7467 |
| RENAVAM: | 01108387150 |
| KM: | 122635 |
| COMBUSTÍVEL: | FLEX |
| UNIDADE: | RIO DE JANEIRO |
| CLIENTE: | GRUPO BMZ |

RESUMO DE STATUS

| | |
|--|---|
| OK CHASSI V2 . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO. |
| OK MOTOR V2 . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR. |
| OK CÂMBIO V2 . | ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL. |
| OK ETA'S V2 | ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS. |
| OK PLACAS V2 | VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA. |
| OK VIDROS V2 | ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS. |
| OK ESTRUTURA VEICULAR V2 | ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS. |
| OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/: | O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS. |
| OK DOCUMENTAÇÃO V2 | VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV. |

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



KXI7467

3904100

CHASSI V2

| | |
|--------------------------|-------------------|
| NO. CHASSI NA BIN: | 9BD19713HH3321862 |
| NO. CHASSI NO VEÍCULO: | 9BD19713HH3321862 |
| NO. CHASSI NO DOCUMENTO: | 9BD19713HH3321862 |

GRAVAÇÃO DO CHASSI

| | |
|----------------------------|--|
| NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : | DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE |
| CHAPA SUPORTE : | REGIÃO ÍNTEGRA |

MOTOR V2

| | |
|-------------------------|----------------|
| NO. MOTOR NA BIN: | 327A0112989230 |
| NO. MOTOR NO VEÍCULO: | 327A0112989230 |
| NO. MOTOR NO DOCUMENTO: | 327A0112989230 |

NUMERAÇÃO DO MOTOR

| | |
|--|--|
| DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE | |
|--|--|

CÂMBIO V2

| | |
|------------------------|-----------|
| NO. CÂMBIO NA BIN: | - |
| NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: | OBSTRUÍDO |

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

| | |
|--|--|
| NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER) | |
|--|--|

ETA'S V2
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------------|--|
| ETA MOTOR : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA BATENTE DA PORTA : | ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI |
| ETA ASSOALHO : | NÃO OBRIGATÓRIO |
| PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : | PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999) |

PLACAS V2
PLACA DIANTEIRA

| | |
|---------------------------|--|
| PLACA DENTROS DOS PADRÕES | |
|---------------------------|--|

PLACA TRASEIRA

| | |
|---------------------------|--|
| PLACA DENTROS DOS PADRÕES | |
|---------------------------|--|

VIDROS V2
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

| | |
|------------------------------------|---|
| PARABRISA : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| VIGIA TRASEIRO. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

| | |
|--|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

| | |
|--|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA): | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . : | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . : | SEM AVARIAS APARENTES |

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

| | |
|--|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS): | SEM AVARIAS APARENTES |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . : | NÃO APLICADO |
| ESTRUTURA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



KX17467

3904100

OBSERVAÇÃO

BMZ

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartmento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



KXI7467

3904100

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.




Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



KX17467

3904100

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2




EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA DAS AMERICAS - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 24/07/2024 15:33:40, conforme horário oficial de Brasília, por HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640
Conferido por: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640

Veículo vistoriado, você despreocupado!



KXI7467

3904100

WWW.SUPERVISAO.COM



REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

| | | | |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| ANO FABRICAÇÃO: | 2016 | ANO MODELO: | 2017 |
| MARCA MODELO: | FIATFIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4/ | COR: | BRANCA |
| COMBUSTIVEL: | ÁLCOOL / GASOLINA | ESPÉCIE VEICULO: | PASSAGEIRO |
| TIPO VEICULO: | AUTO | CATEGORIA VEICULO: | NÃO DISPONÍVEL |
| TIPO MONTAGEM: | NÃO DISPONÍVEL | | |

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| CMT/PBT VEÍCULO: | NÃO DISPONÍVEL / / 154 | PROCEDÊNCIA VEICULO: | NÃO DISPONÍVEL |
| PASSAGEIROS: | NÃO DISPONÍVEL | QUANTIDADE DE EIXOS: | 0 |
| CAPACIDADE DE CARGA: | 0 | CILINDRADAS: | 1400 |
| POTÊNCIA: | 88 | TIPO CARROCERIA: | AU - SEDAN PEQUENO |

FICHA CADASTRAL

| | | | |
|----------------|---------|--------------------|-------------------|
| PLACA ATUAL: | KXI7467 | MUN. EMPLACAMENTO: | RIO DE JANEIRO |
| UF JURISDIÇÃO: | RJ | UF PLACA: | RJ |
| | | RENAVAM: | NÃO DISPONÍVEL |
| | | CHASSI: | 9BD19713HH3321862 |

AGREGADOS

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| CAIXA DE CÂMBIO: | NÃO DISPONÍVEL | NÚMERO MOTOR: | 327A0112989230 |
| CARROCERIA: | 78026275 | | |
| RESTRICÇÕES | | | |
| RENAJUD: | NADA CONSTA | | |
| RESTRICÇÃO 01: | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO 02: | NADA CONSTA |
| RESTRICÇÃO 03: | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO 04: | NADA CONSTA |

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: SETEMBRO UF EMPLACAMENTO: RJ

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

CLAUDIO JOSE KRAUS

2024

CLAUDIO JOSE KRAUS

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE CSV

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

