



CONSULTA Nº: 6457340

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 31/07/2024 às 15:34



GOL 1.0 GIV

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IOW-3395	Marca/Modelo: VW / GOL 1.0 GIV	
Chassi: 9BWAA05W79T042617	Motor: CCP045686	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: ARAMBARE / RS
Ano fabricação: 2008	Ano modelo: 2009	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 71
Carroceria:	Cilindradas: 999	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 161	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo: GOL	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 141	Última atualização: 2014-05-21

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IOW-3D95	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / GOL 1.0 GIV	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009
Procedência: NACIONAL	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Chassi: 9BWAA05W79T042617 Normal	Motor: CCP045686
Renavam: 00971765413	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0999
Peso bruto(PBT): 1,41	Peso bruto(CMT): 1,61
Potência: 071	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Nº carroceria: Não Informado
Eixo auxiliar: Não Informado	Número do Câmbio: Não Informado
Número da Carroceria: Não Informado	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAA05W79T042617	9BWAA05W79T042617	✓
Motor	CCP045686	CCP045686	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BWAA05W79T042617

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ 1.0 GIV

Ano Fabricação : 2008

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : GOL

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2009

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: IOW-3D95

Marca/Modelo: VW / GOL 1.0 GIV

Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Motor: CCP045686

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Peso bruto(CMT): 161

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BWAA05W79T042617 **NORMAL**

Renavam: 00971765413

Cor: CINZA

Potência: 71

Peso bruto(PBT): 141

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2



Informações de proprietário

Proprietário Atual: MAURO FONSECA TISSOT

🔍 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 0,00

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

📄 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📄 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔄 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

📄 Recall

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE

⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IOW3D95 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IOW3D95 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IOW-3D95 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IOW-3D95 NAS BASES CONSULTADAS

Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

SITUAÇÃO GERAL

NÃO CONFORME

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3925754
DATA DE VISTORIA:	31/07/2024 16:14:10
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	GOL
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2009
PLACA:	IOW3D95
RENAVAM:	00971765413
KM:	100532
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO V2 .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S V2	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS V2	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS V2	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
! ESTRUTURA VEICULAR V2	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO V2	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
 ACEND. DE CIGARROS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



IOW3D95

3925754

ALARME
 AR QUENTE
 ESTEPE
 MACACO
 RÁDIO
 VIDROS DEGRADÊ
 CÂMBIO MECÂNICO
 VIDROS ELÉTRICOS
 LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
 CHAVE DE RODA
 EXTINTOR
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 ANTENA
 COMP. DE BORDO
 TAPETES
 TRIÂNGULO

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN: 9BWAA05W79T042617
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWAA05W79T042617
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: NI

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: CCP045686
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: CCP045686
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: NI

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: NADA CONSTA
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: NADA CONSTA

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO



PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

- PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

- CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

AMASSADO/AVARIADO

CORROSÃO ACENTUADA

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

AMASSADO/AVARIADO

CORROSÃO ACENTUADA

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

RECUPERADO/AVARIADO SIGNIFICATIVAMENTE

CORROSÃO ACENTUADA

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

RECUPERADO/AVARIADO SIGNIFICATIVAMENTE

CORROSÃO ACENTUADA

PAINEL CORTA FOGO . :

RECUPERADO/AVARIADO SIGNIFICATIVAMENTE

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:

AMASSADO

DEFORMADO / AVARIADO

CRASHBOX (PARAFUSADO) . :

AMASSADO

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :

NÃO APLICADO

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

REPARADO

DEFORMADO

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

REPARADO

DEFORMADO

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

PEQUENO REPARO/AVARIA OU CORROSÃO INICIAL

ENGATE/GNV OU OUTRO EQUIPAMENTO INSTALADO

LONGARINA TRASEI. DIR. :

PEQUENO REPARO/AVARIA OU CORROSÃO INICIAL

ENGATE/GNV OU OUTRO EQUIPAMENTO INSTALADO

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL TRASEIRO . :

AMASSADO

CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTES



FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	AMASSADO/AVARIADO
	DEFORMADA
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	REPARADO
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS	
ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	AMASSADO/AVARIADO
	CORROSÃO MÉDIA
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	CORROSÃO ACENTUADA
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	CORROSÃO ACENTUADA
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

PAINEL CORTA FOGO TRINCADO, LONGARINAS DIANTEIRAS AMBAS EM ESTADO ACENTUADO DE CORROSÃO, ASSOALHO DO PORTA MALAS COM CORROSÃO, TORRES DE AMORTECEDORES DIANTEIRAS AMBAS REPARADAS, CAIXA DE AR AMBOS OS LADOS REPARADOS, PAINEL FRONTAL AMASSADO, CAIXAS DE RODA DIANTEIRAS AMBAS REPARADAS, PAINEL TRASEIRO COM CORROSÃO, CAIXAS DE RODA FRONTAIS REPARADAS, CRLV DIGITAL APRESENTADO



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalás



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1




EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



EXTRA IMPRESSA 7



EXTRA IMPRESSA 8



EXTRA IMPRESSA 9



EXTRA IMPRESSA 10



EXTRA IMPRESSA 11



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 35.352.697/0001-44 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV IPIRANGA - PRAIA DE BELAS - TEL: (51) 3279-3278



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 31/07/2024 16:14:10, conforme horário oficial de Brasília, por C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Conferido por: KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649

Veículo vistoriado, você despreocupado!



IOW3D95

3925754

WWW.SUPERVISAOCOM

