

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

PE - RECIFE
PDE1713

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
HONDA/HONDA/FIT EXL CVT
2015/ 2015 - Branca - Alcool / Gasolina

Solicitante
PARTICULAR

REPROVADO

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel	ESPÉCIE: Passageiro	CRLV:
RENAVAM:	CATEGORIA:	HODÔMETRO: 68288
CHASSI: 93HGK5870FZ251248	CAPACIDADE: 0	CHASSI: 93HGK5870FZ251248
MOTOR: L15Z35451207	PBT: 152	MOTOR: L15Z35451207
CÂMBIO:	CILINDRADA: 1496	CÂMBIO: CX2A1048106
MUNICÍPIO/UF: RECIFE/PE	POTÊNCIA: 116	MUNICÍPIO/UF: Recife/PE



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio




✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✓ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✓ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✓ 8 - Eta original

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular

Lacre e/ou Arame

✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico






Restrições informadas por consulta homologada.

✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



AVALIAÇÃO DE PINTURA




otivas

1 - Envolvente/para choque dianteiro	Repintada
2 - Painel frontal	Repintada
3 - Para lama dianteiro esquerdo	Repintada
4 - Coluna dianteira esquerda	Repintada
5 - Porta dianteira esquerda	Repintada
6 - Caixa de ar/soleira esquerda	Repintada
7 - Coluna média/central esquerda	Repintada
8 - Porta traseira esquerda	Repintada
9 - Coluna traseira esquerda	Repintada
10 - Para lama/folha lateral traseira esquerda	Repintada
11 - Envolvente/para choque traseiro	Repintada
12 - Painel traseiro	Repintada
13 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Repintada
14 - Para lama/folha lateral traseira direita	Repintada
15 - Coluna traseira direita	Repintada
16 - Porta traseira direita	Repintada
17 - Coluna média/central direita	Repintada
18 - Caixa de ar/soleira direita	Repintada
19 - Porta dianteira direita	Repintada
20 - Coluna dianteira direita	Repintada
21 - Para lama dianteiro direito	Repintada
22 - Capô/tampa do compartimento do motor	Repintada
23 - Teto	Repintada

11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Substituído
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Substituído
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Danificado
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Substituído
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Recuperado

11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401






11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401

● 21 - Painel traseiro	Danificado
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Danificado
● 24 - Longarina traseira direita	Danificado/Reparado (ITL)
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Danificado/Reparado (ITL)
● 26 - Folha lateral traseira direita	Substituído
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Danificado/Reparado (ITL)
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Danificado
● 40 - Estrutura do teto	Original




REGISTROS FOTOGRÁFICOS


Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Eta/VIS do assoalho



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Placa



Porta malas



Tampa da mala



Tampa da mala



Folha do teto recuperada



Tampa da mala recuperada



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Assoalho da mala



Painel traseiro recuperado



Painel traseiro recuperada



Painel traseiro Corrosão inicial



Painel traseiro Corrosão inicial



Longa atrás dir



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Assoalho da mala - Vista inferior (recuperado) LD



Longa trás esq (Corrosão intermediária)



Longa trás dir (recuperada mais de 5 cm)



Longa trás dir (recuperada - mais de 5 cm)



Caixa de rodas trás LD (recuperada)



Caixa de rodas trás LD (recuperada)



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Folha da caixa de ar LD



Folha da caixa de ar LE



Compartimento do motor



Torre do amortecedor diant esq



Torre do amortecedor diant dir



Capô



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Capô



Longa diant dir



Longa diant esq




Suporte do painel diant dir (AM)



Suporte do painel (AM)



Painel central (AM)



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Mangote



Folha do paralamas LD (substituída)



Folha da coluna LD (subst)



Folha da lateral (substituída)



Folha da lateral LD (substituída)



Coluna trás LD (recuperada)



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Folha da caixa de ar LD (recuperada)



Paralamas LE - repintado



Porta diant LE - repintada



Porta diant LE (repintada)



Porta trás LE - repintada



Lateral LE - repintada



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Tampa da mala - recuperada e repintada



Tampa da mala - recuperada e repintada



Lateral LD - Substituída e repintada



Porta trás LD - repintada



Porta diant LD - repintada



Paralamas LD - Substituído e repintado



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401



Capô - repintado



Capô - repintado



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401

3ª VISAÃO
Perícias e Vistorias Automotivas



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.



Observações

VISTORIA REPROVADA.. *** MOTIVOS: COLUNA TRASEIRA DIREITA RECUPERADA COM SOLDA, LONGARINA TRASEIRA DIREITA RECUPERADA COM SOLDA E REBATIMENTO E CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA RECUPERADA COM SOLDA E MASSA, COMPROMETENDO A ESTRUTURA. *** VEÍCULO APRESENTA LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA COM CORROSÃO INTERMEDIÁRIA, ASSOALHO DO PORTA-MALAS, FOLHA DO TETO, CAIXA DE ESTEPE E PAINEL TRASEIRO RECUPERADOS COM SOLDA E MASSA, PAINEL DIANTEIRO CENTRAL E SUPORTE DO PAINEL DIANTEIRO DIREITO AMASSADOS E PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO E FOLHA LATERAL DIREITA SUBSTITUÍDOS. *** AVALIAÇÃO DE PINTURA: veículo com repintura geral. ***

GRAVAÇÃO DO CHASSI: dentro do padrão do fabricante. *** GRAVAÇÃO DO MOTOR: dentro do padrão do fabricante.***

GRAVAÇÃO DO CÂMBIO: dentro do padrão do fabricante.*** Veículo apresenta também tampa do porta-malas recuperada com massa, painel traseiro com corrosão inicial e para-choques substituídos. ***

VEICULOS QUE TIVERAM CADASTROS, ANTERIORMENTE, EM OUTROS ESTADOS, PODEM HAVER VÍCIOS OCULTOS, RESTRIÇÕES/DÉBITOS/BLOQUEIOS QUE SÓ IRÃO CONSTAR NO PRONTUARIO DO VEÍCULO NO MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA PARA O ESTADO.(IMPOSSIVEL TER A INFORMAÇÃO ANTES DA TRANSFERÊNCIA.)***

Michel Freire Alves

Perito em identificação veicular

Karoliny Américo Magalhães

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



11670268.93HGK5870FZ251248. 26012023094257.89401





RESULTADO ENCONTRADO PARA:

PDE1713

MARCA/MODELO:

HONDA/FIT EXL CVT

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2015/2015

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

PERNAMBUCO

4 PONTOS DE ALERTA



RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ⚠️	 BASE NACIONAL ✅	 MODELO DE IMPLANTAÇÕES ✅	 PARECER TÉCNICO ✅	 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO ✅	 SISCSV ⊖	 CRED GRAVAME 2 ⊖	 LEILÃO COMERCIAL ✅
 LEILÃO PLUS ✅	 INDÍCIO DE SINISTRO ✅	 CRED RECALL ✅					

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: PDE1713

COR: BRANCA

TIPO: AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

POTÊNCIA: 116CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

OUTROS ESTADOS

PLACA: PDE1713

MUNÍCIPIO: RECIFE

CHASSI: 93HGK5870FZ251248

UF: PE

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO:

COR: BRANCA

MARCA: HONDA/FIT EXL CVT

ANO DE FABRICAÇÃO: 2015

ANO DO MODELO: 2015

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL

CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: GUEVSON PEQUENO DE PAIVA

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1:

RESTRIÇÃO 2:

RESTRIÇÃO 3:

RESTRIÇÃO 4:

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.

DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 1.714,35

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 183,75

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

BASE NACIONAL

PLACA: PDE1713

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

CHASSI: 93HGK5870FZ251248

Nº DO MOTOR: L15Z3-5451207

RENAVAM: 01040731241

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2015

ANO DO MODELO: 2015

MUNICÍPIO/UF: RECIFE/PE

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 0

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 0

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 1496

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - MONOCAB

TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL

CMT: 1

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

MARCA/MODELO: HONDA/HONDA/FIT EXL CVT

PBT: 152

POTÊNCIA: 116

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



SEM RISCO

MODELO DE IMPLANTAÇÕES

PLACA: PDE1713

CHASSI: 93HGK5870FZ251248

ORIGEM EMPLACAMENTO: PERNAMBUCO

MUNICÍPIO/UF: RECIFE/PE

FABRICANTE: HONDA

MARCA/MODELO: HONDA/FIT EXL CVT

ANO DE FABRICAÇÃO: 2015

ANO DO MODELO: 2015

TIPO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

CILINDRADAS: 1496

POTÊNCIA: 116

Nº DE EIXOS: 0

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 0

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - MONOCAB

PASAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: BRANCA

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

Nº DO MOTOR (FABRÍL): L15Z35451207

Nº DO MOTOR ATUALIZADO: -

CAIXA DE CAMBIO:

MONTAGEM: 1

CARROCERIA/TIPO: 999

PESO BRUTO: 152

TERCEIRO EIXO:

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 1

PARECER TÉCNICO



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: O DOCUMENTO NÃO FOI INFORMADO. INFORME UM CPF OU CNPJ PARA BUSCAR AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA



CRED GRAVAME 2

PLACA:	MUNÍCIPIO:
RENAVAM:	UF DA PLACA:
CHASSI:	ANO DE FABRICAÇÃO:
ANO MODELO:	CÓDIGO DO AGENTE:
DOCUMENTO DO AGENTE:	NOME DO AGENTE:
TIPO DA RESTRIÇÃO:	N° DO CONTRATO:
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:	DOCUMENTO FINANCIADO:
NOME DO FINANCIADO:	N° DA RESTRIÇÃO:
DATA DE INCLUSÃO:	DATA DA EMISSÃO:
UF DO GRAVAME:	



LEILÃO COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

INDÍCIO DE SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED RECALL

RESULTADO: VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE DIVULGADO PELAS MONTADORAS



SEM RISCO

HISTÓRICO DE LAUDO

NÃO ENCONTRAMOS REGISTROS DE LAUDOS REALIZADO EM NOSSAS BASES PARA ESTE VEÍCULO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta

eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.