



DATA REALIZAÇÃO: 16/01/2023 13:29 - DATA IMPRESSÃO: 16/01/2023 14:29

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 807647	QUILOMETRAGEM: 176714 KM
Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548	COR: PRETA
Nº MOTOR: BPA191561	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: SP DXS1935	ANO FABRICAÇÃO: 2007
MARCA: VW	ANO MODELO: 2008
MODELO: POLO 1.6	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

173



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	173 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 36637100846
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548
Nº MOTOR: BPA191561
PLACA: SP DXS1935
MARCA: VW
MODELO: POLO 1.6

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2007
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR




DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 0000000000
MUNICÍPIO: VARZEA PAULISTA
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 103

CILINDRADAS: 1599
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMF: 258
PBT: 158
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2008		
Carroceria	HatchBack Compacto	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.6 (100 cv),	Sistema de segurança	Cintos de Segurança
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Veículo	Polo,
Fabricante	Volkswagen		
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		



CAIXA DE CÂMBIO



ADICIONAL 1



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ETIQUETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO



ADICIONAL 6



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
 MUNICÍPIO: VARZEA PAULISTA
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 103

CILINDRADAS: 1599
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EXOS:
 CMT: 258
 PBT: 158
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2008	Região Geográfica	América do Sul
Carroceria	HatchBack Compacto	Sistema de segurança	Cintos de Segurança
cc Motor	1.6 (100 cv),	Veículo	Polo,
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	Volksw agen		
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		



PAINEL DE INSTRUMENTO



ADICIONAL 9



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 36637100846 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548 Nº MOTOR: BPA191561 PLACA: SP DXS1935 MARCA: VW MODELO: POLO 1.6	COR: PRETA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: SP		
	MULTAS / IPVA	993,03	RESTRICÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
	RESTRICÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	4	RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	DIVERGÊNCIA KM - CHECKAUTO: 67081 KM EM: 06/06/2011 E CHECKAUTO: 51870 KM EM: 28/01/2013

HISTÓRICO DE RECALL

O MOTIVO É A VERIFICAÇÃO E A EVENTUAL TROCA, CASO SEJA CONSTATADO DEFEITO, DA GALERIA DE COMBUSTÍVEL ONDE FICAM MONTADOS OS BICOS INJETORES DOS MOTORES 1.4 E 1.6. A GALERIA PODE APRESENTAR UMA FISSURA E OCORRER A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. O LOTE COM ESTE POSSÍVEL DEFEITO FOI PRODUZIDO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 2006. O MOTIVO É A VERIFICAÇÃO E A EVENTUAL TROCA, CASO SEJA CONSTATADO DEFEITO, DA GALERIA DE COMBUSTÍVEL ONDE FICAM MONTADOS OS BICOS INJETORES DOS MOTORES 1.4 E 1.6. A GALERIA PODE APRESENTAR UMA FISSURA E OCORRER A POSSIBILIDADE DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. O LOTE COM ESTE POSSÍVEL DEFEITO FOI PRODUZIDO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 2006. VERIFICAÇÃO E, SE NECESSÁRIA, A TROCA DA LANTERNA TRASEIRA. PARA MELHOR INFORMAR E ATENDER OS CLIENTES, A VOLKSWAGEN DO BRASIL ENVIARÁ CARTAS AOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NESTA AÇÃO. PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, CONSULTE A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES PELO TELEFONE: 0800 019 5775 ESTA CONDIÇÃO, COM A LUZ DE NEBLINA TRASEIRA LIGADA, PODE CONFUNDIR OS

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 36637100846 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548 Nº MOTOR: BPA191561 PLACA: SP DXS1935 MARCA: VW MODELO: POLO 1.6	COR: PRETA COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme)
 AMARELO (Conforme com Observações)
 VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

ESTRUTURA		ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK	
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK	
LONGARINADIREITA	OK	
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK	
LONGARINAESQUERDA	OK	
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK	
ALMADO PARA-CHOQUE	OK	
PAINEL CORTA-FOGO	OK	
OBSERVAÇÃO		TORRE DO AMORTECEDOR CALAFETACAO TRINCADA
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA	OK	
COLUNACENTRAL	OK	
COLUNATRASEIRA	OK	
CAIXADE AR	REPARADO	
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO	OK	
CAIXADO ESTEPE	OK	
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA	OK	
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK	
LONGARINA TRASEIRADIREITA	OK	
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK	
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA	OK	
COLUNATRASEIRA	OK	
COLUNACENTRAL	OK	
CAIXADE AR	OK	
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO	OK	
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK	
ASSOALHO CENTRAL	OK	

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR
E-MAIL: NAO POSSUI
CPF: 36637100846
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548
Nº MOTOR: BPA191561
PLACA: SP DXS1935
MARCA:VW
MODELO:POLO 1.6

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2007
ANO MODELO:2008
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA




TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE




PAINEL CORTA-FOGO



OBSERVAÇÃO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR
 E-MAIL: NAO POSSUI
 CPF: 36637100846
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWHB09NX8P005548
 Nº MOTOR: BPA191561
 PLACA: SP DXS1935
 MARCA: VW
 MODELO: POLO 1.6

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2007
 ANO MODELO: 2008
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO



CAIXADO ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA CENTRAL



CAIXA DE AR

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CARO CONSTANTINO ROSA JUNIOR
E-MAIL: nao possui
CPF: 36637100846
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BWHB09NX8P005548
Nº motor: BPA191561
Placa: SP DXS1935
Marca:VW
Modelo:POLO 1.6Cor:Preta
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação:2007
Ano modelo:2008
Situação chassi:CIRCULACAO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
13757 - VAGNER SANCHES CASTILHO

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.