



DATA REALIZAÇÃO: 31/01/2023 15:20 - DATA IMPRESSÃO: 31/01/2023 17:28

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 813557	QUILOMETRAGEM: 19885 KM
Nº CHASSI: 9BRK3AAG4N0010435	COR: BRANCA
Nº MOTOR: AA81015	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: PE QYW6D88	ANO FABRICAÇÃO: 2021
MARCA: TOYOTA	ANO MODELO: 2022
MODELO: CCROSS XRE 20	SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME

174



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	174 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	4 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADACONSTAPARAHISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ
E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
CPF: 40383893000116
TELEFONE: 8199407822

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRK3AAG4N0010435
Nº MOTOR: AA81015
PLACA: PE QYV6D88
MARCA: TOYOTA
MODELO: CCROSS XRE 20

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2021
ANO MODELO: 2022
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAL: 0000000000 MUNICÍPIO: RECIFE TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 177	CILINDRADAS: 1987 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: 254 PBT: 184 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
---	--	--

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	1992	Ano Fabr/Mod a partir de 99	2022
Fabricante	TOYOTA	Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema
Localização da Fábrica	Inexistente	Fabricante	TOYOTA
País	Brasil	Localização da Fábrica	Sorocaba - SP
Região Geográfica	AMERICA DO SUL	País	Brasil
Tipo da Carroceria	Inexistente	Região Geográfica	América do Sul
		Veículo	Inexistente



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1




ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5




ADICIONAL 6




CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA AETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00000000000
MUNICÍPIO: RECIFE
TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 177

CILINDRADAS: 1987
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 254
PBT: 184
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 1992
Fabricante TOYOTA
Localização da Fábrica Inexistente
País Brasil
Região Geográfica AMERICA DO SUL
Tipo da Carroçaria Inexistente

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2022
Dígito Verificador Definido Automaticamente pelo Sistema
Fabricante TOYOTA
Localização da Fábrica Sorocaba - SP
País Brasil
Região Geográfica América do Sul
Veículo Inexistente



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: BMZ E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199407822	Nº CHASSI: 9BRK3AAG4N0010435 Nº MOTOR: AA81015 PLACA: PE QYW6D88 MARCA: TOYOTA MODELO: CCROSS XRE 20	COR: BRANCA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2021 ANO MODELO: 2022 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	183,75	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: PE		
	MULTAS / IPVA	4067,99	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 1
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	1	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 19885

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: BMZ E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR CPF: 40383893000116 TELEFONE: 8199407822	Nº CHASSI: 9BRK3AAG4N0010435 Nº MOTOR: AA81015 PLACA: PE QYW6D88 MARCA: TOYOTA MODELO: CCROSS XRE 20	COR: BRANCA COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2021 ANO MODELO: 2022 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
	LONGARINA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXA DO ESTEPE	OK
	LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
	LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
	CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNA DIANTEIRA	OK
	COLUNA TRASEIRA	OK
	COLUNA CENTRAL	OK
	CAIXA DE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: BMZ
 E-MAIL: RENAN.RAMOS@BMZ.COM.BR
 CPF: 40383893000116
 TELEFONE: 8199407822

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BRK3AAG4N0010435
 Nº MOTOR: AA81015
 PLACA: PE QYW6D88
 MARCA: TOYOTA
 MODELO: CCROSS XRE 20

COR: BRANCA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2021
 ANO MODELO: 2022
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: BMZ
E-MAIL: renan.ramos@bmz.com.br
CPF: 40383893000116
TELEFONE: 8199407822**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BRK3AAG4N0010435
Nº motor: AA81015
Placa: PE QYW6D88
Marca: TOYOTA
Modelo: CCROSS XRE 20Cor: Branca
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2021
Ano modelo: 2022
Situação chassi: CIRCULACAO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
8760 - ZACARIAS AMBROZIO DA SILVA JUNIOR

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.