


SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	5070174
DATA DE VISTORIA:	04/09/2025 16:58:08
MARCA:	PORSCHE
MODELO:	PORSCHE CAYENNE S
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2009
PLACA:	MSQ2F22
RENAVAM:	00133112942
KM:	110981
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	JUNDIAÍ
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA



MSQ2F22

5070174

Vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



RETROVISORES ELÉTRICOS

ACEND. DE CIGARROS

ALARME

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

ANTENA ELÉTRICA

CHAVE DE RODA

PILOTO AUTOMÁTICO

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:

WP1AB29P19LA45811

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

WP1AB29P19LA45811

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

WP1AB29P19LA45811

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:

906419

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

M4801906419

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

906419

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE

COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:

N/C

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

OBSTRUÍDO

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S .**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI



MSQ2F22

5070174



Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS**• PLACA DIANTEIRA**

PLACA DESBOTADA / ILEGÍVEL / DANIFICADA

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL CORTA FOGO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX (PARAFUSADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL TRASEIRO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR DIREITA .:

AMASSADO/AVARIADO

CAIXA DE AR ESQUERDA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS



MSQ2F22

5070174

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



COLUNA DIR. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .: SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .: SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASOALHO DO PORTAMALAS): SEM AVARIAS APARENTE

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .: NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO .: SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO .: SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): 

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO 

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO 

PLACA DIANTEIRA DANIFICADA E CAIXA DE AR LADO DIREITO AMASSADA

OBSERVAÇÕES GERAIS 

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;

- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;

- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;

- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);

- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;

- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;

- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;

- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;

- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;

- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;

- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



MSQ2F22

5070174

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISAO.COM




Página 3 de 8

FOTOS

Frente




Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



MSQ2F22

5070174

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 8

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



MSQ2F22

5070174


Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM




PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



MSQ2F22

5070174

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 6 de 8


EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



MSQ2F22

5070174

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO



**SUPER
COMPLETA**



I/PORSCHE
CAYENNE
S -
2008/2009 -
PRETO

CNPJ do Solicitante: 51.047.974/0001-61 DATA: 04/09/2025 - 15:20

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

RESTRIÇÕES	!	MULTAS E DÉBITOS	✓	SINISTRO	✓
RECALL	✓	REMARKETING	✓	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	✓
COMUNICAÇÃO DE VENDAS	✓	GRAVAME	✓	LEILÃO	✓

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO	2008	MARCA MODELO	I/PORSCHE CAYENNE S
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	TIPO VEICULO	CAMIONETA
COR	PRETA	ANO MODELO	2009
PASSAGEIROS	5	ESPECIE VEICULO	MISTO
POTÊNCIA	385	CMT/PBT VEICULO	83 / 0
PROCEDÊNCIA VEICULO	ESTRANGEIRA	TIPO CARROCERIA	INEXISTENTE
CILINDRADAS	4806	DATA ULTIMA ATUALIZAÇÃO	4/11/2020
PLACA ATUAL	MSQ2F22	SITUAÇÃO VEICULO	CIRCULACAO
UF JURISDIÇÃO	RJ	MUN. EMPLACAMENTO	NITEROI
RENAVAM	00133112942	UF PLACA	RJ
CHASSI	WP1AB29P19LA45811	TIPO CHASSI	NORMAL
Nº MOTOR	906419		

RESTRIÇÕES

Restrição 01:	ALIENACAO FIDUCIARIA ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 02:	NADA CONSTA
Restrição 03:	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 04:	NADA CONSTA
RENAJUD:	NADA CONSTA		

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA	MSQ2F22	UF PLACA	RJ
MUN. EMPLACAMENTO	NITEROI	RENAVAM	00133112942
DATA EMISSÃO CRV	4/11/2020	DATA EMPLACAMENTO	NÃO DISPONÍVEL
Nº DOC. FATURADO		TIPO DOC. FATURADO	/
CHASSI	WP1AB29P19LA45811	UF JURISDIÇÃO	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO	CIRCULACAO	EXER. LICENCIAMENTO:	2025
DATA LICENCIAMENTO	28/2/2025	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	4/11/2020
TIPO CHASSI	NORMAL	TIPO DOC. PROPRIETÁRIO	NÃO DISPONÍVEL
ANO FABRICAÇÃO	2008	MARCA MODELO	I/PORSCHE CAYENNE S
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	TIPO VEICULO	CAMIONETA
TIPO MONTAGEM		ANO MODELO	2009
COR	PRETO	ESPECIE VEICULO	MISTO
CATEGORIA VEICULO	PARTICULAR	PASSAGEIROS	005
CILINDRADAS	4806	CAPACIDADE DE CARGA	00083
QUANTIDADE DE EIXOS	00	NACIONALIDADE	NÃO DISPONÍVEL
POTÊNCIA	385	CMT/PBT VEICULO	83000 / 30000
CAIXA DE CÂMBIO	NÃO DISPONÍVEL	Nº MOTOR (ESTADUAL)	906419

TIPO CARROCERIA:
CARROCERIA:

N?O APLICAVEL
N?O APLICAVEL

RESTRIC?ES

RESTRIÇÃO 01	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA
DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA		

RESTRIC?O (RENAJUD)

NADA CONSTA

LICENCIAMENTO	N?O EXISTE DÉBITOS	MULTAS	N?O EXISTE DÉBITOS
DPVAT	N?O EXISTE DÉBITOS	IPVA	N?O EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA	000000000000 / NADA CONSTA		

GRAVAME (N?O TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA	3	N?O DO CONTRATO	6210000000005390101
ARRENDATÁRIO FINANC.	UIPAMENTOS PARA SALAO E BARBEARIA EIRELI	NOME DO AGENTE	BANCO BRADESCO S A
CGC FINANCEIRA	60746948000112	VIGÊNCIA DO CONTRATO	N?O DISPONÍVEL
INFORMANTE FINANC FINANCEIRA	N?O DISPONÍVEL	DT. INCLUSÃO FINANC.	N?O DISPONÍVEL

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 1

PROPRIETÁRIO ATUAL	CAROLBELLA C DE M E PARA S E B EIRE	PROPRIETÁRIO ANTERIOR
--------------------	-------------------------------------	-----------------------

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

PROPRIETÁRIO:

TRANSLOGISTICA SOLU?OES DE LOGISTICA INTEG
ITAPIRAPUA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES L

ANO:

2017 - 2018
2018 - 2020

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO	MAIO	UF EMPLOCAMENTO	ES
-------------------	------	-----------------	----

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VÉ?ULO

ESSE VÉ?ULO N?O FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

N?O CONSTA REGISTRO NESTA BASE

OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

N?O CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

N?O HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

N?O CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

N?O CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

N?O HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

PARECER TÉCNICO

N?O FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VÉ?ULO

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

N?O CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

OUTROS SINISTROS

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e n?o encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

HISTÓRICO DE RECALL

O v?culo pesquisado n?o possui Recall pendente ou n?o pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para per?odos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do v?culo.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

INDISPONÍVEL.

HISTÓRICO DE CSV

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

QR CODE

ACESSE PARA VISUALIZAR A PESQUISA NA VERSÃO SIMPLIFICADA



FIM DA PESQUISA

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Geração Tecnologia tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANALISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Geração Tecnologia se limita em apresentar as informações que estão nas bases e sites consultados sem nenhuma modificação, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, não sendo válida como certidão e outra finalidade diversa da contratada, poderá ensejar ato ilícito. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Geração Tecnologia, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria.