



CONSULTA Nº: 4608206

CONFIDENCIAL PARA: Dimensao Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 15/03/2023 às 16:12

SP - SAO PAULO / SP  
**ERI-5388**



T

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: ERI-5388

Marca/Modelo: I/DODGE JOURNEY R/T

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: CT189856

Combustível: GASOLINA

Espécie: Misto

Potência: 280

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: CAMIONETA

Procedência: IMPORTADA

Chassi: 3C4PDCFG3CT189856 **Normal**

Renavam: 00407094318

Cor: PRATA

Cilindradas: 3605



RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 3C4PDCFG3CT189856

Região : Costa Rica/ México / Trindade

Montadora : Chrysler Mexico

Marca : Chrysler

Versão : I/DODGE R/T

Ano Fabricação : 2011

Cilindradas : 3605

Origem : Importado

País : México

Categoria : Camioneta

Modelo : DODGE JOURNEY R

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2012

Combustível : GASOLINA



## Base estadual (Cortesia)

Placa: ERI-5388

Marca/Modelo: I/DODGE JOURNEY R/T

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADA

UF de origem: SP

Motor: CT189856

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 3605

Capacidade de carga: 104

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: CAMIONETA

Ano fabricação/Ano modelo: 2011 / 2012

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 3C4PDCFG3CT189856 Normal

Renavam: 00407094318

Cor: PRATA

Potência: 280

Espécie: Misto



## Informações de proprietário

Proprietário Atual: GUILHERME PELOSINI GAIARSA

Proprietário anterior: CALMOTORS LTDA



## Débitos do veículo

IPVA: 0,00

DERSA: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

RENAINF: 0,00

IPVA: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 0,00



## LICENCIAMENTO

Data da emissão CRV: 16/12/2011

Data de licenciamento: 18/01/2023

Ano de exercício do licenciamento: 2023



## Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta



## OUTRAS RESTRIÇÕES

Nada consta



## DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições


Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



## SENATRAN - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

**Gravame (Cortesia)****NADA CONSTA****Comunicação de venda****Não existe****Recall****Não encontrado recall****Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****Parecer técnico (Cortesia)****Informações para comercialização****OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA ERI5388 NAS BASES CONSULTADAS****EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA ERI5388 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA ERI-5388 NAS BASES CONSULTADAS****HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA ERI-5388 NAS BASES CONSULTADAS****Divida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

## FIM DESTA PESQUISA.

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.739.139/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.739.139/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.739.139/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	15/03/2023	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2490685
UNIDADE:	SANTANA	VISTORIADOR:	DANIEL DE LIMA FERREIRA

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	DODGE	MODELO/VERSÃO:	I/DODGE JOURNEY R/T
ANO FAB./MODELO:	2011 / 2012	COR:	PRATA
PLACA:	ERI5388	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3C4PDCFG3CT189856	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CT189856
Nº DO CHASSI NA BIN:	3C4PDCFG3CT189856	Nº DO MOTOR NA BIN:	CT189856
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3C4PDCFG3CT189856	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CT189856
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	0	COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	0	KM:	75052

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
BATEnte DA PORTA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
COMPARTIMENTO DO MOTOR  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIANTEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
DIANTEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO DIREITO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -  
TRASEIRO ESQUERDO  
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -  
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)  
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

**8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

**9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:**

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

NADA CONSTA

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

DANIEL DE LIMA FERREIRA - 426638620  
VistoriadorPRISCILA DE OLIVEIRA SILVA - 341848785  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIMENSÃO VISTORIA VEICULAR LTDA -ME e CNPJ: 10739139000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!





FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2490685

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA




CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DANIEL DE LIMA FERREIRA - 426638620  
Vistoriador

PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA - 341848785  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIMENSÃO VISTORIA VEICULAR LTDA -ME e CNPJ: 10739139000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**





FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2490685

LACRE



FOTO ETA COLUMNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DANIEL DE LIMA FERREIRA - 426638620  
Vistoriador

PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA - 341848785  
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DIMENSÃO VISTORIA VEICULAR LTDA -ME e CNPJ: 10739139000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**