



CONSULTA Nº: 6571174

CONFIDENCIAL PARA: Monteiro Vistorias Auto
motivas Eireli

REALIZADA EM: 26/08/2024 às 09:46



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: RIO-1C82	Marca/Modelo: TOYOTA / YARIS HB XLS15 AT	
Chassi: 9BRKC3F30K8015288	Motor: 4276618	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: NITEROI / RJ
Ano fabricação: 2018	Ano modelo: 2019	UF de Origem: Null
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio: 818711569	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 110
Carroceria	Cilindradas 1496	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 155	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH PEQUENO	Grupo modelo veículo YARIS HB	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 155	Última atualização: 2018-09-27

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: RIO-1C82	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: TOYOTA / YARIS HB XLS15 AT	Tipo de veículo: AUTOMOVEI
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019
Procedência: NACIONAL	Município/UF: NITEROI / RJ
Chassi: 9BRKC3F30K8015288 NORMAL	Motor: 4276618
Renavam: 01166665680	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1496
Peso bruto(PBT): 1.55	Peso bruto(CMT): 1.55
Potência: 110	Capacidade de carga: 0
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio: 818711569

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BRKC3F30K8015288	9BRKC3F30K8015288	✓
Motor	4276618	4276618	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BRKC3F30K8015288

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : TOYOTA DO BRASIL

Marca : TOYOTA

Versão : TOYOTA/ XLS15 AT

Ano Fabricação : 2018

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : TOYOTA/YARIS HB XLS15 AT

Carroceria : AU - HATCH PEQUENO

Ano Modelo : 2019

Combustível : Alcool / Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: RIO-1C82

Marca/Modelo: TOYOTA / YARIS HB XLS15 AT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BRKC3F30K8015288 **NORMAL**

Renavam: 01166665680

Cor: BRANCA

Potência: 110

Peso bruto(PBT): 155

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019

Município/UF: NITEROI / RJ

Motor: 4276618

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1496

Peso bruto(CMT): 155

Capacidade de carga:

N° da caixa de câmbio: 818711569



Informações de proprietário

Proprietário Atual: LEONARDO MORAES DE MIRANDA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 153,54

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Informações complementares

NITEROI

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.rj.gov.br/index.asp>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA RIO1C82 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA RIO1C82 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA RIO-1C82 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA RIO-1C82 NAS BASES CONSULTADAS

Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.


Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 41.971.830/0001-43** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 41.971.830/0001-43 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 41.971.830/0001-43 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3992256
DATA DE VISTORIA:	26/08/2024 10:19:54
MARCA:	TOYOTA
MODELO:	TOYOTA/YARIS HB XLS15 AT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2019
PLACA:	RIO1C82
RENAVAM:	01166665680
KM:	71934
COMBUSTÍVEL:	0
UNIDADE:	NITERÓI
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO
DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



Página 0 de 8

Scanned with CamScanner



RIO1C82

3992256

RETROVISORES ELÉTRICOS

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

TETO SOLAR

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

BANCO BI-PARTIDO

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMINO TRASEIRO

ANTENA

BANCO DE COURO

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:

9BRKC3F30K8015288

NO. CHASSI NO VEÍCULO:

9BRKC3F30K8015288

NO. CHASSI NO DOCUMENTO:

9BRKC3F30K8015288

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE :

REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN:

4276618

NO. MOTOR NO VEÍCULO:

4276618

NO. MOTOR NO DOCUMENTO:

4276618

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN:

818711569

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:

818711569

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

ETA'S • **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA :

ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO :

NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :

PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)



PLACAS
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES



ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F• **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO• **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃOVIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA TROCADO
PORTA MALAS COM MARCA DE CHAVE CONFORME FOTOS**OBSERVAÇÕES GERAIS**


- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

FOTOS

Frente




Traseira




Placa



KM




Compartmento motor




Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor




Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



RIO1C82

3992256

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 5 de 8

Scanned with CamScanner


Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.




Painel geral




Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D




Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.




Pneus/Rodas Diant. Direito




Pneu Estepe



EXTRA IMPRESSA 1




EXTRA IMPRESSA 2




EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: MONTEIRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e cnpj: 41.971.830/0001-43 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Estrada Francisco da Cruz Nunes - Piratininga - TEL: (21) 2609-3668



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 26/08/2024 10:19:54, conforme horário oficial de Brasília, por MONTEIRO VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: JOAO PEDRO ALVES PINTO - 327786877
Conferido por: MICHAEL WILLIAM SILVA RIBEIRO - 207207861