

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3989120
DATA DE VISTORIA:	23/08/2024 13:32:47
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	VW/UP MOVE MA
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2015
PLACA:	FQM0536
RENAVAM:	NADA CONSTA
KM:	55275
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	BUTANTÁ
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
<b>OK</b> MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
<b>OK</b> CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
<b>OK</b> ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
<b>OK</b> PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
<b>OK</b> VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
<b>OK</b> ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
<b>OK</b> HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
<b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

## • ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA  
RETROVISORES ELÉTRICOS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



FQM0536

3989120

WWW.SUPERVISAOCOM



AR QUENTE

CD PLAYER

ESTEPE

MACACO

CHAVE TRAVA ESTEPE

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

ANTENA

FAROL DE MILHA

TAPETES

TRIÂNGULO

## CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN: 9BWAG4124FT514650

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWAG4124FT514650

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BWAG4124FT514650

### • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

## MOTOR .

NO. MOTOR NA BIN: CSE021904

NO. MOTOR NO VEÍCULO: CSE021904

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: CSE021904

### • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

## CÂMBIO .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: QBQ100314

### • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

## ETA'S

### • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)



## PLACAS

- PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## VIDROS

- CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

## ESTRUTURA VEICULAR

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES



ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

## HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

### HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## DOCUMENTAÇÃO

### CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

### VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




## FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**FQM0536**

3989120

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP e cnpj: 10.929.641/0001-89 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**AVENIDA ELISEU DE ALMEIDA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - TEL: (11) 25925285**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 23/08/2024 13:32:47, conforme horário oficial de Brasília, por APROVE VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: DENYS GUIMARÃES DUARTE - 421372643  
Conferido por: PALOMA MOTA ANGELO - 370858074



CONSULTA Nº: 6562617

CONFIDENCIAL PARA: Aprove Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 23/08/2024 às 13:49



UP MOVE MA

### Dados de Fabricação do Veículo

<b>Placa:</b> FQM-0536	<b>Marca/Modelo:</b> VW / UP MOVE MA	
<b>Chassi:</b> 9BWAG4124FT514650	<b>Motor:</b> CSE021904	<b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina
<b>Cor:</b> Cinza	<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> SAO PAULO / SP
<b>Ano fabricação:</b> 2014	<b>Ano modelo:</b> 2015	<b>UF de Origem:</b> SP
<b>UF Faturado:</b> SP	<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5	<b>Potência:</b> 82
<b>Carroceria:</b>	<b>Cilindradas:</b> 999	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 137	<b>Eixo traseiro:</b> 0
<b>Terceiro eixo:</b> 0	<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 0	<b>Data Registri DI:</b> 0	<b>Fabricante:</b>
<b>Segmento:</b> AU - ENTRADA	<b>Grupo modelo veículo:</b> UP	<b>Data limite restrição Trib:</b>
<b>Capacidade máxima tração:</b>	<b>Peso bruto total:</b> 137	<b>Última atualização:</b> 2014-05-07

### Informações do veículo - Base Nacional

<b>Placa:</b> FQM-0536	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> VW / UP MOVE MA	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMÓVEL
<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2014 / 2015	<b>Procedência:</b> NACIONAL
<b>Município/UF:</b> SAO PAULO / SP	<b>Chassi:</b> 9BWAG4124FT514650 <b>Normal</b>
<b>Motor:</b> CSE021904	<b>Renavam:</b> 01005090529
<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA	<b>Cor:</b> CINZA
<b>Capacidade de passageiros:</b> 5	<b>Espécie:</b> Passageiro
<b>Cilindradas:</b> 999	<b>Peso bruto(PBT):</b> 137
<b>Potência:</b> 82	<b>Capacidade de carga:</b> 137
<b>Eixo:</b> 2	<b>Eixo Traseiro Dif:</b> 0

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

## Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWAG4124FT514650	9BWAG4124FT514650	✓
Motor	CSE021904	CSE021904	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

## E-Decodificador de chassi

**Chassi :** 9BWAG4124FT514650

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Volkswagen do Brasil

**Marca :** Volkswagen

**Versão :** VW/ MOVE MA

**Ano Fabricação :** 2014

**Cilindradas :** 999

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** VW/UP MOVE MA

**Carroceria :** AU - ENTRADA

**Ano Modelo :** 2015

**Combustível :** Alcool / Gasolina

## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** FQM-0536

**Marca/Modelo:** VW / UP MOVE MA

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**UF de origem:** SP

**Motor:** CSE021904

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 999

**Espécie:** Passageiro

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2014 / 2015

**Município/UF:** SAO PAULO / SP

**Chassi:** 9BWAG4124FT514650 **Normal**

**Renavam:** 01005090529

**Cor:** CINZA

**Potência:** 82

**Peso bruto(PBT):** 137

**Capacidade de carga:** 137

**Eixo Traseiro Dif:** 0

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** ANA PAULA DE CARVALHO CICOLO BUENO

### 🔍 Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** R\$ \*

### 📌 LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2023

### 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

### 📌 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

### 📌 SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

### 📌 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

### 🗨️ Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

### 📌 Recall

**Não encontrado recall**

### 🚨 Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

### 🚨 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ! Parecer técnico (Cortesia)



## 🔍 Informações para comercialização

### 📊 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA FQM0536 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA FQM0536 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA FQM-0536 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA FQM-0536 NAS BASES CONSULTADAS

## 📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

## ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 10.929.641/0001-89** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 10.929.641/0001-89 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 10.929.641/0001-89 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.