

**DADOS GERAIS:**

DATA:	15/07/2023 11:40:42	STATUS:	APROVADO COM RESTRIÇÃO
CLIENTE:	PARTICULAR RIBEIRÃO	Nº DA VISTORIA:	2705685
UNIDADE:	VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XI - JARDIM AMERICA	VISTORIADOR:	EMERSON FURQUIM

**DADOS DO VEÍCULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VW	MODELO/VERSÃO:	VW/GOL 1.0 GIV
ANO FAB/MODELO:	2011/2011	COR:	PRATA
PLACA:	GYS1221	CIDADE:	DIADEMA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAA05W4BP101055	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CCP264455
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAA05W4BP101055	Nº DO MOTOR NA BIN:	CCP264455
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAA05W4BP101055	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CCP264455
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	143030

**100 - Condição da placa:**

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

**200 - Condição da numeração do motor:**

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

**300 - Condição do número do chassi:**

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

**400 - Condição do número do câmbio:**

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

**500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:****1 - Do compartimento do motor:**

501-Original

**2 - Do batente da porta:**

510-Original

**3 - Do assoalho:**

526-Não obrigatória

**600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:****1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):**

608-Vidro não original

**2 - Vidro da porta dianteira esquerda:**

613-Original/dentro do padrão

**3 - Vidro da porta traseira esquerda:**

621-Original/dentro do padrão

**4 - Vidro da lateral traseira esquerda:**

629-Original/dentro do padrão

**5 - Vidro traseiro (vigia):**

637-Original/dentro do padrão

**6 - Vidro da lateral traseira direita:**

645-Original/dentro do padrão

**7 - Vidro da porta traseira direita:**

653-Original/dentro do padrão

**8 - Vidro da porta dianteira direita:**

661-Original/dentro do padrão

**700 - Condição da estrutura da carroçaria:**

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroçaria.

710-Possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroçaria.

**800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:**

806-Nenhum registro encontrado.

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

PONTA DA LONGARINA DEIANTEIRA DIREITA AMASSADA, PAINEL FRONTAL DANIFICADO, CAIXA DES STEP COM REPARO DE SOLDA, AVARIA AVARIA COLUNA DEIANTEIRA ESQUERDA E DIREITA TRINCADA, COLUNA TRASEIRA ESQUERDA TRINCADA.

Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa, em anexo, fornecida pela empresa Mega Laudo. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização do veículo, e isenta a Visão Total de mesma.

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica. Este laudo não se destina a verificar sinais de colocamento do veículo, não analisado peças de reposição.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A11 VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XI - JARDIM AMERICA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XI - JARDIM AMERICA apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL RIBEIRAO PRETO XI - JARDIM AMERICA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

EMERSON FURQUIM-00

Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2705685

DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



DIANTEIRA DIREITA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA



PLACA



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



EMERSON FURQUIM-00

Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2705685

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



PANORÂMICA




ETIQUETA DO CHASSI




ETIQUETA VIS COLUNA




COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



EMERSON FURQUIM-00

Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**DOCTOR FRANCISCO JUNQUEIRA - DE 2600 A 99998 - LAD, 2820 - CEP:14.020-103 - RIBEIRAO PRETO**



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2705685

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




CAIXA DE AR LADO DIREITO



ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



EMERSON FURQUIM-00

Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**DOUTOR FRANCISCO JUNQUEIRA - DE 2600 A 99998 - LAD, 2820 - CEP:14.020-103 - RIBEIRAO PRETO**



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2705685

MOTOR



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

HODÔMETRO KM



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE COM REPARO DE SOLDA



EMERSON FURQUIM-00

Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**DOCTOR FRANCISCO JUNQUEIRA - DE 2600 A 99998 - LAD, 2820 - CEP:14.020-103 - RIBEIRAO PRETO**



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 2705685


PAINEL FRONTAL AMASSADO DANIFICADO



PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA



DOC. DO VEÍCULO



AVARIA NA COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



EMERSON FURQUIM-00  
Vistoriador

EMERSON FURQUIM-00  
Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR RIBEIRÃO declaro ter recebido o seguinte da: A11 VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 23.341.079/0001-10 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

EMERSON FURQUIM

Vistoriador  
EMERSON FURQUIM (00)

Auxiliar Conferente  
EMERSON FURQUIM (00)

