



DADOS GERAIS:

DATA:	02/06/2023	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	2670127
UNIDADE:	SP - RIBEIRÃO PRETO - VILA SEIXAS	VISTORIADOR:	GABRIEL GONÇALVES ANADÃO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	NISSAN	MODELO/VERSÃO:	I/NISSAN SENTRA 20SL CV
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA
PLACA:	PVL8481	CIDADE:	UBERLÂNDIA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3N1BB7AE9FY204822	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	MR20904958H
Nº DO CHASSI NA BIN:	3N1BB7AE9FY204822	Nº DO MOTOR NA BIN:	MR20904958H
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3N1BB7AE9FY204822	Nº DO MOTOR NO CRLV:	MR20904958H
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	NC	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NC	KM:	123984

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 07/14

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 08/14

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 08/14

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 08/14

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 07/14

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE - 09/14

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

ASSOALHO DO MONOBLOCO E CAIXA DE AR LADO DIREITO LEVEMENTE AMASSADO, PAINEL TRASEIRO PARCIALMENTE SUBSTITUÍDO, FOLHA DA LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO REPARADO/DEFORMADO

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado) . Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/06/2023 17:20:25 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>


Responsável técnico pelo laudo: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312;
Conferido por: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA e CNPJ: 41356983000180 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2670127


CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/06/2023 17:20:25 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312;
Conferido por: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA e CNPJ: 41356983000180 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 2670127

LACRE




FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA




TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/06/2023 17:20:25 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312;
Conferido por: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA e CNPJ: 41356983000180 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	02/06/2023	Nº DO LAUDO:	2670127
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	GABRIEL GONÇALVES ANADÃO
UNIDADE:	SP - RIBEIRÃO PRETO - VILA SEIXAS		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	NISSAN	MODELO/VERSÃO:	I/NISSAN SENTRA 20SL CV
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	PRETA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:**ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:**

ITEM	ITEM
✓ BANCO BI-PARTIDO	✓ BANCO DE COURO
✓ AIR BAG MOTORISTA	✓ AIR BAG PASSAGEIRO
✓ CHAVE TRAVA ESTEPE	✓ TÉRMICO TRASEIRO
✓ TETO SOLAR	✓ TRAVAS ELÉTRICAS
✓ RÁDIO	✓ AR CONDICIONADO
✓ MACACO	✓ RODAS DE LIGA LEVE
✓ ESTEPE	✓ PILOTO AUTOMÁTICO
✓ AR QUENTE	✓ EXTINTOR
✓ ALARME	✓ CHAVE DE RODA
✓ RETROVISORES ELÉTRICOS	✓ ANTENA
✓ DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA	✓ FAROL DE MILHA
✓ VIDROS ELÉTRICOS	✓ COMP. DE BORDO
✓ CÂMBIO AUTOMÁTICO	✓ TRIÂNGULO
	✓ TAPETES



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM **02/06/2023 17:20:26 PM**, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312;
Conferido por: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA e CNPJ: 41356983000180 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 2670127

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO




PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 02/06/2023 17:20:26 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312;
Conferido por: GABRIEL GONÇALVES ANADÃO - 407693312.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: RG VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS LTDA e CNPJ: 41356983000180 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.