

PLACA: EAU5948  
MODELO DO VEÍCULO: PALIO WEEK ELX FLEX



# VISTORIA CERTICAR



251941536



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA  
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

**Super Visão**<sup>®</sup>  
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

**NÃO CONFORME**

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	2994536
DATA DE VISTORIA:	16/10/2023 17:22:51
MARCA:	FIAT
MODELO:	PALIO WEEK ELX FLEX
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2008
PLACA:	EAU5948
RENAVAM:	00958651183
KM:	311781
COMBUSTÍVEL:	FLEX

ITENS E ACESSÓRIOS

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

HISTÓRICO

ESTRUTURA DA CARROCERIA

PINTURA V1



41

Núm. Itens verificados

VERIFICA A PRESENÇA DE ITENS E ACESSÓRIOS



18

Núm. Itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI NO VEÍCULO



27

Núm. Itens verificados

VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO MOTOR NO VEÍCULO



13

Núm. Itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO



81

Núm. Itens verificados

VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS



8

Núm. Itens verificados

INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO



9

Núm. Itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.



20

Núm. Itens verificados

ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.



ITENS E ACESSÓRIOS

• ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

ACEND. DE CIGARROS

ALARME

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO



VIDROS DEGRADÊ \_\_\_\_\_  
 CÂMBIO MECÂNICO \_\_\_\_\_  
 VIDROS ELÉTRICOS \_\_\_\_\_  
 LIMP./LAV. VIDRO TRAS. \_\_\_\_\_  
 CHAVE DE RODA \_\_\_\_\_  
 AR CONDICIONADO \_\_\_\_\_  
 TRAVAS ELÉTRICAS \_\_\_\_\_  
 TÉRMICO TRASEIRO \_\_\_\_\_  
 ANTENA \_\_\_\_\_  
 COMP. DE BORDO \_\_\_\_\_  
 FAROL DE MILHA \_\_\_\_\_  
 TAPETES \_\_\_\_\_  
 TRIÂNGULO \_\_\_\_\_

### CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: 9BD17301A84228468  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BD17301A84228468  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BD17301A84228468

- **CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI**  
 DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: 178F30118071188  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: 178F30118071188  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 178F30118071188

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**  
 DENTRO DOS PADRÕES  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

### CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: N/I  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: SEM ACESSO

- **CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**  
 NÃO CADASTRADA NA BIN  
 OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

### IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- **CINTOS E VIDROS**
  - **DATA DO CINTO DE SEGURANÇA**

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
 TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
 TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
 DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

- **CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
 VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### • CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETA - ASSOALHO :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### • CONDIÇÕES DA PLACA

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

### HISTÓRICO

#### • REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO

REGISTRO DE LEILÃO/ REMARKETING, COM AVARIAS



### ESTRUTURA DA CARROCERIA

#### • ESTRUTURA DA CARROCERIA

APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA



## PINTURA V1



### • VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PEQUENO AMASSADO, RISCADO OU RALADO (ATÉ 5CM)
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

### • VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	AMASSADO, RISCADO OU RALADO (5CM A 20CM)
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PEQUENO AMASSADO, RISCADO OU RALADO (ATÉ 5CM)
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	AMASSADO, RISCADO OU RALADO (5CM A 20CM)
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	AMASSADO, RISCADO OU RALADO (5CM A 20CM)
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	AMASSADO, RISCADO OU RALADO (5CM A 20CM)

### • VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

## AVALIAÇÃO FUNCIONAL

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO:	SIM
FUNCIONAMENTO DO A.C.:	SIM
ABERTURA DO TETO SOLAR:	NAOPOSSUI
FUNCIONAMENTO PAINEL DE INSTRUMENTOS:	SIM
LUZ DO AIRBAG / ABS FUNCIONAMENTO:	SIM
ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:	SIM
ACIONAMENTO DOS RETROVISORES ELÉTRICOS:	NAOPOSSUI
FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA:	SIM

## OBSERVAÇÃO

PARA-LAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO POSSUI PEQUENA FISSURA; CAIXA DE AR LADO DIREITO E FOLHA DA COLUNA "A" DIREITA POSSUEM REPARO E AMASSADO.



**OBSERVAÇÕES GERAIS** 

O PRESENTE LAUDO POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO DESCRITO, NÃO SUBSTITUINDO EM HIPÓTESE ALGUMA, A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. A VALIDADE DO PRESENTE LAUDO RESTRINGE-SE AO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, EM RAZÃO PELA QUAL SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES OU DANOS POSTERIORES SOFRIDOS PELO VEÍCULO, TAIS COMO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO, ESTRUTURA ETC. O STATUS/RESULTADO DO PRESENTE LAUDO SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS, PODENDO ESTE SER ALTERADO HÁ QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. A SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS REPASSA NA INTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE CONSULTA/PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELAS INFORMAÇÕES DELES.

**ANÁLISE DE PINTURA:**

A ANÁLISE DA PINTURA EXTERNA INFORMA QUAIS AS CONDIÇÕES DELA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PEÇAS, CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DO LAUDO. OUTRAS PEÇAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO NÃO SÃO VERIFICADAS. O ESTADO E CONDIÇÕES DA PINTURA EXTERNA NÃO AFETA O STATUS FINAL DO LAUDO.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO DE MANEIRA GERAL POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPER VISÃO, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DAS SEGURADORAS.

**AVALIAÇÃO FUNCIONAL:**

A AVALIAÇÃO FUNCIONAL É RESULTADO DE UM TESTE ÚNICO E PADRONIZADO NOS ITENS DESCRITOS. A RESULTADO "SIM" INDICA QUE O EQUIPAMENTO APRESENTOU FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA VISTORIA. INFORMAMOS QUE QUALQUER MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NESTES EQUIPAMENTOS NÃO ESTÁ PREVISTA E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA SUPER VISÃO. O RESULTADO "SEM DIAGNÓSTICO" INDICA QUE OCORREU ALGUMA LIMITAÇÃO NO VEÍCULO QUE IMPEDIU O FUNCIONAMENTO DO ITEM, PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR SEU FUNCIONAMENTO, DEVENDO O INTERESSADO BUSCAR UMA FORMA DE REALIZAR OS TESTES EM OUTRO AMBIENTE. A SUPER VISÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS POSTERIORES A QUALQUER ITEM AVALIADO NESTA VISTORIA.

**ITENS/ACESSÓRIOS:**

SÃO VERIFICADOS A PRESENÇA DOS ITENS E ACESSÓRIOS, O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS NÃO SÃO AVALIADOS NESTA VISTORIA.



FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa




Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Gravação do vidro



Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Caixa De Ar Dir.



Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



**EAU5948**

2994536

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



Extra1



Extra2



Extra3



Extra4



Extra5



Extra6



Eu, , declaro ter recebido o seguinte da: NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP e cnpj: 11.453.157/0001-99 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
**Avenida São Miguel - Vila Marieta - TEL: (11) 2681-8248**



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 16/10/2023 17:22:51, conforme horário oficial de Brasília, por NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RICHARD ANDRADE - 044689824  
Conferido por: MONIQUE DE SOUZA RODRIGUES DA SILVA - 474498810

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*



**EAU5948**

2994536

**WWW.SUPERVISAO.COM**

