

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4132842
DATA DE VISTORIA:	11/10/2024 10:09:27
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	A200
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2020
PLACA:	QGY1D26
RENAVAM:	1236012248
KM:	40127
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	NATAL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
<b>OK</b> MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
<b>OK</b> CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
<b>OK</b> ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
<b>OK</b> PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
<b>OK</b> VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
<b>OK</b> ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
<b>OK</b> HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
<b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



QGY1D26

4132842

WWW.SUPERVISAOCOM



**CHASSI** 

NO. CHASSI NA BIN:	W1K3G8HW8LJ208390
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	W1K3G8HW8LJ208390
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	W1K3G8HW8LJ208390

**GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR** 

NO. MOTOR NA BIN:	28291480352279
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	28291480352279
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	28291480352279

**NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

**CÂMBIO** 

NO. CÂMBIO NA BIN:	-
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	-

**NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN	

**ETA'S** 
**ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS** 
**PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

**PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

**VIDROS** 
**CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

## ESTRUTURA VEICULAR

### • ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

### • ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

### • ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

### • ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

## HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

### • HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## DOCUMENTAÇÃO

### • CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÃO** 

**OBSERVAÇÕES GERAIS** 

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**QGY1D26**

4132842

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAOCOM](http://WWW.SUPERVISAOCOM)



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: SUPER VISAO MANAUS VISTORIA EIRELI e cnpj: 34.996.891/0001-08 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
**Avenida Constantino Nery - São Geraldo - TEL: (84) 99195-1288**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 11/10/2024 10:09:27, conforme horário oficial de Brasília, por SUPER VISAO MANAUS VISTORIA EIRELI  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: PEDRO FABIO LIMA DA HORA - 003631789  
Conferido por: LEVI RENAN SILVA DOS SANTOS - 002742613

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*



**QGY1D26**

4132842

**WWW.SUPERVISAO.COM**





CONSULTA Nº: 6829235

CONFIDENCIAL PARA: Super Visao Natal Vist  
orias Automotivas Eireli

REALIZADA EM: 11/10/2024 às 09:56



M.BENZ A200 SD HI

### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QGY-1D26	Marca/Modelo: I / M.BENZ A200 SD HI	
Chassi: W1K3G8HW8LJ208390	Motor: 28291480352279	Combustível: Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: NATAL / RN
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2020	UF de Origem: Null
UF Faturado: RN	Caixa de câmbio: 70042320255718	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 163
Carroceria	Cilindradas 0	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 351	Eixo traseiro 2147483647
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 2005689415	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento Não Identificado	Grupo modelo veiculo Não Identificad o/Cadastrado	Data limite restrição Trib Capacidade máxima tração
Peso bruto total 191	Última atualização: 2020-09-02	

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QGY-1D26	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / M.BENZ A200 SD HI	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2020
Procedência: ESTRANGEIRA	Município/UF: NATAL / RN
Chassi: W1K3G8HW8LJ208390 Normal	Motor: 28291480352279
Renavam: 1236012248	Combustível: Gasolina
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: Passageiro	Cilindradas: 0
Peso bruto(PBT): 1,91	Peso bruto(CMT): 3,51
Potência: 163	Eixo: 2
Eixo Traseiro Dif: 17758413000108200360	Nº carroceria: Não Informado
Eixo auxiliar: Não Informado	Número do Câmbio: 70042320255718
Número da Carroceria: Não Informado	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA  
NAO CONSTA RENAJUD



## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	W1K3G8HW8LJ208390	W1K3G8HW8LJ208390	✓
Motor	28291480352279	28291480352279	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

## E-Decoder de chassi

**Chassi :** W1K3G8HW8LJ208390

**Região :** Alemanha / Irlanda / Romênia

**Montadora :**

**Marca :** Mercedes-benz

**Versão :** I/M.BENZ A200 SD HI

**Ano Fabricação :** 2020

**Cilindradas :** 0

**Origem :** Importado

**País :** Importado

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** I/M.BENZ A200 SD HI

**Carroceria :** Não Identificado

**Ano Modelo :** 2020

**Combustível :** Gasolina



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** QGY-1D26

**Marca/Modelo:** M.BENZ / A200 SD HI

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** IMPORTADA

**Chassi:** W1K3G8HW8LJ208390 **NORMAL**

**Renavam:** 01236012248

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 163

**Peso bruto(PBT):** 191

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Nº da caixa de câmbio:** 70042320255718

**Situação:** **CIRCULAÇÃO**

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2020 / 2020

**Município/UF:** NATAL / RN

**Motor:** 28291480352279

**Combustível:** GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:**

**Peso bruto(CMT):** 351

**Capacidade de carga:**

**Eixo Traseiro Dif:** 17758413000108200360



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** GIORDANO BRUNO PAIVA CAMPOS

## 🔍 Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** CONSTA DEBITO

**IPVA:** R\$ 709,56

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Jurídica:** Nada consta

## 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

## 📄 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www2.detran.rn.gov.br/externo/consultarveiculo.asp>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## 📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## 📄 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## 🗨️ Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## 📄 Recall

**Não encontrado recall**


## ⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## ⚠️ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ! Parecer técnico (Cortesia)



## 🔍 Informações para comercialização

### 📊 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QGY1D26 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QGY1D26 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QGY-1D26 NAS BASES CONSULTADAS

### 📊 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QGY-1D26 NAS BASES CONSULTADAS

## 📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL



**FIM DESTA PESQUISA.**

## ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 29.699.993/0001-13** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 29.699.993/0001-13 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 29.699.993/0001-13 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.