

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

RJ - NOVA FRIBURGO
KYU9734

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo
**JEEP/JEEP/COMPASS LONGITUDE D
2017/ 2017 - Branca - Diesel**

Solicitante
GSJ INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

APROVADO COM ALERTA

DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
TIPO VEÍCULO:	Automóvel	ESPÉCIE:	Misto
RENAVAM:	01147816201	CATEGORIA:	UTILITARIO
CHASSI:	988675126HKH36005	CAPACIDADE:	251
MOTOR:	552616748110350	PBT:	2.11
CÂMBIO:		CILINDRADA:	2000
MUNICÍPIO/UF:	NOVA FRIBURGO/RJ	POTÊNCIA:	170
		CRLV:	
		HODÔMETRO:	104566
		CHASSI:	988675126HKH36005
		MOTOR:	552616748110350
		CÂMBIO:	7031772701
		MUNICÍPIO/UF:	Nova Friburgo/RJ



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✔ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor




✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



✔ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



✔ 249 - Registro fotografado/observado.

5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347





ITENS ANALISADOS



Gravação do VIS nas etiquetas

VIS compartimento do motor

✔ 8 - Eta original

VIS do batente da porta

✔ 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

✔ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros

Para-brisa

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

✔ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

✔ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

✔ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico

Restrições informadas por consulta homologada.

✔ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.


✔ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

⚠ 244.1 - Constatam débitos conforme pesquisa (multas, IPVA, DPVAT, gravame, licenciamento/alienação fiduciária).

5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347




AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Danificado
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Danificado
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Original
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Danificado
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347





● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Danificado
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Danificado
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
● 39 - Folha do teto	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Envolvente/para choque dianteiro



Data do cinto de segurança



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Envolvente/para choque dianteiro



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Longarina dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Painel frontal superior



Painel frontal superior



Painel frontal superior



Porta dianteira esquerda



5995832.988675126HKKH36005. 04042024123115.528347



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



Coluna dianteira esquerda



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Porta traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



Envolvente/para choque traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Painel traseiro



Assoalho do porta malas/caçamba



Folha lateral traseira direita



Folha lateral traseira direita



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Longarina traseira esquerda



Para-brisa



Para-brisa



Longarina traseira direita



Vidro da porta dianteira esquerda



Porta traseira direita



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Porta traseira direita



Porta traseira direita




Porta traseira direita



Porta traseira direita



Vidro da porta traseira esquerda



Coluna traseira direita



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Vidro da porta traseira esquerda



Coluna traseira direita




Coluna média/central direita



Coluna média/central direita



Vidro da porta dianteira direita



Porta dianteira direita



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Porta dianteira direita



Coluna dianteira direita



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Vidro traseiro



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347



Vidro traseiro



Porta traseira direita



Porta traseira direita



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita



Torre do amortecedor dianteiro direito



5995832.988675126HKKH36005. 04042024123115.528347



Longarina dianteira direita



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Folha do teto



Folha do teto



5995832.988675126HKKH36005. 04042024123115.528347



Caixa de ar/soleira esquerda



Assoalho do habitáculo lado direito



Caixa de ar/soleira direita



Assoalho do habitáculo lado esquerdo



5995832.988675126HKH36005. 04042024123115.528347

3ª VISÃO
Perícias e Vistorias



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



Observações

***A TERCEIRA VISÃO VISTORIAS não se responsabiliza pelas informações de débitos e multas, a mesma é fornecida á título de "CORTESIA" conforme pesquisa em anexo, o cliente foi orientado a procurar o ÓRGÃO COMPETENTE para maiores informações.**

O veículo examinado possui avaria e/ou reparo que não afeta a estrutura da carroceria.

Cliente não contratou serviço de pintura.

GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA
Perito em identificação veicular

GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.



CONSULTA Nº: 5995832
CONFIDENCIAL PARA: Terceira Visão Nova
Friburgo
REALIZADO EM: 04/04/2024 às 11:44

Jeep
COMPASS LONGITUDE D



🚗 DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa: KYU-9734	Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONGITUDE D	
Chassi: 988675126HKH36005	Motor: 552616748110350	Combustível: Diesel
Cor: Branca	Tipo de veículo: Utilitario	Município/UF: NOVA FRIBURGO / RJ
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2017	UF de Origem: RJ
UF Faturado: RJ	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação: 5	Potência: 170
Carroceria:	Cilindradas: 2000	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 251	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - SUVs	Grupo modelo veículo: COMPASS	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 211	Última atualização: 2018-03-28

🚗 INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

Placa: KYU-9734	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONGITUDE D	Tipo de veículo: UTILITARIO
Montagem: JIPE	Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: NOVA FRIBURGO / RJ
Chassi: 988675126HKH36005	Motor: 552616748110350
Renavam: 01147816201	Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: MISTO	Cilindradas: 2000
Peso bruto(PBT): 2.11	Peso bruto(CMT): 2.51
Potência: 170	Capacidade de carga: 0.4
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

⊘ RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

📌 COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	988675126HKH36005	988675126HKH36005	✓
Motor	552616748110350	552616748110350	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓



BASE ESTADUAL (CORTESIA)

Placa: KYU-9734

Marca/Modelo: JEEP / COMPASS LONGITUDE D

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: RJ

Motor: 552616748110350

Combustível: DIESEL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 2000

Peso bruto(CMT): 251

Capacidade de carga: 40

Carroceria: JIPE

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: UTILITARIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017

Município/UF: NOVA FRIBURGO-RJ / RJ

Chassi: 988675126HKH36005

Renavam: 01147816201

Cor: BRANCA

Potência: 170

Peso bruto(PBT): 211

Espécie: MISTO

Eixo: 0

Nº carroceria: 91544247

👤 INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

Proprietário Atual: EVI GOMES DA SILVA

💰 DÉBITOS DO VEÍCULO

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

IPVA: EXISTE DEBITO DE IPVA

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Guincho: NADA CONSTA

Multas: R\$ 2136,34

IPVA: R\$ 1550,14

Licenciamento: R\$ 0,00

Municipais: R\$ 2136,34

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2022

RESTRIÇÕES

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

Consultar site: <https://www.detran.rj.gov.br/index.asp>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

RENAINF

INFRAÇÃO: Y36009852

7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: RJ-142, KM 46,200 - Casimiro d	Auto de infração: Y36009852
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7455
Orgão: 119200 - DER	Cadastrado em: 24/10/2022
Emissão da penalidade: 09/05/2023	Data da infração: 15/10/2022
Hora da infração: 12:15	Velocidade permitida: 40,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 52,00
Valor da infração: 130,16	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 119200 - DER	

INFRAÇÃO: S029278410

7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: BR116 KM 815,5	Auto de infração: S029278410
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7455
Orgão: 300 - DNIT	Cadastrado em: 02/05/2022
Emissão da penalidade: 03/10/2022	Data da infração: 18/04/2022
Hora da infração: 12:18	Velocidade permitida: 50,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 62,00
Valor da infração: 130,16	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 300 - DNIT	

INFRAÇÃO: R516126415

7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: BR-101 KM-329 UF-RJ	Auto de infração: R516126415
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7455
Orgão: 100 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	Cadastrado em: 25/03/2021
Emissão da penalidade: 30/06/2021	Data da infração: 27/02/2021
Hora da infração: 10:18	Velocidade permitida: 80,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 92,00
Valor da infração: 130,16	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 100 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	

INFRAÇÃO: Z56022531

7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: RJ 116, PROX. KM 34,0 SENT. C.	Auto de infração: Z56022531
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7455
Orgão: 119200 - DER	Cadastrado em: 01/07/2020
Emissão da penalidade: 02/01/2023	Data da infração: 22/06/2020
Hora da infração: 13:49	Velocidade permitida: 40,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 50,00
Valor da infração: 130,16	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 119200 - DER	

INFRAÇÃO: Z53169807

7463 - TRANSITAR ACIMA DE 20% E ATÉ 50% DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: RJ 116, PROX. KM 34,0 SENT. C.	Auto de infração: Z53169807
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7463
Orgão: 119200 - DER	Cadastrado em: 30/03/2020
Emissão da penalidade: 13/12/2022	Data da infração: 16/03/2020
Hora da infração: 10:25	Velocidade permitida: 40,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 64,00
Valor da infração: 195,23	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 119200 - DER	

INFRAÇÃO: B78603833

5665 - PARAR EM LOCAL E HORARIO PROIBIDOS PELA SINALIZACAO

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: PRACA SENADOR SALGADO FILHOSEM	Auto de infração: B78603833
Cód. Infração: 5665	Exigibilidade: Multas em Cobrança
Cadastrado em: 01/04/2020	Orgão: 260010 - RIO DE JANEIRO
Data da infração: 14/03/2020	Emissão da penalidade: 13/05/2021
Velocidade permitida: 0,00	Hora da infração: 13:55
Medição real: 0,00	Medição considerada: 0,00
Valor pago: 0,00	Valor da infração: 130,16
	Orgão autuador: 260010 - RIO DE JANEIRO

INFRAÇÃO: GVA6915368

7455 - TRANSITAR EM ATÉ 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

Placa: KYU9734	UF placa do veículo: RJ
Local da infração: MARGINAL TIETE, PTA CENTRAL (A	Auto de infração: GVA6915368
Exigibilidade: Multas em Cobrança	Cód. Infração: 7455
Orgão: 271070 - SAO PAULO	Cadastrado em: 01/09/2019
Emissão da penalidade: 15/10/2019	Data da infração: 18/08/2019
Hora da infração: 14:18	Velocidade permitida: 50,00
Medição considerada: 0,00	Medição real: 59,00
Valor da infração: 130,16	Valor pago: 0,00
Orgão autuador: 271070 - SAO PAULO	

CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

GRAVAME**GRAVAME:** Nenhum Registro Encontrado.**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

Não Consta Comunicação de Venda

RECALL

Não encontrado recall

INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

INFORMAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA KYU9734 NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA KYU9734 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA KYU-9734 NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA KYU-9734 NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.

