

PLACA: QQA6H23

MODELO DO VEÍCULO: RENAULT/CAPTUR INTEN 16A

**VISTORIA CAUTELAR** 



316506



PROTÓTIPO POR  
SUPER VISÃO


EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA  
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

**SuperVisão®**  
Vistorias Automotivas

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

NO. LAUDO:	3164506
DATA DE VISTORIA:	22/12/2023 13:00:06
MARCA:	RENAULT
MODELO:	RENAULT/CAPTUR INTEN 16A
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2019
ANO MODELO:	2019
PLACA:	QQA6H23
RENAVAM:	01180201059
KM:	69149
COMBUSTÍVEL:	DIESEL
UNIDADE:	INTERLAGOS MARAOARA
CLIENTE:	PARTICULAR

CHASSI V2 .	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.	
MOTOR V2 .	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.	
CÂMBIO V2 .	 <b>15</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.	
ETA'S V2	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.	
PLACAS V2	 <b>18</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.	
VIDROS V2	 <b>45</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.	
ESTRUTURA VEICULAR V2	 <b>285</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.	
HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	 <b>12</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.	
DOCUMENTAÇÃO V2	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.	

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 . 

NO. CHASSI NA BIN:

93YRHMH7KJ786148



QQA6H23

3164506

WWW.SUPERVISAO.COM

Veículo vistoriado, você despreocupado!



NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93YRHAMH7KJ786148  
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93YRHAMH7KJ786148

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

## MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: H4MG736Q055837  
NO. MOTOR NO VEÍCULO: H4MG736Q055837  
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: H4MG736Q055837

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

## CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBS

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

## ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO  
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

## PLACAS V2

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## VIDROS V2

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



**QQA6H23**

3164506

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 2 de 7

**ESTRUTURA VEICULAR V2****• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTE
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F****• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO V2****• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Veículo vistoriado, você desocupado!



QQA6H23

3164506

WWW.SUPERVISAO.COM



## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**QQA6H23**

3164506

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**QQA6H23**

3164506

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita




Longarina dianteira/esquerda




Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**QQA6H23**

3164506

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 6 de 7

# VISTORIA CAUTELAR V2

**SuperVisão®**  
Vistorias Automotivas

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, PARTICULAR, declaro ter recebido o seguinte da: CHECK CAR INTERLAGOS 1 VISTORIA VEICULAR LTDA e cnpj: 42.840.408/0001-11 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
**Avenida Interlagos - Jardim Marajoara - TEL: (11) 2942-0811**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 22/12/2023 13:00:06, conforme horário oficial de brasília, por CHECK CAR INTERLAGOS 1 VISTORIA VEICULAR LTDA A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

PROTEGIDO POR  
**SUPER VISÃO**

Responsável técnico pelo laudo: ISAQUE DO NASCIMENTO DE LIMA - 504270825  
Conferido por: SARA PAIVA DOS SANTOS SOUZA - 436710456



**QQA6H23**

3164506

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 7 de 7



CONFERI AUTO PERICIA GOLD



CONSULTA Nº: 5635129

CONFIDENCIAL PARA: Check Car Interlagos 1  
Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 22/12/2023 às 12:49



#### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QQA-6723	Marca/Modelo: RENAULT/ RENAULT/CAPTUR INTEN 16A	
Chassi: 93YRHAMH7KJ786148	Motor: H4MG736Q055837	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2019	UF de Origem: Null
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 120
Carroceria	Cilindradas 1598	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 233	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo CAPTUR	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 174	Última atualização: 2019-01-31

#### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QQA-6H23	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR INTEN 16A	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2019	Procedência: NACIONAL
Município/UF: PRAIA GRANDE / SP	Chassi: 93YRHAMH7KJ786148 Normal
Motor: H4MG736Q055837	Renavam: 01180201059
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 1598	Peso bruto(PBT): 174
Potência: 120	Capacidade de carga: 233
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

#### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

### Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRHAMH7KJ786148	93YRHAMH7KJ786148	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	H4MG736Q055837	H4MG736Q055837	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

### E-Decodificador de chassi (Cortesia)

**Chassi :** 93YRHAMH7KJ786148

**Origem :** Nacional

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**País :** Brasil

**Montadora :** Renault do Brasil

**Categoria :** Automovel

**Marca :** Renault

**Modelo :** CAPTUR INTEN 16A

**Versão :** RENAULT/ INTEN 16A

**Carroceria :** AU - SUVs

**Ano Fabricação :** 2019

**Ano Modelo :** 2019

**Cilindradas :** 1598

**Combustível :** ALCOOL/GASOLINA

### Base estadual (Cortesia)

**Placa:** QQA-6H23

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Marca/Modelo:** RENAULT / CAPTUR INTEN 16A

**Tipo de veículo:** AUTOMÓVEL

**Categoria:** PARTICULAR

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2019 / 2019

**Procedência:** NACIONAL

**Município/UF:** PRAIA GRANDE / SP

**UF de origem:** PR

**Chassi:** 93YRHAMH7KJ786148 **Normal**

**Motor:** H4MG736Q055837

**Renavam:** 01180201059

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** BRANCA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Potência:** 120

**Cilindradas:** 1598

**Peso bruto(PBT):** 174

**Espécie:** Passageiro

**Capacidade de carga:** 233

**Eixo:** 2

**Eixo Traseiro Dif:** 0

### Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** CELSO BIZZARRO JUNIOR

## ⚡ Débitos do veículo

**PESQUISA NÃO COMPOSTA COM DÉBITOS DO VEÍCUL  
O - CONSULTAR SITE DO DETRAN E DIVIDA ATIVA, PA  
RA MAIS INFORMAÇÕES.**

## ➡ LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2023

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Alienação Fiduciária

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

## ➡ Multas PRF (Cortesia)

**Multas:** Nada Consta

## RENAINF

**Infração:** Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

## ➡ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ➡ Intenção Gravame (Cortesia)

**Intenção restrição financeira:** Alienação Fiduciária

**Documento Financiado:**

**inclusão:** 22/12/2023

**Nome Financeira:** FABIO SILVA DE ARAUJO

**Data inclusão:** 22/12/2023

**Nome agente financeira:** FABIO SILVA DE ARAUJO

**Nome Financiado:**

**Nome Agente:** BANCO ITAUCARD SA

**Documento Financeira:** 452.478.748-89

## ➡ Gravame

**Placa:** QQA6H23

**Renavam:** 01180201059

**Nome Financiado:** FABIO SILVA DE ARAUJO

**Data Contrato:** 22/12/2023

**Status Veiculo:** Alienacao Fiduciaria

**Chassi:** 93YRHAMH7KJ786148

**UF:** SP

**Nome Agente:** BANCO ITAUCARD SA

**Número Gravame:** 59977927

## ➡ Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

**Recall**

Não encontrado recall

**⚠ Alerta de Acidente (Cortesia)**


**NÃO ENCONTRADO**

 **ⓘ Informações de sinistro (cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

 **ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

 **ⓘ Parecer técnico (Cortesia)****🔗 Informações para comercialização****⚠ OFERTA EM LEILÃO**

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QQA6H23 NAS BASES CONSULTADAS**

**⚠ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QQA6H23 NAS BASES CONSULTADAS**

**⚠ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QQA-6H23 NAS BASES CONSULTADAS**

**⚠ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QQA-6H23 NAS BASES CONSULTADAS**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

## FIM DESTA PESQUISA.

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 42.840.408/0001-11** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 42.840.408/0001-11 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 42.840.408/0001-11 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.