

PLACA: EES1F55
MODELO DO VEÍCULO: VW/FOX 1.0



*EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.*

SuperVisão®
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO COM APONTAMENTO

APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

NO. LAUDO:	2988352
DATA DE VISTORIA:	13/10/2023 13:51:56
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	VW/FOX 1.0
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2009
PLACA:	EES1F55
RENAVAM:	00988120488
KM:	109496
COMBUSTÍVEL:	FLEX

ITENS E ACESSÓRIOS

	41 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA A PRESENÇA DE ITENS E ACESSÓRIOS	
	18 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERACÃO DO CHASSI NO VEÍCULO	
	27 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICAÇÃO A CONDIÇÃO DA NÚMERACÃO DO MOTOR NO VEÍCULO	
	13 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA A CONDIÇÃO DA NÚMERACÃO DO CÂMBIO NO VEÍCULO	
	81 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA A CONDIÇÃO DOS ITENS DE IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETAS ETA, CINTOS E VIDROS) E CONDIÇÃO DAS PLACAS	
	8 <small>Máx. Itens verificados</small>	INFORMA O HISTÓRICO DE LEILÃO, SINISTRO INTEGRAL E RESTRIÇÕES NO VEÍCULO	
	9 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEÍCULO, INCLUINDO LONGARINAS, COLUNAS, TETO, ASSOALHO, ETC.	
	20 <small>Máx. Itens verificados</small>	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.	

ITENS E ACESSÓRIOS 

• ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACEND. DE CIGARROS
- ESTEPE
- MACACO
- RÁDIO
- CÂMBIO MECÂNICO
- VIDROS ELÉTRICOS
- LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

Veículo vistoriado, você despreocupado!



EES1F55

2988352

WWW.SUPERVISAO.COM



ANTENA ELÉTRICA
 CHAVE DE RODA
 VIDROS VERDES
 TRAVAS ELÉTRICAS
 TÉRMICO TRASEIRO
 TAPETES
 TRIÂNGULO

CONDIÇÃO N. DO CHASSI

NO. CHASSI NA BIN: 9BWAA05Z294051228
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWAA05Z294051228
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BWAA05Z294051228

- CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

CONDIÇÃO N. DO MOTOR

NO. MOTOR NA BIN: CCN708010
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: CCN708010
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: CCN708010

- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

CONDIÇÃO N. DO CÂMBIO

NO. CÂMBIO NA BIN: N/I
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: SEM ACESSO

- CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO CADASTRADA NA BIN

OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

IDENTIFICAÇÃO E PLACAS

- CINTOS E VIDROS

- DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

DIANTEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO ESQUERDO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

TRASEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

DIANTEIRO DIREITO: COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

- CONDIÇÃO DA GRAVACAO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Veículo vistoriado, você desocupado!



EES1F55

2988352

WWW.SUPERVISAO.COM



• CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS ETA

ETA - COMPARTIMENTO MOTOR :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

ETA - BATENTE DA PORTA :

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÓES DO FABRICANTE

ETA - ASSOALHO :

SEM VISUALIZAÇÃO

• CONDIÇÕES DA PLACA

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

HISTÓRICO

• REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

ESTRUTURA DA CARROCERIA

• ESTRUTURA DA CARROCERIA

APRESENTA AVARIAS E REPAROS QUE NÃO AFETAM A ESTRUTURA DA CARROCERIA






EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PINTURA V1**• VISTA SUPERIOR**

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PEÇA RETOCADA COM MASSA
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PEÇA RETOCADA COM MASSA

AVALIAÇÃO FUNCIONAL

FUNCIONAMENTO DO VÉHICULO:	SIM
FUNCIONAMENTO DO A.C.:	NAOPROSSUI
ABERTURA DO TETO SOLAR:	NAOPROSSUI
FUNCIONAMENTO PAINEL DE INSTRUMENTOS:	SIM
LUZ DO AIRBAG / ABS FUNCIONAMENTO:	NAOPROSSUI
ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:	SIM
ACIONAMENTO DOS RETROVISORES ELÉTRICOS:	NAOPROSSUI
FUNCIONAMENTO DA DIREÇÃO ELÉTRICA/HIDRAULICA:	NAOPROSSUI

OBSERVAÇÃO

PAINEL DIANTEIRO POSSUI AMASSADO, CAIXA DE AR ESQ E DIR POSSUI REPARO E PQ AMASSADO, FOLHA DA LATERAL TRASEIRA ESQ E DIR POSSUI REPARO



EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



OBSERVAÇÕES GERAIS

O PRESENTE LAUDO POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO DESCrito, NÃO SUBSTITUINDO EM HIPÓTESE ALGUMA, A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. A VALIDADE DO PRESENTE LAUDO RESTRANGE-SE AO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, EM RAZÃO PELA QUAL SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES, ALTERAÇÕES OU DANOS POSTERIORES SOFRIDOS PELO VEÍCULO, TAIS COMO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO, ESTRUTURA ETC. O STATUS/RESULTADO DO PRESENTE LAUDO SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS, PODENDO ESTE SER ALTERADO HÁ QUALQUER MOMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. A SUPER VISÃO VISTORIAS AUTOMOTIVAS REPASSA NA INTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELA EMPRESA DE CONSULTA/PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO PELAS INFORMAÇÕES DELES.

ANÁLISE DE PINTURA:

A ANÁLISE DA PINTURA EXTERNA INFORMA QUAIS AS CONDIÇÕES DELA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS PEÇAS, CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DO LAUDO. OUTRAS PEÇAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO NÃO SÃO VERIFICADAS. O ESTADO E CONDIÇÕES DA PINTURA EXTERNA NÃO AFETA O STATUS FINAL DO LAUDO.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO DE MANEIRA GERAL POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DE AUTOMÓVEIS, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA SUPER VISÃO, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DAS SEGURADORAS.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL:

A AVALIAÇÃO FUNCIONAL É RESULTADO DE UM TESTE ÚNICO E PADRONIZADO NOS ITENS DESCritos. A RESULTADO "SIM" INDICA QUE O EQUIPAMENTO APRESENTOU FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DA VISTORIA. INFORMAMOS QUE QUALQUER MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NESTES EQUIPAMENTOS NÃO ESTÁ PREVISTA E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA SUPER VISÃO. O RESULTADO "SEM DIAGNÓSTICO" INDICA QUE OCORREU ALGUMA LIMITAÇÃO NO VEÍCULO QUE IMPEDIU O FUNCIONAMENTO DO ITEM, PORTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR SEU FUNCIONAMENTO, DEVENDO O INTERESSADO BUSCAR UMA FORMA DE REALIZAR OS TESTES EM OUTRO AMBIENTE. A SUPER VISÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS POSTERIORES A QUALQUER ITEM AVALIADO NESTA VISTORIA.

ITENS/ACESSÓRIOS:

SÃO VERIFICADOS A PRESENÇA DOS ITENS E ACESSÓRIOS, O FUNCIONAMENTO DOS MESMOS NÃO SÃO AVALIADOS NESTA VISTORIA.

**EES1F55**

2988352

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAO.COM**PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Gravação do vidro



EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq




Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Caixa De Ar Dir.



EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 7 de 9

Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Página 8 de 9

Extra1



Extra2



Extra3



Extra4



Extra5



Eu, , declaro ter recebido o seguinte da: NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP e cnpj: 11.453.157/0001-99 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Avenida São Miguel - Vila Marieta - TEL: (11) 2681-8248

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 13/10/2023 13:51:56, conforme horário oficial de brasilia, por NOVA SUPER VISÃO VISTORIAS LTDA - EPP
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: RODRIGO GOMES DA SILVA - 111111111111
Conferido por: RODRIGO GOMES DA SILVA - 111111111111



EES1F55

2988352

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 9 de 9