



DADOS GERAIS:

DATA:	26/10/2023	STATUS:	NÃO CONFORME
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	3022026
UNIDADE:	PRAIA GRANDE 2	VISTORIADOR:	MARCELO CARLOS DA SILVA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/FIT EX
ANO FAB./MODELO:	2008 / 2008	COR:	CINZA
PLACA:	DSB6291	CIDADE:	GUARUJÁ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	93HGD37808Z203223	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	L15A68203239
Nº DO CHASSI NA BIN:	93HGD37808Z203223	Nº DO MOTOR NA BIN:	L15A68203239
Nº DO CHASSI NO CRLV:	93HGD37808Z203223	Nº DO MOTOR NO CRLV:	L15A68203239
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	N/C	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/C	KM:	135925

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO

✓ NÃO OBRIGATÓRIA

BATENTE DA PORTA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

DIANTEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO DIREITO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

TRASEIRO ESQUERDO

✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

⚠️ **AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇERIA**

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO E CAIXA DE ESTEPE COM REPARO FORA DOS PADRÕES. ASSOALHO DO PORTA MALAS E LONGARINA TRASEIRA DIREITA COM CORROSÃO ACENTUADA.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão - Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

⚠️ Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 26/10/2023 16:01:04 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR DINÂMICA VISTORIAS ECV LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCELO CARLOS DA SILVA - 338060248;
Conferido por: THAIS ARAUJO - 11111111111111111.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DINÂMICA VISTORIAS ECV LTDA e CNPJ: 32531965000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3022026

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 26/10/2023 16:01:05 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCELO CARLOS DA SILVA - 338060248;
Conferido por: THAIS ARAUJO - 11111111111111.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA e CNPJ: 32531965000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3022026

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 26/10/2023 16:01:05 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCELO CARLOS DA SILVA - 338060248;
Conferido por: THAIS ARAUJO - 11111111111111.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA e CNPJ: 32531965000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



DADOS GERAIS:

DATA:	26/10/2023	Nº DO LAUDO:	3022026
CLIENTE:	GRUPO BMZ	VISTORIADOR:	MARCELO CARLOS DA SILVA
UNIDADE:	PRAIA GRANDE 2		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HONDA	MODELO/VERSÃO:	HONDA/FIT EX
ANO FAB./MODELO:	2008 / 2008	COR:	CINZA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM

- ✓ ALARME
- ✓ AR QUENTE
- ✓ ESTEPE
- ✓ MACACO
- ✓ RETROVISORES ELÉTRICOS
- ✓ CÂMBIO MECÂNICO
- ✓ VIDROS ELÉTRICOS
- ✓ LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

ITEM

- ✓ AR CONDICIONADO
- ✓ TRAVAS ELÉTRICAS
- ✓ ANTENA
- ✓ COMP. DE BORDO
- ✓ TAPETES
- ✓ TRIÂNGULO



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 26/10/2023 16:01:05 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCELO CARLOS DA SILVA - 338060248;
Conferido por: THAIS ARAUJO - 11111111111111.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA e CNPJ: 32531965000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



Número do Laudo: 3022026


PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 6º. 1º, DO DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 EM 26/10/2023 16:01:05 PM, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRÁSILIA, POR DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com/>

Responsável técnico pelo laudo: MARCELO CARLOS DA SILVA - 338060248;
Conferido por: THAIS ARAUJO - 11111111111111.

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: DINAMICA VISTORIAS ECV LTDA e CNPJ: 32531965000105 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.



CONSULTA Nº: 5409583

CONFIDENCIAL PARA: Dinamica Vistorias Ecv
Ltda

REALIZADA EM: 26/10/2023 às 15:18

SP - GUARUJA-SP
DSB-629I



Dados de Fabricação do Veículo

Placa: DSB-6291	Marca/Modelo: HONDA/ HONDA/FIT EX	
Chassi: 93HGD37808Z203223	Motor: L15A68203239	Combustível: Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: GUARUJA / SP
Ano fabricação: 2008	Ano modelo: 2008	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 105
Carroceria	Cilindradas 1496	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 1	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - MONOCAB	Grupo modelo veículo FIT	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 105	Última atualização: 2017-06-05

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: DSB-6291	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / FIT EX	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2008	Procedência: NACIONAL
Município/UF: GUARUJA-SP / SP	Chassi: 93HGD37808Z203223 NORMAL
Motor: L15A68203239	Renavam: 00970762577
Combustível: GASOLINA	Cor: Cinza
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1496	Peso bruto(PBT): 105
Peso bruto(CMT): 1	Potência: 105
Capacidade de carga: 0,00	Eixo: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93HGD37808Z203223	93HGD37808Z203223	✓
Motor	L15A68203239	L15A68203239	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decoder de chassi (Cortesia)

Chassi : 93HGD37808Z203223

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Honda Automóveis do Brasil

Marca : Honda

Versão : HONDA/ EX

Ano Fabricação : 2008

Cilindradas : 1496

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : FIT

Carroceria : AU - MONOCAB

Ano Modelo : 2008

Combustível : Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: DSB-6291

Marca/Modelo: HONDA / FIT EX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: L15A68203239

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1496

Peso bruto(CMT): 1

Capacidade de carga: 0,00

Carroceria: NENHUMA

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2008

Município/UF: GUARUJA-SP / SP

Chassi: 93HGD37808Z203223 **NORMAL**

Renavam: 00970762577

Cor: CINZA

Potência: 105

Peso bruto(PBT): 105

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: ALDO ALEXANDRE DOS ANJOS

Proprietário anterior: ANDRE LISBOA FEITOSA

🔍 Débitos do veículo

Multas: NAO EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 0,00

IPVA: NAO EXISTE DEBITO DE IPVA

IPVA: R\$ 0,00

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

DER: R\$ 0,00

DERSA: R\$ 0,00

CETESB: R\$ 0,00

DETRAN: R\$0,00

Guincho: NADA CONSTA

Municipais: R\$ 0,00

▶ LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2023

🚫 Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Ambiental: veiculo com inspecao veicular ok

▶ DETRAN - Para maiores informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▶ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

▶ Gravame (Cortesia)

NADA CONSTA

🔄 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

▶ Recall

Não encontrado recall


ⓘ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

🔗 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA DSB6291 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA DSB6291 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA DSB-6291 NAS BASES CONSULTADAS

🔗 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA DSB-6291 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 32.531.965/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 32.531.965/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 32.531.965/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.