

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

NO. LAUDO:	3362719
DATA DE VISTORIA:	20/02/2024 10:36:22
MARCA:	RENAULT
MODELO:	KWID LIFE 10MT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2021
PLACA:	BDY6A12
RENAVAM:	01225524250
KM:	29430
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	TARUMÃ PR
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .	 22 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.	
MOTOR V2 .	 22 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.	
CÂMBIO V2 .	 15 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.	
ETA'S V2	 22 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.	
PLACAS V2	 18 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.	
VIDROS V2	 45 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.	
ESTRUTURA VEICULAR V2	 285 <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.	
HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	 12 <small>Máx. Itens verificados</small>	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.	
DOCUMENTAÇÃO V2	 22 <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.	

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 . 

NO. CHASSI NA BIN:

93YRBB002MJ389981



BDY6A12

3362719

WWW.SUPERVISAO.COM

Veículo vistoriado, você despreocupado!



NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93YRBB002MJ389981
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93YRBB002MJ389981

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: B4DA402Q198806
NO. MOTOR NO VEÍCULO: B4DA402Q198806
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: B4DA402Q198806

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: B246796

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2 .

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO
ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2 .

• PLACA DIANTEIRA
PLACA DENTROS DOS PADRÕES
• PLACA TRASEIRA
PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2 .

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.
PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



BDY6A12

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



ESTRUTURA VEICULAR V2**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTE
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



BDY6A12

3362719

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



BDY6A12

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira




Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



BDY6A12

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



BDY6A12

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



PROTEGIDO POR
SUPERVISÃO

Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: TARUMA VISTORIA VEICULAR LTDA e cnpj: 40.473.614/0001-05 e
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rodovia BR-116 - Tarumã - TEL: (41) 3071-4552

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 20/02/2024 10:36:22, conforme horário oficial de brasília, por TARUMA VISTORIA VEICULAR LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: WELLINGTON WAGNER HEINE - 127155801
Conferido por: BIANCA BINO FARIA DE SOUZA - 134784644



BDY6A12

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

