

## SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

## APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

NO. LAUDO:	3362719
DATA DE VISTORIA:	20/02/2024 10:36:22
MARCA:	RENAULT
MODELO:	KWID LIFE 10MT
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2020
ANO MODELO:	2021
PLACA:	BDY6A12
RENAVAM:	01225524250
KM:	29430
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	TARUMÃ PR
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.	
MOTOR V2 .	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.	
CÂMBIO V2 .	 <b>15</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.	
ETA'S V2	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.	
PLACAS V2	 <b>18</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.	
VIDROS V2	 <b>45</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.	
ESTRUTURA VEICULAR V2	 <b>285</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.	
HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	 <b>12</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.	
DOCUMENTAÇÃO V2	 <b>22</b> <small>Máx. Itens verificados</small>	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.	

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS 

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 . 

NO. CHASSI NA BIN:

93YRBB002MJ389981



BDY6A12

3362719

WWW.SUPERVISAO.COM

Veículo vistoriado, você despreocupado!



NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93YRBB002MJ389981  
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93YRBB002MJ389981

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

## MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: B4DA402Q198806  
NO. MOTOR NO VEÍCULO: B4DA402Q198806  
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: B4DA402Q198806

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

## CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: B246796

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

## ETA'S V2

### • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO  
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

## PLACAS V2

### • PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

### • PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

## VIDROS V2

### • CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI  
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



**BDY6A12**

3362719

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



**ESTRUTURA VEICULAR V2****• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO .:	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO .:	SEM AVARIAS APARENTE
CONDICOES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA .:	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTE
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F****• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO V2****• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



BDY6A12

3362719

## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**BDY6A12**

3362719

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**BDY6A12**

3362719

Veículo vistoriado, você desocupado!

**WWW.SUPERVISAOCOM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**BDY6A12**

3362719

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: TARUMA VISTORIA VEICULAR LTDA e cnpj: 40.473.614/0001-05 e  
compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros  
sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Rodovia BR-116 - Tarumã - TEL: (41) 3071-4552

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 20/02/2024 10:36:22, conforme horário oficial de brasília, por TARUMA VISTORIA VEICULAR LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: WELLINGTON WAGNER HEINE - 127155801  
Conferido por: BIANCA BINO FARIA DE SOUZA - 134784644



**BDY6A12**

3362719

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 6 de 6



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 5821421

CONFIDENCIAL PARA: Art Mig Serviços de Vistorias Veicular Ltda

REALIZADA EM: 20/02/2024 às 10:37



### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: BDY-6A12	Marca/Modelo: RENAULT / KWID LIFE 10MT	
Chassi: 93YRBB002MJ389981	Motor: B4DA402Q198806	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: IVAIPORA / PR
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2021	UF de Origem: PR
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 70
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 116	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo KWID	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 116	Última atualização: 2020-03-13

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: BDY-6A12	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / KWID LIFE 10MT	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021
Procedência: NACIONAL	Município/UF: CURITIBA / PR
Chassi: 93YRBB002MJ389981 Normal	Motor: B4DA402Q198806
Renavam: 01225524250	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0999
Peso bruto(PBT): 1,16	Peso bruto(CMT): 1,16
Potência: 070	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

### Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

### Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRBB002MJ389981	93YRBB002MJ389981	
Motor	B4DA402Q198806	B4DA402Q198806	
Cor	BRANCA	BRANCA	
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	

### E-Decodificador de chassi (Cortesia)

**Chassi :** 93YRBB002MJ389981

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Renault do Brasil

**Marca :** Renault

**Versão :** RENAULT/ LIFE 10MT

**Ano Fabricação :** 2020

**Cilindradas :** 999

**Origem :** Nacional

**País :** Brasil

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** KWID

**Carroceria :** AU - ENTRADA

**Ano Modelo :** 2021

**Combustível :** Alcool / Gasolina

### Base estadual (Cortesia)

**Placa:** BDY-6A12

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Marca/Modelo:** RENAULT / KWID LIFE 10MT

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Categoria:** PARTICULAR

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2020 / 2021

**Procedência:** NACIONAL

**Município/UF:** CURITIBA-PR / PR

**UF de origem:** PR

**Chassi:** 93YRBB002MJ389981 **NORMAL**

**Motor:** B4DA402Q198806

**Renavam:** 01225524250

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** BRANCA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Potência:** 70

**Cilindradas:** 999

**Peso bruto(PBT):** 116

**Peso bruto(CMT):** 116

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Capacidade de carga:** 0

**Eixo:** 2

**Carroceria:** INEXISTENTE

### Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** CALCE CERTO REPRESENTACOES  
COMERCIAIS LT

## ⚡ Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO

**Licenciamento:** EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

**Guincho:** NADA CONSTA

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ 1.384,14

**Licenciamento:** R\$ 90,94

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** NADA CONSTA

**Restrição Tributária:** NADA CONSTA

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** NADA CONSTA

**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA

**Restrição Judiciária:** NADA CONSTA

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## ▣ Informações do DETRAN (Cortesia)

**SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE**

## ▣ SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ▣ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## 🔗 Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## ▣ Recall

**Não encontrado recall**

## ⚠ Bateu PR - Alerta de Acidente (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO**


## ❗ Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## ❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ! Parecer técnico (Cortesia)



### ! Informações para comercialização

#### \$ OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA BDY6A12 NAS BASES CONSULTADAS**

#### \$ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA BDY6A12 NAS BASES CONSULTADAS**

#### \$ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA BDY-6A12 NAS BASES CONSULTADAS**

### ■ Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.333.052/0001-04** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.333.052/0001-04 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.333.052/0001-04 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.