

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4076520
DATA DE VISTORIA:	24/09/2024 11:53:55
MARCA:	FORD
MODELO:	KA
COR:	VERMELHA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2018
PLACA:	IXV8514
RENAVAM:	01118398685
KM:	56869
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
 ACEND. DE CIGARROS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**IXV8514**

4076520

WWW.SUPERVISAOCOM

ALARME

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

CÂMBIO MECÂNICO

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

CHAVE DE RODA

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

COMP. DE BORDO

TAPETES

TRIÂNGULO

CHASSI 

NO. CHASSI NA BIN: 9BFZH55L1J8487976

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BFZH55L1J8487976

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BFZH55L1J8487976

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR 

NO. MOTOR NA BIN: XNKAJ8487976

NO. MOTOR NO VEÍCULO: XNKAJ8487976

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: XNKAJ8487976

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO 

NO. CÂMBIO NA BIN: NADA CONSTA

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: NADA CONSTA

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S • **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**IXV8514**

4076520

PLACAS

- PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

- PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS

- CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

- ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA DIANTEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL CORTA FOGO . : SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX (PARAFUSADO) . : SEM AVARIAS APARENTES

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . : SEM AVARIAS APARENTES

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

- ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

LONGARINA TRASEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

PAINEL TRASEIRO . : SEM AVARIAS APARENTES

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA): NÃO APLICADO

- ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : SEM AVARIAS APARENTES

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR DIREITA . : SEM AVARIAS APARENTES

CAIXA DE AR ESQUERDA . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (A) . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (B) . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA ESQ. (C) . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (A) . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (B) . : SEM AVARIAS APARENTES

COLUNA DIR. (C) . : SEM AVARIAS APARENTES

- ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . : SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS): SEM AVARIAS APARENTES



ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

HISTÓRICO VEICULAR

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO COM DEVOLUÇÃO E BAIXA SISTÊMICA

DOCUMENTAÇÃO

CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO 17/01/2019, ENCONTRADO 21/01/2019, DEVOLVIDO 04/02/2019

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.

Veículo vistoriado, você despreocupado!



IXV8514

4076520

WWW.SUPERVISAOCOM



FOTOS

Frete



Traseira




Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna




Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq




Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



IXV8514


4076520

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISA0.COM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



IXV8514

4076520

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 35.352.697/0001-44 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV IPIRANGA - PRAIA DE BELAS - TEL: (51) 3279-3278



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 24/09/2024 11:53:55, conforme horário oficial de Brasília, por C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: JULIANO MATIVI FRIEDEIN - 510055768
Conferido por: KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649



CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 6723533

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 24/09/2024 às 11:33




HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO!

Dados de Fabricação do Veículo		
Placa: IXV-8514	Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 HA B	
Chassi: 9BFZH55L1J8487976	Motor: XNKAJ8487976	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Vermelha	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: ROQUE GONZALES / RS
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2018	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Potência: 85
Carroceria:	Cilindradas: 997	Procedência: Nacional
Situação Chassi: N	Capacidade carga: 145	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 0	Data Registri DI: 0	Fabricante:
Segmento: AU - ENTRADA	Grupo modelo veículo: KA	Data limite restrição Trib:
Capacidade máxima tração:	Peso bruto total: 145	Última atualização: 2017-05-19

🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IXV-8514

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 HA B

Montagem: Não APLICAVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BFZH55L1J8487976 **NORMAL**

Renavam: 01118398685

Cor: VERMELHA

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 1.45

Potência: 85

Eixo: 2

Eixo auxiliar: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: ROQUE GONZALES / RS

Motor: XNKAJ8487976

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 997

Peso bruto(CMT): 1.45

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0

🚫 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✔ Não existe queixa de roubo e furto ativa

❗ Existe histórico de roubo e furto

📅 HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto

Ano: 2019

Orgão de segurança: 512

Nº do boletim: 444

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Data da ocorrência: 17/01/2019

Ocorrência: Encontrado

Ano: 2019

Orgão de segurança: 522

Nº do boletim: 833

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Data da ocorrência: 21/01/2019

Ocorrência: Devolvido

Ano: 2019

Orgão de segurança: 522

Nº do boletim: 1186

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Data da ocorrência: 04/02/2019

⚠ Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BFZH55L1J8487976	9BFZH55L1J8487976	✔
Motor	XNKAJ8487976	XNKAJ8487976	✔
Cor	VERMELHA	VERMELHA	✔
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✔

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BFZH55L1J8487976

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : FORD DO BRASIL

Marca : FORD

Versão : FORD/ SE 1.0 HA B

Ano Fabricação : 2017

Cilindradas : 997

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Automovel

Modelo : FORD/KA SE 1.0 HA B

Carroceria : AU - ENTRADA

Ano Modelo : 2018

Combustível : Alcool / Gasolina

 Base estadual (Cortesia)

Placa: IXV-8514

Marca/Modelo: FORD / KA SE 1.0 HA B

Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2018

Município/UF: ROQUE GONZALES / RS

Motor: XNKAJ8487976

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 997

Peso bruto(CMT): 145

Capacidade de carga:

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BFZH55L1J8487976 **NORMAL**

Renavam: 01118398685

Cor: VERMELHA

Potência: 85

Peso bruto(PBT): 145

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2

 Informações de proprietário

Proprietário Atual: RITA SCHNEIDER WENDT

 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS


 OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO / RESERVA DE GRAVAME

Informações complementares**VEÍCULO ALIENADO - ADMINISTRADORA DE CONS SI CREDI LTDA****LIBERAÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECEBIDA D O AGENTE FINANCEIRO. COMPARECER AO CRVA PAR A SUA EFETIVAÇÃO.****SNG - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA****SNG - RESERVA DE GRAVAME****DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições****Consultar site:** <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado**SENATRAN / CSV - Para mais informações****Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>**Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda****Recall****Não encontrado recall****Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS****Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS****Parecer técnico (Cortesia)**

 **Informações para comercialização** **OFERTA EM LEILÃO**

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IXV8514 NAS BASES CONSULTADAS

 **EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO**

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IXV8514 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA**

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IXV-8514 NAS BASES CONSULTADAS

 **HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA**

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IXV-8514 NAS BASES CONSULTADAS

 **Dívida Ativa proprietário atual**

NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO 
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA. **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.