

SP - SANTOS
QMQ5967

LAUDO DE PERÍCIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo

RENAULT/SANDERO AUTH 10/RENAULT/SANDERO AUTH 10

2017/ 2018 - BRANCA - Álcool / Gasolina

Solicitante

DORIVAL PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR

APROVADO



DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN

DADOS COLETADOS

TIPO VEÍCULO: Automóvel
RENAVAM: 01125714465
CHASSI: 93Y5SRF84JJ950710
MOTOR: B4DC401Q044996
CÂMBIO: NÃO INFORMADO
MUNICÍPIO/UF: SANTOS/SP

ESPÉCIE: PASSAGEIRO
CATEGORIA: PARTICULAR
CAPACIDADE: NÃO INFORMADO
PBT:
CILINDRADA: 0999
POTÊNCIA: 082

CRLV:
HODÔMETRO:
CHASSI: 93Y5SRF84JJ950710
MOTOR: B4DC401Q044996
CÂMBIO: ***
MUNICÍPIO/UF: Santos/SP

APROVADO

REPROVADO

COM APONTAMENTO(S)

COM ALERTA(S)

COM RESTRIÇÃO(ÕES)



ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



✓ 208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor




✓ 018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



! 066 - Gravação identificadora obstruída/sem acesso (necessária a remoção da obstrução para análise).

Eta/VIS



✓ 249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS do batente da porta





ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

- 8 - Eta original

VIS do batente da porta

- 8 - Eta original

VIS do piso/assoalho

- 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

Gravação do VIS nos Vidros**Para-brisa**

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira esquerda

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta dianteira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro da porta traseira direita

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

Vidro traseiro

- 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

PIV- Placas de identificação veicular**Lacre e/ou Arame**

- 208 - Sem vestígios de irregularidades.

PRH - Pesquisas de Registros e Histórico**Restrições informadas por consulta homologada.**

- 246 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Autocredcar, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 27.606.838/0001-80.

- 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.


Registro de KM**Hodômetro**

- 249 - Registro fotografado/observado.






AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



1 - Envolvente/para choque dianteiro	Original
2 - Alma do para choque dianteiro/painel frontal inferior	Original
3 - Painel frontal superior	Original
4 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
5 - Longarina dianteira esquerda	Original
6 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
7 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
8 - Painel corta fogo	Original
9 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
10 - Porta dianteira esquerda	Original
11 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
12 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
13 - Coluna dianteira esquerda	Original
14 - Coluna média/central esquerda	Original
15 - Porta traseira esquerda	Original
16 - Coluna traseira esquerda	Original
17 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
18 - Folha lateral traseira esquerda	Original
19 - Longarina traseira esquerda	Original
20 - Envolvente/para choque traseiro	Original
21 - Capô/tampa do porta malas/caçamba	Original





22 - Painel traseiro	Danificado
23 - Alma do para choque traseiro	Original
24 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
25 - Longarina traseira direita	Original
26 - Caixa de roda traseira direita	Original
27 - Folha lateral traseira direita	Original
28 - Porta traseira direita	Original
29 - Coluna traseira direita	Original
30 - Porta dianteira direita	Original
31 - Coluna média/central direita	Original
32 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
33 - Caixa de ar/soleira direita	Reparado
34 - Coluna dianteira direita	Original
35 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Reparado
36 - Caixa de roda dianteira direita	Original
37 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
38 - Longarina dianteira direita	Original
39 - Capô/tampa do compartimento do motor	Original
40 - Folha do teto	Danificado
41 - Estrutura do teto	Original
42 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

Reparo na região dianteira.// Reparo na lateral direita e esquerda.// Reparo na caixa de ar direita.// Reparo/avaria no painel traseiro.// Avaria na folha do teto.



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



Foto extra



3765378.93Y55SRF84JJ950710. 13092023162556.315245



www.terceiravisao.com
UNIDADE FRANQUEADA - Santos/SP
CNPJ: 09.597.661/0001-10
TEL: 13-33260045



ACESSO
SEGUR



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de perícia cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno, funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de perícia cautelar : sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO!** o laudo de perícia cautelar , apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.

**Observações**

Reparo na região dianteira.// Reparo na lateral direita e esquerda.// Reparo na caixa de ar direita.// Reparo/avaria no painel traseiro.// Avaria na folha do teto.

DOUGLAS RANMISES CHAGAS SOBREIRA DO NASCIMENTO

Perito em identificação veicular

Danieli Rodrigues Ribeiro

Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de perícias e vistorias veiculares. A perícia cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE PERÍCIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.





QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✓ DÉBITOS: NÃO
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ VENDA DIRETA: NÃO	✓ REMARKETING: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	QMQ5967
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	93Y5SRF84JJ950710
RENAVAM:	01125714465
NÚMERO DO MOTOR:	B4DC401Q044996
MOTOR DE FÁBRICA:	B4DC401Q044996

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2017/2018
MARCA/MODELO	RENAULT/SANDERO AUTH 10	UF/MUNICIPIO	SP/SANTOS
CAP. PASSAGEIROS	5	COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL / GASOLINA
POTÊNCIA	082	TIPO	AUTOMÓVEL
CARROCERIA	NAO APICAVEL	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS	2	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	NÃO INFORMADO
CILINDRADAS	0999	REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT	147/231	SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	19/12/2018	MONTAGEM	MONTAGEM ACABADA

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE

PLACA:	QMQ5967	CHASSI:	93Y5SRF84JJ950710
UF FATURADO:	PR	DOC FATURADO:	00913443000173
COR:	BRANCA	COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	RENAULT/SANDERO AUTH 10	ANO FAB/MOD:	2017/2018
POTENCIA:	82	CILINDRADAS:	999
MOTOR:	B4DC401Q044996	CÂMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EIXOS:	2
EIXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EIXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:	QMQ5967	CHASSI:	93Y5SRF84JJ950710
MOTOR:	B4DC401Q044996	RENAVAM:	NÃO INFORMADO
ANO DE FABRICAÇÃO:	2017	ANO MODELO:	2018
QTD. PASSAGEIROS:	5	CAPACIDADE DE CARGA:	NÃO INFORMADO
ESPÉCIE:	PASSAGEIRO	CÂMBIO:	NÃO INFORMADO
CARROCERIA:	NAO APPLICAVEL	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
EIXOS:	2	CILINDRADAS:	999
CHASSI REMARCADO:	N	TIPO DO VEÍCULO:	AUTOMOVEL
CMT:	231	PESO BRUTO:	147
COMBUSTÍVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA	MARCA/MODELO:	RENAULT/SANDERO AUTH 10
POTÊNCIA:	82		
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL	MUNICÍPIO/UF:	SANTOS/SP
COR:	BRANCA	SITUAÇÃO:	NÃO INFORMADO

RESTRICOES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA QMQ5967

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA QMQ5967

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NÃO EXISTEM DÉBITOS	ALERTA DE MULTA:	NÃO EXISTEM DÉBITOS
VALOR DPVAT:	NÃO INFORMADO	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	NÃO INFORMADO	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	ALEXANDRA MARIA MARQUES DE SOUSA
-----------	---------------	--------	----------------------------------

GRAVAME COMPLETO

✓ VEÍCULO NUNCA CONSTOU DA BASE DE GRAVAMES

DENATRAN

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRICOES JUDICIAL RENAJUD

✓ NENHUM REGISTRO

MULTA RENAINF

✓ NENHUM REGISTRO

RECALL

✓ NENHUM REGISTRO

CERTIFICADO DE SEGURANCA VEICULAR

✓ NENHUM REGISTRO

LEILAO 1

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILAO

LEILAO 2

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILAO

VENDA DIRETA

✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILAO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZACAO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

HISTORICO DE AVARIA

✓ NAO POSSUI HISTORICO DE AVARIA

SINISTRO

✓ VEICULO NAO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

VEICULO NAO POSSUI INDICIO DE SINISTRO

HISTORICO DE PROPRIETARIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
SP	QMQ5967	2020	ALEXANDRA MARIA MARQUES DE SOUSA
SP	QMQ5967	2019	ALEXANDRA MARIA MARQUES DE SOUSA

DETTRAN

NÃO CONSTAM DÉBITOS E/OU RESTRIÇÕES

PLACA:	QMQ5967	RENAVAM:	1125714465
IPVA:	R\$ 0,00	TOTAL DE MULTAS:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	INSPEÇÃO GNV:	NÃO INFORMADO
RESTRIÇÃO GUINCHO:	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO:	2023
STATUS DO LICENCIAMENTO:	EM DIA		

AÇÕES TRABALHISTAS - CORTESIA

PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PERANTE AO TST, FAVOR ACESSAR:
[HTTPS://WWW.TST.JUS.BR/CERTIDAO](https://www.tst.jus.br/certidao)

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ: 09.597.661/0001-10, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Autocredcar limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 09.597.661/0001-10 em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 09.597.661/0001-10 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.