



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA

Código da Consulta: 31068



COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907.COMPLETA31068RIODEJANEIROLQ2907

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA: LQQ2907,

Data da Pesquisa: **terça-feira, 15 de outubro de 2024 - 12:35:43**

Data da Impressão: **terça-feira, 15 de outubro de 2024 - 15:43:38**

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO



RESTRIÇÕES ESTADUAL



SINISTRO



ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS



LEILÃO

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2012	ANO MODELO:	2013
MARCA MODELO:	CITROEN/C3 90M TENDANCE	COR:	CINZA
COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL	CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	005	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1449	POTÊNCIA:	093
CAPACIDADE DE CARGA:	00000	CMT/PBT VEÍCULO:	01930 / / 01530
QUANTIDADE DE EIXOS:	02	TIPO CARROCERIA:	INEXIST.

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	22/10/2016	DATA LICENCIAMENTO:	30/11/2020
EXER. LICENCIAMENTO:	2020	RENAVAM:	00508042674
PLACA ATUAL:	LQQ2907	MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ	UF JURISDIÇÃO:	RJ
CHASSI	935SLFYFYDB540786	SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
		ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	22/10/2016
		TIPO CHASSI:	NORMAL

AGREGADOS

Nº MOTOR (ESTADUAL):	10DBSY0011852
CARROCERIA:	INEXIST.

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

LICENCIAMENTO:	230,86
MULTAS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DPVAT:	NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA:	000000000000 / NADA CONSTA

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL: **GISELE LIMA KARAM**

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2012	ANO MODELO:	2013
MARCA MODELO:	CITROENCITROEN/C3 90M TENDANCE/	COR:	CINZA
COMBUSTIVEL:	ÁLCOOL / GASOLINA	ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
TIPO VEICULO:	AUTO	CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL		

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL / / 1530	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CAPACIDADE DE CARGA:	0	CILINDRADAS:	1449
POTÊNCIA:	93	TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:	LQ02907	MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF JURISDIÇÃO:	RJ	UF PLACA:	RJ
		RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
		CHASSI:	935SLYFYDB540786

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL	NÚMERO MOTOR:	10DBSY0011852
CARROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL		
RESTRICÇÕES			
RENAJUD:	NADA CONSTA		
RESTRICÇÃO 01:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO 03:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO 04:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO: SETEMBRO UF EMPLACAMENTO: RJ

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDÍCIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:

GISELE LIMA KARAM

2024

GISELE LIMA KARAM

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE CSV

⚠ HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.

RECOMENDAMOS VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CSVs, DIRETAMENTE NO SITE [CLICANDO AQUI](#)

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: O CONTRATANTE declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa são confidenciais e visam exclusivamente CORROBORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de ANÁLISE PRÉVIA e não decisória para a vistoria ou comercialização do veículo, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. Que a responsabilidade da GERAÇÃO TECNOLOGIA se limita a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações na data e hora da realização desta pesquisa, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente; e que registros de leilão têm prazo indeterminado para que a informação seja captada. Declara ainda ter ciência que o levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras e que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4141386
DATA DE VISTORIA:	15/10/2024 13:36:40
MARCA:	CITROEN
MODELO:	C3 90M TENDANCE
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2012
ANO MODELO:	2013
PLACA:	LQQ2907
RENAVAM:	00508042674
KM:	52117
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK ✓ CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK ✓ MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK ✓ CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ✓ ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK ✓ PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK ✓ VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ✓ ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK ✓ HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK ✓ DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM

**LQQ2907**

4141386



CHASSI 

NO. CHASSI NA BIN:	935SLYFYDB540786
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	935SLYFYDB540786
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	935SLYFYDB540786

GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR 

NO. MOTOR NA BIN:	10DBSY0011852
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	10DBSY0011852
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	10DBSY0011852

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO 

NO. CÂMBIO NA BIN:	-
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	-

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS 
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	AMASSADO
	CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	REPARADO
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	REPARADO
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

CRASH BOX TRASEIRO DIREITO AMASSADO E COM CORROSÃO INICIAL. ALMA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO AMASSADA. CAIXA DE AR DIREITA E ESQUERDA COM REPARO SEM DESCRAVAMENTO DOS PONTOS DE SOLDA.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



LQQ2907


4141386

Veículo vistoriado, você despreocupado!


WWW.SUPERVISA0.COM




Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



LQQ2907

4141386

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Acabamento P.E



Acabamento P.D



EXTRA IMPRESSA 1



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 15/10/2024 13:36:40, conforme horário oficial de Brasília, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: MARCOS PAULO DE CARVALHO - 128178308
Conferido por: MARCOS PAULO DE CARVALHO - 128178308

Veículo vistoriado, você despreocupado!



LQQ2907

4141386

WWW.SUPERVISAO.COM

