



LAUDO N:

15105

DATA:

08/01/2024 10:08:49

IMPRESSÃO:

08/01/2024 10:54:11

STATUS:

Aprovado c/
Restrição

VISTORIADO

www.alvovistoria.com.br



VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL

ALVO VISTORIA
ANDROMEDA

CPF/CNPJ

28.398.043/0001-96

ENDEREÇO

Avenida Andrômeda 3848

Nº

COMPLEMENTO

CIDADE

São José dos Campos

BAIRRO

Bosque dos Eucaliptos

CEP

12233-001

CONTATOS

(12) 3209-9506

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

FDI8A15

ANO FAB/MOD:

2012/2013

MARCA/MODELO:

I/HYUNDAI/VELOSTER

RENAVAM:

00479959650

COR:

PRATA

LACRE:

CHASSI BIN:

KMHTC61CBDU059401

CHASSI:

KMHTC61CBDU059401

MOTOR BIN:

G4FGCU481582

MOTOR:

G4FGCU481582

CÂMBIO BIN:

CÂMBIO:

NACRMS59119



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:

CONSTA INFORMAÇÃO

INDÍCIO DE SINISTRO:

CONSTA INFORMAÇÃO

SINISTRO:

CONSTA INFORMAÇÃO

ROUBO/FURTO:

CONSTA INFORMAÇÃO

RESTRIÇÃO:

CONSTA INFORMAÇÃO

RENAJUD:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

Consta histórico de roubo e furto, alerta de scoring, alienação, débito, indicio de sinistro e leilão. Parecer técnico difícil aceitação conforme pesquisa em anexo.



Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro

119147



Motor

G4FGCU481582



Câmbio

NACRMS59119



Chassi


KMHTC61CBDU059401



Painel traseiro



Longarina traseira esquerda




Longarina traseira direita



Painel dianteiro




Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Torre dianteira esquerda



Torre dianteira direita



Etiqueta Motor



Etiqueta Batente



Foto Extra



Foto Extra



VIN Vidro Porta dianteira direita



Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado



1510508012024100849

✓ **Pintura:** Original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto
- ✓ **Base Numeração:** Lisa

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- ✓ **Condição:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Base Numeração:** Lisa
- ✓ **Tipo Gravação:** Escavado

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- ✓ **Motor:** Original
- ✓ **Assoalho:** Não Obrigatorio
- ✓ **Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- ✓ **Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- ✓ **Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:	Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:	Trocado/Não Original
PORTA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	✗ Com reparos	Painel Dianteiro	✓ Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	✓ Sem reparos	Longarina dianteira direita	✓ Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	✓ Sem reparos	Longarina traseira direita	✓ Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	✓ Sem reparos	Coluna traseira direita	✓ Sem reparos



1510508012024100849

■ Coluna dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Coluna dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa traseira direita	✔ Sem reparos
■ Travessa dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Travessa dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Coluna central esquerda	✔ Sem reparos	Coluna Central direita	✔ Sem reparos
■ Torre traseira direita	✔ Sem reparos	Coluna traseira direita	✔ Sem reparos
■ Torre dianteira esquerda	✔ Sem reparos	Torre dianteira direita	✔ Sem reparos
■ Observação	⚠ Veículo encontrasse com painel traseiro e alma do para choque traseiro com avarias.		



Brian da Silva Danta

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUIÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos reponsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

DATA: 08/01/2024 HORA: 09H57

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 28.398.043/0001-96



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



PLACA	FDI8A15	PROCEDÊNCIA	IMPORTADA
CHASSI	KMHTC61CBDU059401 (Normal)	Nº DO MOTOR	G4FGCU481582
RENAVAM	00479959650	TIPO	AUTOMOVEL
COR	PRATA	ANO / MODELO	2012 / 2013
FABRICANTE	I/HYUNDAI/VELOSTER	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
MARCA	I/HYUNDAI/VELOSTER	CAP. PASSAG.	4
COMBUSTÍVEL	GASOLINA	POTÊNCIA	140
CAP. DE CARGA	0	ESPÉCIE	PASSEIRO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	2	CILINDRADAS	1591
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	0
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	07/06/2018

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 02	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA



Histórico de Roubos e Furtos

OCORRÊNCIA	ALERTA DE ROUBO/FURTO	ANO	NÃO INFORMADO
ORGÃO / SEGURANÇA	312	LOCAL	COTIA
Nº BOLETIM	1714	DATA	07/03/2018
OCORRÊNCIA	ENCONTRADO	ANO	NÃO INFORMADO
ORGÃO / SEGURANÇA	312	LOCAL	COTIA
Nº BOLETIM	1948	DATA	17/03/2018
OCORRÊNCIA	DEVOLVIDO	ANO	NÃO INFORMADO
ORGÃO / SEGURANÇA	312	LOCAL	COTIA
Nº BOLETIM	1948	DATA	17/03/2018

REGISTRO DE CONSULTAS DO VEÍCULO


EMPRESA	ALVO VISTORIA ANDROM...	DATA	08/01/2024	UF	SP
---------	-------------------------	------	------------	----	----



Comunicado / Venda

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA


ALERTA SCORING - VEÍCULO



VEICULO DE SEGURADORA / MEDIA MONTA / PEQUENA MONTA / LOJA DE SALVADOS / SINISTRO

OBS

AZUL SEGUROS - INVECAR



VEICULO DE SEGURADORA / MEDIA MONTA / PEQUENA MONTA / LOJA DE SALVADOS / SINISTRO

OBS

PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS

Características: Verificação do veículo nas principais Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, o Scoring - Veículo fornece uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo. Probabilidade de aceitação de veículos de diferentes níveis de sucateamento, Possibilidades do seguro do bem, possível exigência de uma vistoria especial.



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERISTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Gravame

NOME FINANCIADO	NÃO INFORMADO	AGENTE	2013
CREDOR	BCO BRADESCO SA	Nº CONTRATO	SIRCAF: SIM 2
UF GRAVAME	SP	DATA CONTRATO	28/07/2021
STATUS	VEICULO COM ALIENACAO FIDUCIARIA COM DOCUMENTO JA EMITIDO		

INFORMAÇÕES DETRAN - SP			
MULTAS	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2023
IPVA	R\$ 2.143,67	OBSERVAÇÕES	EM DIA (O PRAZO MAXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL 5 E 30/09/2024)

RESTRIÇÕES			
BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	RESTRIÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL			
MARCA / MODELO	I/HYUNDAI VELOSTER	MUNICÍPIO / UF	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
FABRICAÇÃO	2012 / 2013	COR	PRATA
PLACA	FDI8A15	RENAVAM	00479959650
CHASSI	KMHTC61CBDU059401	MOTOR	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL			
DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	2.143,67
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	29/09/2023	DÉBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

TABELA FIPE			
MODELO	VELOSTER 1.6 16V 140CV AUT.	MARCA	HYUNDAI
VALOR	R\$ 60.475,00	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
ANO MODELO	2013	REFERÊNCIA	JANEIRO/2024

DECODIFICADOR			
CHASSI	KMHTC61CBDU059401	MARCA	HYUNDAI
MODELO	VELOSTER	MONTADORA	HYUNDAI
VEÍCULO	VELOSTER	VERSÃO	NÃO INFORMADO
CLASSIFICAÇÃO	IMPORTADO	COMBUSTÍVEL	GASOLINA
ANO MODELO	2013	ANO FABRICAÇÃO	2013
PAÍS	COREIA / SUL	REGIÃO GEOGRÁFICA	COREIA / CEILAO / ISRAEL

INFORMAÇÃO DE SINISTRO	
NADA CONSTA	

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS	
ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO	

