

PLACA: EJI3046
MODELO DO VEÍCULO: I/VOLVO XC60 3.0T AWD



VISTORIA CERTICAR



EFETUE A LEITURA DO QR CODE PARA
ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DO LAUDO. EXIJA SUA VIA.

Super Visão
Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO

DADOS GERAIS DO VEÍCULO 

NO. LAUDO:	3126615
DATA DE VISTORIA:	08/12/2023 14:25:50
MARCA:	VOLVO
MODELO:	I/VOLVO XC60 3.0T AWD
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2009
ANO MODELO:	2010
PLACA:	EJI3046
RENAVAM:	00170489809
KM:	175771
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	PENHA
CLIENTE:	NADA CONSTA

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS :		48 Máx. Itens verificados	S TESTE BÁSICO E PRESENÇA DE DETERMINADOS ITENS E ACESSÓRIOS.	
CHASSI V2 .		22 Máx. Itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.	
MOTOR V2 .		22 Máx. Itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.	
CÂMBIO V2 .		15 Máx. Itens verificados	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.	
ETA'S V2		22 Máx. Itens verificados	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.	
PLACAS V2		18 Máx. Itens verificados	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.	
VIDROS V2		44 Máx. Itens verificados	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.	
ESTRUTURA VEICULAR V2		285 Máx. Itens verificados	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.	
HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:		11 Máx. Itens verificados	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.	
DOCUMENTAÇÃO V2		20 Máx. Itens verificados	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.	
PINTURA V1		20 Máx. Itens verificados	ESTE MÓDULO VERIFICA AS CONDIÇÕES GERAIS DA PINTURA DO VEÍCULO, DAS PEÇAS ESPECIFICADAS.	

TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2 

• TESTE FUNCIONAL/ACESSÓRIOS V2

FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.:

FUNCIONAL



EJI3046

3126615

PAINEL DE INSTRUMENTOS LIGADO (FOTO). :	FUNCIONAL
CENTRAL MULT/RÁDIO. :	NÃO POSSUI
VOLANTE. :	INTEIRO
PAINEL LADO DIREITO. :	INTEIRO
AR CONDICIONADO. :	NÃO POSSUI
ABERTURA DO TETO SOLAR. :	NÃO POSSUI
MECANISMO DE ABERT. E FECHAM. DOS VIDROS ELÉTRICOS.:	FUNCIONAL
RETROVISORES ELÉTRICOS. :	NÃO POSSUI
LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO. :	FUNCIONAL
LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO.. :	NÃO POSSUI
POSSUI MANUAL DO VÉHICULO NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
FOI APRESENTADA CHAVE RESERVA NO ATO DA VISTORIA. :	NÃO
CHAVE DE RODA/MACACO. :	POSSUI
TRIANGULO. :	POSSUI
ANTENA. :	POSSUI
TAPETES. :	POSSUI
CAPOTA (VEÍCULOS COM CAÇAMBA). :	NÃO POSSUI
PROTETOR DE CAÇAMBA. :	NÃO POSSUI

CHASSI V2 . 

NO. CHASSI NA BIN: YV1DZ9956A2066158
NO. CHASSI NO VEÍCULO: YV1DZ9956A2066158
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: YV1DZ9956A2066158

- GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTegra

MOTOR V2 .

NO. MOTOR NA BIN: 20080906241
NO. MOTOR NO VEÍCULO: 20080906241
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: 20080906241

- NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
COINCIDE PARCIALMENTE COM A BIN, PODENDO SER EXIGIDO REGULARIZAÇÃO PELO ÓRGÃO COMPETENTE

CÂMBIO V2 .

NO. CÂMBIO NA BIN:	N/I
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	SEM ACESSO
NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	

ETA'S V2

- **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI



EJ13046

3126615

WWW.SUPERVISAO.COM



ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	NÃO OBRIGATÓRIO

PLACAS V2
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. :

GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL CORTA FOGO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOCHE:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX (PARAFUSADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

LONGARINA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

PAINEL TRASEIRO. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:

NÃO APLICADO

PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):

NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR DIREITA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

CAIXA DE AR ESQUERDA .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA ESQ. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (A) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS

COLUNA DIR. (B) .:

SEM AVARIAS APARENTEIS



EJ13046

3126615

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 3 de 10

COLUNA DIR. (C) .:

SEM AVARIAS APARENTE

• **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):

SEM AVARIAS APARENTE

ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO .:

SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F • **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2 • **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**



NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**EJ13046**

3126615

*Veículo vistoriado, você desocupado!***WWW.SUPERVISAOCOM**

Página 4 de 10

PINTURA V1 

• VISTA SUPERIOR

1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA:	NÃO APLICADO
2 - COLUNA CENTRAL DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
4 - CAPÔ DIANTEIRO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
5 - TETO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
6 - TAMPA TRASEIRA:	NÃO APLICADO
7 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
8 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
9 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

• VISTA LATERAL ESQUERDA

10 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO:	NÃO APLICADO
11 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
12 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
13 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
14 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
15 - PARA-CHOQUE TRASEIRO:	NÃO APLICADO

• VISTA LATERAL DIREITA

16 - LATERAL TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES COM RETOQUE
17 - PORTA TRASEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
18 - PORTA DIANTEIRA DIREITA:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES
19 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO:	PINTURA EM BOAS CONDIÇÕES

OBSERVAÇÃO 

NADA CONSTA



EJ13046

3126615

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.
- A AVALIAÇÃO FUNCIONAL/ACESSÓRIOS SÃO TESTES BÁSICOS E ÚNICOS REALIZADOS APENAS NOS ITENS DESCritos QUANDO POSSÍVEL. OS RESULTADOS APONTAM AS CONDIÇÕES NO MOMENTO, NÃO SENDO REALIZADO NENHUM TESTE ELETRÔNICO/MECÂNICO ALÉM DO FUNCIONAMENTO INICIAL DESTES ITENS. PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SUGERIMOS SUBMETER O VEÍCULO PARA ANÁLISE DE UMA OFICINA ESPECIALIZADA;
- A ANÁLISE DE PINTURA INFORMA AS CONDIÇÕES DA MESMA, MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS CONFORME DETALHADO NO CHECKLIST DA VISTORIA. PEÇAS NÃO INFORMADAS NA VISTORIA NÃO SÃO ANALISADAS. OS RESULTADOS INFORMAM AS SUAS CONDIÇÕES NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS, ARRANHÓES OU RISCOS POSTERIORES A DATA DA VISTORIA. ESTA ANÁLISE É COMPLEMENTAR E NÃO INTERFERE NO STATUS FINAL DESTE DOCUMENTO.

**EJI3046**

3126615

Veículo vistoriado, você desocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

FOTOS

Chassi




Motor



Frente



Traseira



Placa



Lacre



Câmbio



Compartimento motor



KM



Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Gravação do vidro

**EJ13046**

3126615

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

Página 7 de 10

Data Cinto Segurança



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



CAIXA DE AR DIR.



EJ13046

3126615

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM




PROTEGIDO POR
SUPER VISÃO

Página 8 de 10

Trilho Coluna Tras. Dir



Trilho Coluna Tras. Esq



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



EJ13046

3126615

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 9 de 10

