

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3236942
DATA DE VISTORIA:	26/01/2024 10:41:33
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	HB20
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2017
PLACA:	LTA6J01
RENAVAM:	01120369808
KM:	64964
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .

22
Pkt. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .

22
Pkt. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .

15
Pkt. Foto
verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2

22
Pkt. Foto
verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2

18
Pkt. Foto
verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2

45
Pkt. Foto
verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2

285
Pkt. Foto
verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

12
Pkt. Foto
verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2

22
Pkt. Foto
verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN:	9BHBG51CAHP775363
--------------------	-------------------



LTA6J01

3236942

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BHBG51CAHP775363
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BHBG51CAHP775363

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN: F3LAHU775458
NO. MOTOR NO VEÍCULO: F3LAHU775458
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: F3LAHU775458

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN: D37BO4426
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: D37BO4426

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

ETA'S V2**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2**• PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2**• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



ESTRUTURA VEICULAR V2
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F
• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2
• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



OBSERVAÇÃO

GRUPO BMZ

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira




Placa




KM




Compartmento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna




Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras




Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.



Painel geral




Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.




Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA DAS AMERICAS - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 26/01/2024 10:41:33, conforme horário oficial de Brasília, por HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RENATO SOUZA DA SILVA - 304434608
Conferido por: RENATO SOUZA DA SILVA - 304434608

Veículo vistoriado, você despreocupado!



LTA6J01


3236942

WWW.SUPERVISAO.COM



DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 273-AUTOCORP LEILAO PREMIUM INTERESTADUAL
DADOS UTILIZADOS: PLACA: LTA6J01
Nº DA CONSULTA: 5325087
DATA | HORA: 26/01/2024 10:36



QUADRO DE AVISOS

- ✓

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.
- ✓

DÉBITO DPVAT: NADA CONSTA
- ✓

DÉBITO IPVA: NADA CONSTA
- !

EXISTE DÉBITO LICENCIAMENTO : R\$ 191,88
- ✓

DÉBITO MULTAS: NADA CONSTA
- ✓

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA
- ✓

INDICIO DE SINISTRO: NADA CONSTA
- ✓

LEILÃO: NADA CONSTA
- ✓

RECALL: NADA CONSTA

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:
HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR
ANO FABR./MODELO:
2017/2017
COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL:
ALCOOL/GASOLINA

PLACA: LTA6J01
CHASSI: 9BHBG51CAHP775363
N. MOTOR: F3LAHU775458

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (NACIONAL)

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR
ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2017
TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 7 ANOS
CATEGORIA: NAO INFORMADO
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL
PLACA: LTA6J01
RENAVAM: 01120369808
CHASSI: 9BHBG51CAHP775363
SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (ESTADUAL)

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR
ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2017
TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 7 ANOS
CATEGORIA: PARTICULAR
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL
PLACA: LTA6J01
RENAVAM: 01120369808
CHASSI: 9BHBG51CAHP775363
SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO

CAMBIO: D37BO4426

CAPACIDADE CARGA: 0

CILINDRADA: 998

CMT: 1.82

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR: BRANCA

EMPLACAMENTO: 2023-10-11

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Nº CARROCERIA: NAO INFORMADO

Nº DI: NAO INFORMADO

DATA REGISTRO DI: NAO INFORMADO

Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO

Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO

QUANTIDADE EIXOS: 2

Nº MOTOR: F3LAHU775458

PBT: 1.42

POTÊNCIA: 80

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO DO CHASSI: NAO INFORMADO

TIPO DE CARROCERIA: NAO INFORMADO

TIPO OP. IMPORTAÇÃO: NAO INFORMADO

MONTAGEM: NAO INFORMADO

Nº FATURADO: NAO INFORMADO

UF FATURAMENTO: NAO INFORMADO

DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO

DATA ATUALIZAÇÃO: NAO INFORMADO

CODIGO ORGÃO SRF: NAO INFORMADO

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

CAMBIO: D37BO4426

CAPACIDADE CARGA: 0

CILINDRADA: 998

CMT: 1,82

COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA

COR: BRANCA

EMPLACAMENTO: NAO INFORMADO

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Nº CARROCERIA: NAO INFORMADO

Nº DI: INDISPONIVEL

DATA REGISTRO DI: INDISPONIVEL

Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO

Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO

QUANTIDADE EIXOS: 2

Nº MOTOR: F3LAHU775458

PBT: 1,42

POTÊNCIA: 80

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

QUANTIDADE PASSAGEIROS: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL

TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE

TIPO DOC. FATURADO: NAO INFORMADO

TIPO DOC IMPORTADOR: INDISPONIVEL

Nº IMPORTADOR: INDISPONIVEL

TIPO OP. IMPORTAÇÃO: INDISPONIVEL

MONTAGEM: NAO INFORMADO

UF FATURAMENTO: NAO INFORMADO

DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO

DATA ATUALIZAÇÃO: 10/06/2017

CODIGO ORGÃO SRF: INDISPONIVEL

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

MULTAS E DÉBITOS (ESTADUAL)

- ✓ DÉBITOS DPVAT: NADA CONSTA
- ✓ DÉBITOS IPVA: NADA CONSTA
- ⊗ DÉBITOS LICENCIAMENTO: R\$ 191,88
- ✓ DÉBITOS MULTAS: NADA CONSTA

⚠️ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

- ☒ CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA
- ☒ CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO
- ☒ CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA
- ☒ SINISTRO DE PEQUENA MONTA
- ☒ SINISTRO DE MÉDIA MONTA
- ☒ SINISTRO DE GRANDE MONTA
- ☒ LEILÕES PRESENCIAIS
- ☒ LEILÕES ON-LINE
- ☒ LEILÕES JUDICIAIS
- ☒ LEILÕES DE SEGURADORAS
- ☒ LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS
- ☒ LEILÕES DE EMPRESAS

🚫 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

🚫 Nenhum registro encontrado. Nada consta.

INDICIO DE SINISTRO

🚫 Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠️ Atenção: As informações de Indício de Sinistro são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

🚫 Nenhum registro encontrado. Nada consta.

GRAVAME DADOS DETALHADOS

ⓘ Nenhum registro de gravame encontrado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

ⓘ Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

ⓘ INFORMACAO MOMENTANEAMENTE INDISPONIVEL. ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SUPORTE PARA QUE POSSAMOS AUXILIA-LO.

RECALL DO VEÍCULO

ⓘ Nenhum registro de RECALL encontrado.

PROPRIETARIO ATUAL

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR	CHASSI: 9BHBG51CAHP775363
ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2017/2017	COR: BRANCA
TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 7 ANOS	MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
PLACA: LTA6J01	UF: RJ
RENAVAM: 01120369808	

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 088366125
NOME: JOSE ARMANDO LIMA FERREIRA BRITO

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO , RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.