

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3510624
DATA DE VISTORIA:	16/03/2024 14:57:43
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	AZERA 3.3 V6
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2010
ANO MODELO:	2011
PLACA:	KVI4143
RENAVAM:	00252053907
KM:	168729
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .

**22**

Máx. Foto verificadas

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .

**23**

Máx. Foto verificadas

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .

**15**

Máx. Foto verificadas

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2

**22**

Máx. Foto verificadas

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2

**18**

Máx. Foto verificadas

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2

**45**

Máx. Foto verificadas

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2

**285**

Máx. Foto verificadas

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

**12**

Máx. Foto verificadas

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2

**22**

Máx. Foto verificadas

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN:	KMHFC41DBBA530713
--------------------	-------------------

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM

**KVI4143**

3510624

NO. CHASSI NO VEÍCULO: KMHFC41DBBA530713

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: KMHFC41DBBA530713

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2 

NO. MOTOR NA BIN: G6DBAA512820

NO. MOTOR NO VEÍCULO: G6DBAA512820

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: G6DBAA512820

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO V2 

NO. CÂMBIO NA BIN: -

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

ETA'S V2 

• **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2 

• **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2 

• **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

POSSUI RECALL PENDENTE NO ATO DA VISTORIA

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



OBSERVAÇÃO

GRUPO BMZ / ALERTA DE RECALL

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira



Placa



KM



Compartmento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalás



KVI4143

3510624

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA DAS AMERICAS - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 16/03/2024 14:57:43, conforme horário oficial de Brasília, por HENRY HISSASHI PEDRON NAKAYA- ME. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: VITOR SILVA PEREIRA - 306485038
Conferido por: VITOR SILVA PEREIRA - 306485038

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



KVI4I43

3510624

DADOS DA CONSULTA

TIPO DE CONSULTA: 273-AUTOCORP LEILAO PREMIUM INTERESTADUAL

DADOS UTILIZADOS: PLACA: KVI4143

Nº DA CONSULTA: 5558204

DATA | HORA: 16/03/2024 14:31



QUADRO DE AVISOS

- NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL.
- DÉBITO DPVAT: NADA CONSTA
- EXISTE DÉBITO IPVA : R\$ 494,00
- EXISTE DÉBITO LICENCIAMENTO : R\$ 191,88
- DÉBITO MULTAS: NADA CONSTA
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: NADA CONSTA
- QUANTIDADE PROPRIETÁRIOS: 5
- INDÍCIO DE SINISTRO: NADA CONSTA
- LEILÃO: NADA CONSTA
- ALERTA PARA RECALL

RESUMO DO VEÍCULO



MARCA/MODELO:
I/HYUNDAI/AZERA 3.3 V6
ANO FABR./MODELO:
2010/2011
COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA

PLACA: KVI4143
CHASSI: KMHFC41DBBA530713
N. MOTOR: G6DBAA512820

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (NACIONAL)

MARCA/MODELO: I/HYUNDAI/AZERA 3.3 V6
ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2011
TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 14 ANOS
CATEGORIA: NAO INFORMADO
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL
PLACA: KVI4143
RENAVAM: 00252053907
CHASSI: KMHFC41DBBA530713
SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
CAMBIO: NAO INFORMADO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO (ESTADUAL)

MARCA/MODELO: HYUNDAI/AZERA 3.3 V6
ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2011
TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 14 ANOS
CATEGORIA: PARTICULAR
TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL
PLACA: KVI4143
RENAVAM: 00252053907
CHASSI: KMHFC41DBBA530713
SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
CAMBIO: NAO INFORMADO

CAPACIDADE CARGA: 0
CILINDRADA: 0
CMT: 269
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
COR: PRATA
EMPLACAMENTO: NAO INFORMADO
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
UF: RJ
Nº CARROCERIA: INEXISTENTE
Nº DI: NAO INFORMADO
DATA REGISTRO DI: NAO INFORMADO
Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO
Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO
QUANTIDADE EIXOS: 2
Nº MOTOR: G6DBAA512820
PBT: 0
POTÊNCIA: 265
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO
QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL
TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE
TIPO OP. IMPORTAÇÃO: NAO INFORMADO
MONTAGEM: COMPLETA
Nº FATURADO: 10988800000116
UF FATURAMENTO: RJ
DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO
DATA ATUALIZAÇÃO: NAO INFORMADO
CODIGO ORGÃO SRF: NAO INFORMADO

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

CAPACIDADE CARGA: 0
CILINDRADA: 0
CMT: 269
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
COR: PRATA
EMPLACAMENTO: 17/10/2011
ESPÉCIE: PASSAGEIRO
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO-RJ
UF: RJ
Nº CARROCERIA: NAO INFORMADO
Nº DI: INDISPONIVEL
DATA REGISTRO DI: INDISPONIVEL
Nº EIXO AUXILIAR: NAO INFORMADO
Nº EIXO TRASEIRO: NAO INFORMADO
QUANTIDADE EIXOS: 2
Nº MOTOR: G6DBAA512820
PBT: 219
POTÊNCIA: 265
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO
QUANTIDADE PASSAGEIROS: 5
SITUAÇÃO DO CHASSI: NORMAL
TIPO DE CARROCERIA: INEXISTENTE
TIPO DOC. FATURADO: JURIDICA
TIPO DOC IMPORTADOR: INDISPONIVEL
Nº IMPORTADOR: INDISPONIVEL
TIPO OP. IMPORTAÇÃO: INDISPONIVEL
MONTAGEM: NAO INFORMADO
UF FATURAMENTO: RJ
DATA LIMITE REST. TRIBUTÁRIA: NAO INFORMADO
DATA ATUALIZAÇÃO: 2023
CODIGO ORGÃO SRF: INDISPONIVEL

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

NAO CONSTAM RESTRIÇÕES

MULTAS E DÉBITOS (ESTADUAL)

- ✓ DÉBITOS DPVAT: NADA CONSTA
- ⊗ DÉBITOS IPVA: R\$ 494,00
- ⊗ DÉBITOS LICENCIAMENTO: R\$ 191,88
- ✓ DÉBITOS MULTAS: NADA CONSTA

⚠ Atenção: As informações de débitos e multas no nosso sistema são cortesia ao nosso cliente e podem ou não refletir o status atual do veículo consultado, podendo não trazer todos os débitos e multas do veículo. Orientamos a consultar o site do Detran e Secretaria da Fazenda da UF do veículo para confirmação dos mesmos.

DADOS DOS LEILÕES REALIZADOS

ITENS VERIFICADOS NA CONSULTA LEILÃO

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE AVARIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES PRESENCIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO PARA ACEITE SECURITÁRIO | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES ON-LINE |
| <input checked="" type="checkbox"/> CLASSIFICAÇÃO DE PROBABILIDADE DE VISTORIA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES JUDICIAIS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE PEQUENA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE SEGURADORAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE MÉDIA MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE BANCOS E FINANCEIRAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> SINISTRO DE GRANDE MONTA | <input checked="" type="checkbox"/> LEILÕES DE EMPRESAS |

ⓘ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

PERDA TOTAL

ⓘ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

INDICIO DE SINISTRO

ⓘ Nenhum registro encontrado até a presente data

⚠ Atenção: As informações de Indício de Sinistro são oriundas de terceiros tais como: seguradoras, lojas de salvados, órgãos oficiais, entre outros. Podendo, alguns casos, serem restritas do informante sem divulgação. Orientamos a conciliar essa consulta com a Radar Securitário e checagem do veículo fisicamente para confirmação dos mesmos.

ALERTAS/NOTIFICAÇÕES

ⓘ Nenhum registro encontrado. Nada consta.

GRAVAME DADOS DETALHADOS

! Nenhum registro de gravame encontrado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! Nenhum registro de histórico de roubo e furto encontrado.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

JOAO

PLACA: KVI4143

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: JOAO

JORGE

PLACA: KVI4143

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: JORGE

JORGE

PLACA: KVI4143

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: JORGE

EL

PLACA: KVI4143

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: EL

EL

PLACA: KVI4143

MUNICIPIO: NAO INFORMADO

TIPO DOCUMENTO: NAO INFORMADO

UF: RJ

DOCUMENTO: NAO INFORMADO

SITUAÇÃO: NAO INFORMADO

NOME: EL

RECALL DO VEÍCULO

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

MARCA/MODELO: HYUNDAI/AZERA 3.3 V6

ANO MODELO: 2011

CHASSI: KMHFC41DBBA530713

SITUAÇÃO: NAO FOI POSSIVEL A CONFIRMACAO SE O VEICULO REALIZOU O RECALL. PARA MAIS INFORMACOES POR FAVOR ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM A MONTADORA.

SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO: ATENCAO: ESTA CONSULTA E VALIDA SOMENTE PARA RECALLS DE VEICULOS DIVULGADOS PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011.

RECALL 21/02/2018

DATA INÍCIO: 21/02/2018

DEFEITO: SISTEMA DE FREIOS

RISCO: O ABS PODE NAO FUNCIONAR CORRETAMENTE, LEVANDO A PERDA DE ASSISTENCIA E GERANDO RISCO EM FRENAGENS BRUSCAS, COM A POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO DAS RODAS E CONSEQUENTEMENTE AUMENTANDO O RISCO DE COLISOES.

MENSAGEM: COMUNICADO AZERA ANO DE FABRICACAO: 2007 A 2010 - 3.3 L N. DE SERIE DOS CHASSIS: KMHFC41DP7A200914 A KMHFC41DBBA559875 (NAO SEQUENCIAIS DEVIDO AO FORNECIMENTO PARA INUMEROS PAISES) SONATA ANO DE FABRICACAO: 2007 - 3.3 L N. DE SERIE DOS CHASSIS: KMHEU41FP8A502587 A KM HEU41FP8A502592 (APENAS 2 VEICULOS ENVOLVIDOS) A CAO MONTADORA DE VEICULOS LTDA., IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA OFICIAL DOS VEICULOS HYUNDAI PRODUZIDOS PELA HYUNDAI MOTOR COMPANY, ESTA CONVOCANDO OS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS HYUNDAI AZERA (ANO/MODELO 2007 A 2010) E HYUNDAI SONATA (ANO/MODELO 2007), IDENTIFICADOS PELAS DATAS DE FABRICACAO E PELOS NUMEROS DE CHASSIS NAO SEQUENCIAIS CONFORME DESCRICAO ACIMA, PARA COMPARECEREM A REDE DE CONCESSIONARIAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS HYUNDAI IMPORTADOS PARA A SUBSTITUICAO DO KIT RELE DO ABS. NO TOTAL, ESTAO ENVOLVIDAS 27.969 UNIDADES DO AZERA E 2 UNIDADES DO SONATA. A EMPRESA ALERTA QUE, DEVIDO A UMA POSSIVEL FALHA NA CAIXA DE FUSIVEIS INSTALADA NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, ALGUNS DOS COMPONENTES PODEM APRESENTAR RESISTENCIA ALTA, OCASIONANDO UMA ANOMALIA ELETRICA NO MODULO DO SISTEMA DE FREIOS ABS. EM CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS, O ABS PODE NAO FUNCIONAR CORRETAMENTE, LEVANDO A PERDA DE ASSISTENCIA E GERANDO RISCO EM FRENAGENS BRUSCAS, COM A POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO DAS RODAS E CONSEQUENTEMENTE AUMENTANDO O RISCO DE COLISOES. IMPORTANTE RESSALTAR QUE, MESMO COM ESSA FALHA, O SISTEMA DE FRENAGEM FUNCIONA NORMALMENTE, OPERANDO COMO UM SISTEMA CONVENCIONAL. PRIMEIRA FASE DO CHAMAMENTO SOLICITAMOS AOS PROPRIETARIOS DOS MODELOS QUE ENTREM EM CONTATO COM UMA CONCESSIONARIA CREDENCIADA E AUTORIZADAS HYUNDAI IMPORTADOS, A PARTIR DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018, E EFETUEM O CADASTRO E AGENDAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DO RECALL, QUANDO SERA EFETUADO REPARO INTERMEDIARIO PREVENTIVO COM A INSPECAO E, SE NECESSARIA, A SUBSTITUICAO DOS FUSIVEIS. SEGUNDA FASE DO CHAMAMENTO A HYUNDAI MOTOR COMPANY DESENVOLVEU E ESTA PROVIDENCIANDO A PRODUCAO DE UM KIT DE NOVAS PECAS PARA SOLUCIONAR PERMANENTEMENTE O INCONVENIENTE. A PARTIR DE 2 DE JULHO DE 2018, OS PROPRIETARIOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO COM A REDE CREDENCIADA HYUNDAI IMPORTADOS PARA A REALIZACAO DA SEGUNDA FASE DESSE RECALL. O TEMPO ESTIMADO PARA ATENDIMENTO E DE 30 (TRINTA) A 60 (SESENTA) MINUTOS. EM CASO DE DUVIDAS, OS PROPRIETARIOS PODEM ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE HYUNDAI, POR MEIO DO TELEFONE 0800-770-3355 (LIGACAO GRATUITA) OU PELO NOSSO SITE. [HTTPS://HYUNDAI-MOTOR.COM.BR/POS-VENTA/RECALLS](https://hyundai-motor.com.br/pos-venda/recalls). COM ESSA ATITUDE, A HYUNDAI CAO DEMONSTRA O PROFUNDO RESPEITO QUE DEDICA AOS SEUS CONSUMIDORES ALEM DE REITERAR O COMPROMISSO DE PRODUZIR E COMERCIALIZAR PRODUTOS COM A MAIS ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE.

PROPRIETARIO ATUAL

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/2011

COR: PRATA

TEMPO DE CIRCULAÇÃO: 14 ANOS

MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

PLACA: KVI4143

UF: RJ

RENAVAM: 252053907

DATA ATUALIZAÇÃO: 2024-03-16T14:31:22.7542844-03:00

CHASSI: KMHFC41DBBA530713

PROPRIETÁRIO

CPF/CNPJ: 34353003704

NOME: JOAO CARLOS DE ALMEIDA QUINTAS

ALERTAS/INFORMAÇÕES FIXAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ESTAS INFORMAÇÕES SÃO CONFIDENCIAIS E DEVERÃO SER UTILIZADAS, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, PARA ORIENTAÇÃO DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS DO USUÁRIO, RESPONSABILIZANDO-SE CIVIL E CRIMINALMENTE POR DANOS QUE OCASIONAR A TERCEIROS, QUANDO UTILIZADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO PELO FALE CONOSCO.

AVISO:

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE:

EU, CONTRATANTE DESTA PESQUISA, DECLARO TER LIDO E COMPREENDIDO AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS, TENDO CIÊNCIA QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO CORPO DESTA PESQUISA VISAM EXCLUSIVAMENTE COLABORAR COM O PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO, SERVINDO APENAS COMO UMA FERRAMENTA DE ANÁLISE PRÉVIA E NÃO COMO ELEMENTO DE DECISÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO.

AS INFORMAÇÕES EXIBIDAS NESTA PESQUISA SÃO AS QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS NA DATA E HORA DA CONSULTA ÀS BASES, SITES E PACOTES DE DADOS ORA CONTRATADOS E SOMENTE SERÁ UTILIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE POR MIM CONTRATANTE.

SABENDO QUE ESTOU VEDADO DA DIVULGAÇÃO DA MESMA PARA TERCEIROS, ISENTO A AUTOCORP DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO HAJA DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO, INFORMO AINDA QUE UTILIZO A CONSULTA PARA FINS COMERCIAIS E TENHO CONHECIMENTO QUE EXISTEM CASOS DE NÃO INFORMAÇÃO E DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO AS BASES ON-LINES, PODENDO OS REGISTROS SEREM APAGADOS, APRESENTAREM DIVERGÊNCIAS OU AINDA POSSUÍREM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU EXCLUÍDAS, COMO POR EXEMPLO APONTAMENTOS DE REGISTROS DE LEILÃO, SINISTRO E DEMAIS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS, QUE PODEM SER ALTERADAS, BAIXADAS, EXCLUÍDAS E/OU NÃO INFORMADAS.

MINUTA DE DECLARAÇÃO LGPD

DECLARO QUE A UTILIZAÇÃO DOS DADOS RESPEITARÁ AS FINALIDADES E PROCEDIMENTOS LEGALMENTE ADMITIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM MINHA PÁGINA INICIAL DE ACESSO.