

## SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO**

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3334667
DATA DE VISTORIA:	15/02/2024 15:55:57
MARCA:	HYUNDAI
MODELO:	I/HYUNDAI I30 2.0
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2009
ANO MODELO:	2010
PLACA:	IZFOA55
RENAVAM:	00180494090
KM:	122615
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	CAXIAS DO SUL
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## CHASSI V2 .

**22**

Máx. itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



## MOTOR V2 .

**22**

Máx. itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



## CÂMBIO V2 .

**15**

Máx. itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



## ETA'S V2

**22**

Máx. itens verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



## PLACAS V2

**18**

Máx. itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



## VIDROS V2

**45**

Máx. itens verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



## ESTRUTURA VEICULAR V2

**285**

Máx. itens verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



## HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

**12**

Máx. itens verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



## DOCUMENTAÇÃO V2

**22**

Máx. itens verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

## CHASSI V2 .

NO. CHASSI NA BIN:	KMHDC51EBAU192401
--------------------	-------------------

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**IZFOA55**

3334667

**WWW.SUPERVISA0.COM**

NO. CHASSI NO VEÍCULO: KMHDC51EBAU192401

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: KMHDC51EBAU192401

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR V2** 

NO. MOTOR NA BIN: G4GC9574218

NO. MOTOR NO VEÍCULO: G4GC9574218

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: G4GC9574218

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

**CÂMBIO V2** 

NO. CÂMBIO NA BIN: NC

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

**ETA'S V2** 

• **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS V2** 

• **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS V2** 

• **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

VIGIA TRASEIRO. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

PORTA DIANTE. DIR. : GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



**ESTRUTURA VEICULAR V2**
**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	NÃO APLICADO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	NÃO APLICADO
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F**
**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO V2**
**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



## OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: L.B.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA e cnpj: 37.336.073/0001-69 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
Avenida Ruben Bento Alves - Cinquentenário - TEL: (54) 9995-1286

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 15/02/2024 15:55:57, conforme horário oficial de Brasília, por L.B.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: MATHEUS LONGHI - 108337129  
Conferido por: MATHEUS LONGHI - 108337129

Veículo vistoriado, você despreocupado!



**IZFOA55**

3334667

**WWW.SUPERVISAO.COM**





CONSULTA Nº: 5807387

CONFIDENCIAL PARA: L.B.L. Prestacao De Servicos De Vistoria Veicular Ltda

REALIZADA EM: 15/02/2024 às 16:39



### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: IZF-0A55	Marca/Modelo: I / HYUNDAI I30 2.0	
Chassi: KMHDC51EBAU192401	Motor: G4GC9574218	Combustível: Gasolina
Cor: Preta	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: CAXIAS DO SUL / RS
Ano fabricação: 2009	Ano modelo: 2010	UF de Origem: RS
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 145
Carroceria	Cilindradas 1975	Procedência Importado
Situação Chassi N	Capacidade carga 233	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 910784269	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - HATCH MEDIO	Grupo modelo veículo I30	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 180	Última atualização: 2019-02-12

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: IZF-0A55	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / HYUNDAI I30 2.0	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2009 / 2010
Procedência: ESTRANGEIRA	Município/UF: CAXIAS DO SUL / RS
Chassi: KMHDC51EBAU192401 Normal	Motor: G4GC9574218
Renavam: 00180494090	Combustível: GASOLINA
Cor: PRETA	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1975
Peso bruto(PBT): 1,80	Peso bruto(CMT): 2,33
Potência: 145	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA  
NAO CONSTA RENAJUD



## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	KMHDC51EBAU192401	KMHDC51EBAU192401	✓
Motor	G4GC9574218	G4GC9574218	✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

## E-Decodificador de chassi (Cortesia)

**Chassi :** KMHDC51EBAU192401

**Região :** Coreia / Ceilao / Israel

**Montadora :** Hyundai Korea (passenger e multi-purpose vehicle)

**Modelo :** I30

**Carroceria :** AU - HATCH MEDIO

**Ano Modelo :** 2010

**Combustível :** Gasolina

**Origem :** Importado

**País :** Coreia

**Categoria :** Automovel

**Marca :** Hyundai

**Versão :** I/HYUNDAI 2.0

**Ano Fabricação :** 2009

**Cilindradas :** 1975



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** IZF-0A55

**Marca/Modelo:** HYUNDAI / I30 2.0

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** IMPORTADA

**Chassi:** KMHDC51EBAU192401 **NORMAL**

**Renavam:** 00180494090

**Cor:** PRETA

**Potência:** 145

**Peso bruto(PBT):** 180

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Situação:** **CIRCULAÇÃO**

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2009 / 2010

**Município/UF:** CAXIAS DO SUL / RS

**Motor:** G4GC9574218

**Combustível:** GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1975

**Peso bruto(CMT):** 233

**Capacidade de carga:**



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** RAMONE MELLO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

## 🔗 Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** CONSTA DEBITO

**IPVA:** R\$ 776,21

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** ALIENAÇÃO

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Jurídica:** Nada consta

## 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

## 📄 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## 📄 SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## 📄 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## 📄 Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## 📄 Recall

**Não encontrado recall**


## 📄 Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## 📄 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ! Parecer técnico (Cortesia)



## 🔍 Informações para comercialização

### 📈 OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA IZF0A55 NAS BASES CONSULTADAS**

### 📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA IZF0A55 NAS BASES CONSULTADAS**

### 📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA IZF-0A55 NAS BASES CONSULTADAS**

### 📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA IZF-0A55 NAS BASES CONSULTADAS**

## 📄 Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

## ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 37.336.073/0001-69** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 37.336.073/0001-69 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 37.336.073/0001-69 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.