

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| NO. LAUDO:        | 3457591             |
| DATA DE VISTORIA: | 06/03/2024 16:15:08 |
| MARCA:            | PEUGEOT             |
| MODELO:           | 3008 GRIFFE AT      |
| COR:              | BRANCA              |
| ANO FABRICAÇÃO:   | 2018                |
| ANO MODELO:       | 2019                |
| PLACA:            | PLU6D14             |
| RENAVAM:          | 01199122987         |
| KM:               | 57806               |
| COMBUSTÍVEL:      | GASOLINA            |
| UNIDADE:          | SALVADOR AUTO       |
| CLIENTE:          | AUTOSHOPPING        |

CHASSI V2 .



22

Máx. 22 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .



22

Máx. 22 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .



15

Máx. 15 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2



22

Máx. 22 itens verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2



18

Máx. 18 itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2



45

Máx. 45 itens verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2



285

Máx. 285 itens verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:



12

Máx. 12 itens verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2



22

Máx. 22 itens verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS



PLU6D14

3457591

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM



ESTEPE

MACACO

RÁDIO

TETO SOLAR

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

ANTENA

BANCO DE COURO

TAPETES

TRIÂNGULO

**CHASSI V2**

NO. CHASSI NA BIN: VF3M45GSYKS015252  
NO. CHASSI NO VEÍCULO: VF3M45GSYKS015252  
NO. CHASSI NO DOCUMENTO: NI

• **GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE  
CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR V2**

NO. MOTOR NA BIN: 10FJCL2491977  
NO. MOTOR NO VEÍCULO: 10FJCL2491977  
NO. MOTOR NO DOCUMENTO: NI

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

**CÂMBIO V2**

NO. CÂMBIO NA BIN: NI  
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: NI

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

**ETA'S V2**• **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI  
ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO  
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS V2**• **PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES



- **PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

**VIDROS V2**

- **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| PARABRISA :                        | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. ESQ. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| VIGIA TRASEIRO. :                  | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. : | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |
| PORTA DIANTE. DIR. :               | GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI |

**ESTRUTURA VEICULAR V2**

- **ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA DIANTEI. ESQ. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA DIANTEI. DIR. :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL CORTA FOGO. :                           | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE: | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX (PARAFUSADO) . :                      | SEM AVARIAS APARENTES |
| CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :      | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |
| PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :                  | SEM AVARIAS APARENTES |

- **ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| LONGARINA TRASEI. ESQ. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| LONGARINA TRASEI. DIR. :                     | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :                 | SEM AVARIAS APARENTES |
| PAINEL TRASEIRO . :                          | SEM AVARIAS APARENTES |
| CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . : | NÃO APLICADO          |
| PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):  | NÃO APLICADO          |

- **ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| FOLHA LAT. TRASEI. DIR. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. : | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR DIREITA . :   | SEM AVARIAS APARENTES |
| CAIXA DE AR ESQUERDA . :  | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA ESQ. (C) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (A) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (B) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |
| COLUNA DIR. (C) . :       | SEM AVARIAS APARENTES |

- **ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . : | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :                 | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):     | SEM AVARIAS APARENTES                |
| ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :                  | NÃO APLICADO                         |
| ESTRUTURA DO TETO . :                                | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |
| FOLHA DO TETO . :                                    | SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL) |



**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F**• **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO V2**• **CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**OBSERVAÇÃO**

ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | GRAVAME ATIVO

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




## FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartmento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**PLU6D14**

3457591

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)




Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer




Longarina dianti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro




Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**PLU6D14**

3457591

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)




Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E




Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D




Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



**PLU6D14**

3457591

Veículo vistoriado, você despreocupado!

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



**PLU6D14**

3457591

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

[WWW.SUPERVISAO.COM](http://WWW.SUPERVISAO.COM)





CONSULTA Nº: 5884771

CONFIDENCIAL PARA: Auto Shopping Vistoria  
Ltda

REALIZADA EM: 06/03/2024 às 17:16



PEUGEOT 3008 GRIFFE AT

#### Dados de Fabricação do Veículo

|                           |                                          |                                |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Placa: PLU-6D14           | Marca/Modelo: I / PEUGEOT 3008 GRIFFE AT |                                |
| Chassi: VF3M45GSYKS015252 | Motor: 10FJCL2491977                     | Combustível: Gasolina          |
| Cor: Branca               | Tipo de veículo: Automovel               | Município/UF: SALVADOR / BA    |
| Ano fabricação: 2018      | Ano modelo: 2019                         | UF de Origem: Null             |
| UF Faturado: BA           | Caixa de câmbio: GE635763916             | Situação CIRCULACAO            |
| Espécie Passageiro        | Lotação 5                                | Potência 165                   |
| Carroceria                | Cilindradas 1598                         | Procedência Importado          |
| Situação Chassi N         | Capacidade carga 256                     | Eixo traseiro 0                |
| Terceiro eixo 0           | Documento importadora                    | Identidade importadora 0       |
| Número DI 1820376763      | Data Registri DI 0                       | Fabricante                     |
| Segmento AU - SUVs        | Grupo modelo veículo 3008                | Data limite restrição Trib     |
| Capacidade máxima tração  | Peso bruto total 196                     | Última atualização: 2019-07-24 |

#### Informações do veículo - Base Nacional

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Placa: PLU-6D14                          | Situação: CIRCULAÇÃO                   |
| Marca/Modelo: I / PEUGEOT 3008 GRIFFE AT | Tipo de veículo: AUTOMOVEL             |
| Montagem: COMPLETA                       | Ano fabricação/Ano modelo: 2018 / 2019 |
| Procedência: ESTRANGEIRA                 | Município/UF: SALVADOR / BA            |
| Chassi: VF3M45GSYKS015252 Normal         | Motor: 10FJCL2491977                   |
| Renavam: 01199122987                     | Combustível: GASOLINA                  |
| Cor: BRANCA                              | Capacidade de passageiros: 005         |
| Espécie: PASSAGEIRO                      | Cilindradas: 1598                      |
| Peso bruto(PBT): 1,96                    | Peso bruto(CMT): 2,56                  |
| Potência: 165                            | Eixo: 02                               |
| Eixo Traseiro Dif: Não Informado         | Eixo auxiliar: Não Informado           |
| Número do Câmbio: GE635763916            |                                        |

#### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA  
NAO CONSTA RENAJUD



## Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto



## Comparativo de Componentes Veiculares.

| COMPONETE   | FÁBRICA           | ESTADUAL          | COMPARATIVO |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Chassi      | VF3M45GSYKS015252 | VF3M45GSYKS015252 | ✓           |
| Motor       | 10FJCL2491977     | 10FJCL2491977     | ✓           |
| Cor         | BRANCA            | BRANCA            | ✓           |
| Combustível | GASOLINA          | GASOLINA          | ✓           |

## E-Decodificador de chassi (Cortesia)

**Chassi :** VF3M45GSYKS015252

**Região :** Áustria / França / Espanha

**Montadora :** Peugeot

**Marca :** Peugeot

**Versão :** I/PEUGEOT GRIFFE AT

**Ano Fabricação :** 2018

**Cilindradas :** 1598

**Origem :** Importado

**País :** França

**Categoria :** Automovel

**Modelo :** 3008

**Carroceria :** AU - SUVs

**Ano Modelo :** 2019

**Combustível :** Gasolina



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** PLU-6D14

**Marca/Modelo:** PEUGEOT / 3008 GRIFFE AT

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** ESTRANGEIRO

**Chassi:** VF3M45GSYKS015252 **NORMAL**

**Renavam:** 01199122987

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 165

**Peso bruto(PBT):** 196

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Situação:** **CIRCULAÇÃO**

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2018 / 2019

**Município/UF:** SALVADOR / BA

**Motor:** 10FJCL2491977

**Combustível:** GASOLINA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 1598

**Peso bruto(CMT):** 256

**Capacidade de carga:**

**Nº da caixa de câmbio:** GE635763916



## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** RAFAEL TULIO MONTEIRO COSTA

## Débitos do veículo

**Multas:** CONSTA DEBITO

**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz

**Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ 390,46

**IPVA:** R\$ \*

**Licenciamento:** R\$ 0,00

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** ALIENAÇÃO

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

## DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://servicos.detrان.ba.gov.br/>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## RENAINF

**Infração:** Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

## SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## Gravame

**Chassi:** VF3M45GSYKS015252

**Documento Financiado:** 1

**Documento Agente:** 60.746.948/0001-12

**Número Gravame:** 5121232

**Número Contrato:** 62100000000004747679

**UF:** BA

**Nome Agente:** BANCO BRADESCO S A

**Data Vigência Contrato:** 15/07/2022

**Município:** 0 - Nao encontrado

**Tipo Restrição:** Alienacao Fiduciaria

## Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## Recall

**Não encontrado recall**


### ! Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

### ! Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

### ! Parecer técnico (Cortesia)



### 🔍 Informações para comercialização

#### 📈 OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA PLU6D14 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA PLU6D14 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA PLU-6D14 NAS BASES CONSULTADAS**

#### 📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA PLU-6D14 NAS BASES CONSULTADAS**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 50.237.697/0002-78** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 50.237.697/0002-78 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 50.237.697/0002-78 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.