



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



HONDA

PLACA	FME8755	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	93HFB9640EZ145296 (Normal)	Nº DO MOTOR	R20Z5-4330448
RENAVAM	00586317562	TIPO	AUTOMOVEL
COR	CINZA	ANO / MODELO	2013 / 2014
FABRICANTE	HONDA/CIVIC LXR	MUNICÍPIO / UF	JACAREI / SP
MARCA	HONDA/CIVIC LXR	CAP. PASSAG.	5
COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA	POTÊNCIA	155
CAP. DE CARGA	NÃO INFORMADO	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CARROCERIA	NÃO INFORMADO	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	NÃO INFORMADO
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	NÃO INFORMADO
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO
RESTRIÇÃO 01	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA

REGISTRO DE CONSULTAS DO VEÍCULO

EMPRESA	ALVO VISTORIA ANDROM...	DATA	08/03/2024	UF	SP
---------	-------------------------	------	------------	----	----

 Comunicado / Venda	NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDA
--	--

 Kart Veículo	NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS!
--	---

 Renajud Detalhado	VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO
---	-------------------------------------

 Gravame	NOME FINANCIADO CREDOR UF GRAVAME STATUS	NÃO INFORMADO BCO BRADESCO SA SP VEICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	AGENTE Nº CONTRATO DATA CONTRATO	2013 SIRCAF: SIM 2 08/07/2019
---	---	---	--	-------------------------------------

INFORMAÇÕES DETRAN - SP

MULTAS	NADA CONSTA	ÚLTIMO LICENCIAMENTO	2023
IPVA	R\$ 1.935,91	OBSERVAÇÕES	EM DIA (O PRAZO MÁXIMO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM FINAL 5 É 30/09/2024)

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIÁRIA	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCEIRA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO GUINCHO	NADA CONSTA

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	HONDA/CIVIC LXR	MUNICÍPIO / UF	JACAREI - SP
FABRICAÇÃO	2013 / 2014	COR	CINZA
PLACA	FME8755	RENAVAM	00586317562
CHASSI	93HFB9640EZ145296	MOTOR	R20Z54330448

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	1.935,91
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	26/09/2023	DÉBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NAO CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
RESTRIÇÃO 1	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2	VEICULO COM INSPECÃO VEICULAR OK
RESTRIÇÃO 3	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

TABELA FIPE

MODELO	CIVIC SEDAN LXR 2.0 FLEXONE 16V AUT. 4P	MARCA	HONDA
VALOR	R\$ 65.991,00	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2014	REFERÊNCIA	MARCO/2024

DECODIFICADOR

CHASSI	93HFB9640EZ145296	MARCA	HONDA
MODELO	CIVIC LXR	MONTADORA	HONDA
VEÍCULO	CIVIC LXR	VERSÃO	NÃO INFORMADO
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	ALCOOL / GASOLINA
ANO MODELO	2014	ANO FABRICAÇÃO	2014
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS

NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO

FAROL / PARECER TÉCNICO



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:

Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.

Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).



Venda Remarketing

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE REMARKETING PARA O VEÍCULO!



Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL

FRANCISCO MARQUES DOS REIS JUNIOR

PROPRIETÁRIO ANTERIOR

JOSE EMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA



Alerta Óbito

NÃO FOI LOCALIZADO ALERTA DE ÓBITO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 28.398.043/0001-96, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 28.398.043/0001-96. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 28.398.043/0001-96 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação da procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas da forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.





LAUDO N:	16890
DATA:	08/03/2024 10:27:38
IMPRESSÃO:	08/03/2024 10:57:42
STATUS:	Aprovado c/ Restrição

VISTORIADO

www.alvovistoria.com.br



VISTORIA DE PROCEDÊNCIA VEICULAR

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL

ALVO VISTORIA
ANDROMEDA

CPF/CNPJ

28.398.043/0001-96

ENDEREÇO

Avenida Andrômeda 3848

Nº

COMPLEMENTO

CIDADE

São José dos Campos

BAIRRO

Bosque dos Eucaliptos

CEP

12233-001

CONTATOS

(12) 3209-9506

DADOS DO VEÍCULO

PLACA:

FME8755

ANO FAB/MOD:

2013/2014

MARCA/MODELO:

HONDA/CIVIC LXR

RENAVAM:

00586317562

COR:

CINZA

LACRE:

CHASSI BIN:

93HFB9640EZ145296

CHASSI:

93HFB9640EZ145296

MOTOR BIN:

R20Z5-4330448

MOTOR:

R20Z54330448

CÂMBIO BIN:

NAO INFORMADO

CÂMBIO:

GX7A2030192



Traseira 45°



Placa Traseira



Dianteira 45°

RESUMO DOS DADOS NA CONSULTA

LEILÃO:

NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO:

NADA CONSTA

SINISTRO:

NADA CONSTA

ROUBO/FURTO:

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO:

NADA CONSTA

RENAJUD:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

Consta gravame baixado e débitos.



Lacre da Placa/QRCode



Hodômetro



Motor

R20Z54330448



Câmbio

GX7A2030192



Chassi


93HFB9640EZ145296



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Painel dianteiro



Longarina dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Etiqueta Motor



VIN Vidro Porta dianteira esquerda



Foto Extra




Foto Extra



Foto Extra



Foto Extra




Foto Extra

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- Condição:** Dentro dos Padrões
- Tipo Gravação:** Escavado
- Pintura:** Original

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- Condição:** Dentro dos Padrões
- Tipo Gravação:** Ponto sobre ponto

Base Numeração: Porosa

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- Condição:** Dentro dos Padrões
- Tipo Gravação:** Outros
- Observação:** Etiqueta

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS

- Motor:** Original
- Assoalho:** Não Obrigatorio
- Batente da Porta:** Original

CONDIÇÃO DA PLACA / TARJETA

- Lacração da Placa:** Dentro dos Padrões
- Condição de Placa e Tarjeta:** Dentro dos Padrões

IDENTIFICAÇÃO EXTRA

CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DOS VIDROS VIN

PARABRISA:	Original
PORTEIRA DIANTEIRA ESQUERDA:	Trocado/Não Original
PORTEIRA TRASEIRA ESQUERDA / LATERAL ESQUERDA:	Original
VIGIA TRASEIRA:	Original
PORTEIRA DIANTEIRA DIREITA:	Original
PORTEIRA TRASEIRA DIREITA / LATERAL DIREITA:	Original

CONDIÇÃO DOS PONTOS ESTRUTURAIS DO VEÍCULO

■ Painel traseiro	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Painel Dianteiro	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos
■ Longarina dianteira esquerda	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Longarina dianteira direita	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos
■ Longarina traseira esquerda	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Longarina traseira direira	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos
■ Coluna traseira esquerda	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Coluna traseira direita	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos
■ Coluna dianteira esquerda	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Coluna dianteira direita	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos
■ Travessa traseira esquerda	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos	Travessa traseira direita	<input checked="" type="checkbox"/> Sem reparos



■ Travessa dianteira esquerda

Sem reparos

■ Coluna central esquerda

Sem reparos

■ Torre traseira direita

Sem reparos

■ Torre dianteira esquerda

Sem reparos

■ Observação

Veiculo se encontra com a folha traseira, caixa de ar e folha
⚠ da coluna central esquerda com possível substituição.

Travessa dianteira direita

Sem reparos

Coluna Central direita

Sem reparos

Coluna traseira direita

Sem reparos

Torre dianteira direita

Sem reparos



1689008032024102738

Brian da Silva Danta

O presente laudo possui caráter PARTICULAR, ANALÍTICO e INFORMATIVO do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual perícia oficial do Instituto de Criminalística, bem como eventuais perícias de SEGURADORAS por possuírem peculiaridades próprias, cabendo a elas aceitar ou não as condições do veículo da forma que melhor lhe aprouver.

A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ALVO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Não são analisados itens que necessitem de equipamentos especializados como freios ABS, Airbags, Parte mecânica e elétrica.

ESTRUTURA:

ANALISE DE PINTURA E ITENS COMO PORTAS, CAPÔ, CRASHBOX E/OU AQUELES QUE PARA SUA SUBSTITUÇÃO NÃO NECESSITE DE REPARO ESTRUTURAL ESTÃO FORA DO PARECER TÉCNICO.

As pesquisas realizadas para confrontar informações do veículo citado neste laudo são realizadas considerando a BASE DE INDICE NACIONAL (BIN) e é responsabilidade da empresa que contratamos o serviço de informações de dados. NÃO nos responsabilizamos por DÉBITOS e MULTAS devido as mesmas serem oferecidas como CORTESIA conforme pesquisa anexa.

