

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3446473
DATA DE VISTORIA:	05/03/2024 15:20:20
MARCA:	RENAULT
MODELO:	CAPTUR
COR:	BEGE
ANO FABRICAÇÃO:	2019
ANO MODELO:	2020
PLACA:	QXG9D62
RENAVAM:	01218370847
KM:	74232
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	PORTO ALEGRE - PETROPOLIS
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .

22
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .

22
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .

15
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2

22
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2

18
P.N.S. - Item
verificado

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2

45
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2

285
P.N.S. - Item
verificado

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

12
P.N.S. - Item
verificado

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2

22
P.N.S. - Item
verificado

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS



ACEND. DE CIGARROS

AR QUENTE

ESTEPE

MACACO

RÁDIO

VIDROS ELÉTRICOS

LIMP./LAV. VIDRO TRAS.

CHAVE DE RODA

RODAS DE LIGA LEVE

AR CONDICIONADO

TRAVAS ELÉTRICAS

TÉRMICO TRASEIRO

ANTENA

BANCO DE COURO

COMP. DE BORDO

TAPETES

TRIÂNGULO

CHASSI V2

NO. CHASSI NA BIN: 93YRHAL44LJ140090

NO. CHASSI NO VEÍCULO: 93YRHAL44LJ140090

NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 93YRHAL44LJ140090

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN: F4RG418C024514

NO. MOTOR NO VEÍCULO: F4RG418C024514

NO. MOTOR NO DOCUMENTO: F4RG418C024514

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN: NADA CONSTA

NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: NADA CONSTA

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2**• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI

ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO

PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)



PLACAS V2
• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2
• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2
• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	NÃO APLICADO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES



ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :

NÃO APLICADO

ESTRUTURA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

FOLHA DO TETO . :

SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

CRLV 2022 APRESENTADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ÓRGÃOS COMPETENTES. OS ÓRGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



QXG9D62

3446473

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq




Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas




Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.




Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central




Acabamento P.D




Banco Traseiro




Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



QXG9D62

3446473

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 35.352.697/0001-44 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV PROTÁSIO ALVES - PETROPOLIS - TEL: (51) 3279-3278



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 05/03/2024 15:20:20, conforme horário oficial de Brasília, por C K VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: EDUARDO SOARES VALENCI - 3118649866
Conferido por: KEILLA NUNES TOMAZ - 411127649



Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 5878864

CONFIDENCIAL PARA: C K Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 05/03/2024 às 14:35



CAPTUR INTEN 20A

 Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QXG-9362	Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR INTEN 20A	
Chassi: 93YRHAL44LJ140090	Motor: F4RG418C024514	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Bege	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020	UF de Origem: Null
UF Faturado: PR	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 148
Carroceria	Cilindradas 1998	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 233	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo CAPTUR	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 180	Última atualização: 2019-12-30

 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QXG-9D62	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR INTEN 20A	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: COMPLETA	Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020
Procedência: NACIONAL	Município/UF: PORTO ALEGRE / RS
Chassi: 93YRHAL44LJ140090 Normal	Motor: F4RG418C024514
Renavam: 01218370847	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BEGE	Capacidade de passageiros: 005
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 1998
Peso bruto(PBT): 1,80	Peso bruto(CMT): 2,33
Potência: 148	Eixo: 02
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	Eixo auxiliar: Não Informado
Número do Câmbio: Não Informado	

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

 **Queixa e histórico de roubo e furto**

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 **Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YRHAL44LJ140090	93YRHAL44LJ140090	✓
Motor	F4RG418C024514	F4RG418C024514	✓
Cor	BEGE	BEGE	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 93YRHAL44LJ140090

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Renault do Brasil

Marca : Renault

Versão : RENAULT/ INTEN 20A

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 1998

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : CAPTUR

Carroceria : AU - SUVs

Ano Modelo : 2020

Combustível : Alcool / Gasolina

 **Base estadual (Cortesia)**

Placa: QXG-9D62

Marca/Modelo: RENAULT / CAPTUR INTEN 20A

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: PORTO ALEGRE / RS

Motor: F4RG418C024514

Combustível: ALCO/GASOL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1998

Peso bruto(CMT): 233

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 93YRHAL44LJ140090 **NORMAL**

Renavam: 01218370847

Cor: BEGE

Potência: 148

Peso bruto(PBT): 180

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo: 2


 **Informações de proprietário**

Proprietário Atual: GUSTAVO SILVA CARDOSO

 Débitos do veículo**Multas:** Consultar Detran / Sefaz**Multas:** R\$ ***IPVA:** Consultar Detran / Sefaz**IPVA:** R\$ ***Licenciamento:** NAO CONSTA DEBITO**Licenciamento:** R\$ 0,00 **Restrições****Roubo e Furtto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**Restrição Jurídica:** Nada consta **DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições****Consultar site:** <https://pcsdetran.rs.gov.br/login?redirectUrl=%2Fconsulta-veiculo>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado **SENATRAN / CSV - Para mais informações****Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> **Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda** **Recall****Não encontrado recall** **Bateu PR - Alerta de Acidente (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO** **Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS** **Informações de indício de sinistro (Cortesia)****NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

! Parecer técnico (Cortesia)**🔍 Informações para comercialização****📈 OFERTA EM LEILÃO****NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QXG9D62 NAS BASES CONSULTADAS****📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO****NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QXG9D62 NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA****NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QXG-9D62 NAS BASES CONSULTADAS****📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA****NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QXG-9D62 NAS BASES CONSULTADAS****📄 Dívida Ativa proprietário atual****NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.****Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.****! Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 35.352.697/0001-44** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 35.352.697/0001-44 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 35.352.697/0001-44 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.