

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	3544804
DATA DE VISTORIA:	22/03/2024 15:40:08
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	VW/VIRTUS CL AD
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2019
ANO MODELO:	2020
PLACA:	QWV0B61
RENAVAM:	01211671159
KM:	17636
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	VILA CARRÃO
CLIENTE:	GRUPO BMZ

CHASSI V2 .

**22**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.



MOTOR V2 .

**23**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.



CÂMBIO V2 .

**15**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.



ETA'S V2

**22**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.



PLACAS V2

**18**

Máx. 03 itens verificados

VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.



VIDROS V2

**45**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.



ESTRUTURA VEICULAR V2

**285**

Máx. 03 itens verificados

ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:

**12**

Máx. 03 itens verificados

O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.



DOCUMENTAÇÃO V2

**22**

Máx. 03 itens verificados

VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.



ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

• ACESSÓRIOS E EXTRAS

CÂMBIO AUTOMÁTICO

DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

RETROVISORES ELÉTRICOS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**QWV0B61**

3544804

WWW.SUPERVISA0.COM

AR QUENTE
 ESTEPE
 MACACO
 VIDROS ELÉTRICOS
 RODAS DE LIGA LEVE
 AR CONDICIONADO
 TRAVAS ELÉTRICAS
 BANCO DE COURO
 COMP. DE BORDO
 FAROL DE MILHA

CHASSI V2

NO. CHASSI NA BIN: 9BWDH5BZ1LP084611
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWDH5BZ1LP084611
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: 9BWDH5BZ1LP084611

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR V2

NO. MOTOR NA BIN: DHS149334
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: DHS149334
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: DHS149334

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO V2

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: SEM ACESSO

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S V2

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA BATENTE DA PORTA : ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
 ETA ASSOALHO : NÃO OBRIGATÓRIO
 PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO : PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS V2

• PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES



• PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES

VIDROS V2

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR V2

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	NÃO APLICADO
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)



HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO V2

• CRLV/PESQUISA NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente




Traseira



Placa



KM



Compartmento motor




Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda




Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalás



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Painel geral



Acabamento P.E



Multimídia / Painel Central



Acabamento P.D



Banco Traseiro



Pneus/Rodas Diant. Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Esq.



Pneus/Rodas Traseiro Dir.



Pneus/Rodas Diant. Direito



Pneu Estepe



QWV0B61

3544804

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME e cnpj: 12.249.591/0001-14 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

AV. CONSELHEIRO CARRÃO - VILA CARRÃO - TEL: (11) 23842838

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 22/03/2024 15:40:08, conforme horário oficial de Brasília, por TJL VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA -ME
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: ALAN FERIANI - 431859929
Conferido por: VIVIAN MAXIMO NAZARIO SILVA - 38108968



CONSULTA Nº: 5948730

CONFIDENCIAL PARA: TJL Vistoria Automotiva
Ltda ME

REALIZADA EM: 22/03/2024 às 15:18



VIRTUS CL AD

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: QWV-0161	Marca/Modelo: VW / VIRTUS CL AD	
Chassi: 9BWDH5BZ1LP084611	Motor: DHS149334	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Cinza	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: BELO HORIZONTE / M G
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020	UF de Origem: Null
UF Faturado: MG	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 5	Potência 128
Carroceria	Cilindradas 999	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 202	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento AU - SEDAN COMPACTO	Grupo modelo veículo VIRTUS	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 162	Última atualização: 2019-11-06

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: QWV-0B61	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / VIRTUS CL AD	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP	Chassi: 9BWDH5BZ1LP084611 Normal
Motor: DHS149334	Renavam: 01211671159
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: CINZA
Capacidade de passageiros: 5	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 999	Peso bruto(PBT): 162
Potência: 128	Capacidade de carga: 202
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONETE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWDH5BZ1LP084611	9BWDH5BZ1LP084611	✓
Motor	DHS149334	DHS149334	✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi (Cortesia)

Chassi : 9BWDH5BZ1LP084611

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : Volkswagen do Brasil

Marca : Volkswagen

Versão : VW/ CL AD

Ano Fabricação : 2019

Cilindradas : 999

Origem : Nacional

País : Brasil

Categoria : Automovel

Modelo : VIRTUS CL AD

Carroceria : AU - SEDAN COMPACTO

Ano Modelo : 2020

Combustível : ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa: QWV-0B61

Marca/Modelo: VW / VIRTUS CL AD

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: MG

Motor: DHS149334

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 999

Espécie: Passageiro

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: SAO PAULO / SP

Chassi: 9BWDH5BZ1LP084611 **Normal**

Renavam: 01211671159

Cor: CINZA

Potência: 128

Peso bruto(PBT): 162

Capacidade de carga: 202

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: BRUNA ROCHA

🔍 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

📌 LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2024

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

📌 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

📌 SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

📌 Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🗨️ Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

📌 Recall

Não encontrado recall

⚠️ Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠️ Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



🔗 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA QWV0B61 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA QWV0B61 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA QWV-0B61 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA QWV-0B61 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 12.249.591/0001-14** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 12.249.591/0001-14 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 12.249.591/0001-14 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.