



## DADOS GERAIS:

|          |                           |                 |                        |
|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| DATA:    | 10/09/2024 19:00:06       | STATUS:         | APROVADO COM RESTRIÇÃO |
| CLIENTE: | FLAVIA CAMPOS AZEVEDO     | Nº DA VISTORIA: | 3220513                |
| UNIDADE: | VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG | VISTORIADOR:    | RODOLFO CAMPOS ALMEIDA |

## DADOS DO VEÍCULO:

|                        |                   |                       |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| FABRICANTE/MARCA:      | MA                | MODELO/VERSÃO:        | FIAT            |
| ANO FAB./MODELO:       | 2019/2020         | COR:                  | BRANCA          |
| PLACA:                 | QVF2C61           | CIDADE:               | LEOPOLDINA      |
| Nº DO CHASSI NO VEÍC.: | 8AP359A73LU083016 | Nº DO MOTOR NO VEÍC.: | 552736693548114 |
| Nº DO CHASSI NA BIN:   | 8AP359A73LU083016 | Nº DO MOTOR NA BIN:   | 552736693548114 |
| Nº DO CHASSI NO CRLV:  | 8AP359A73LU083016 | Nº DO MOTOR NO CRLV:  | 552736693548114 |
| Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: |                   | COMBUSTÍVEL:          | ALCOOL/GASOLINA |
| Nº DO CÂMBIO NA BIN:   |                   | KM:                   | 50932           |

### 100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

### 200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

### 300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

### 400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

### 500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

#### 1 - Do compartimento do motor:

501-Original

#### 2 - Do batente da porta:

510-Original

#### 3 - Do assoalho:

518-Original

### 600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

#### 1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

#### 2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

#### 3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

#### 5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

#### 7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

### 8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

### 700 - Condição da estrutura da carroçaria:

703-Apresenta avaria e/ou reparo na região dianteira da carroçaria.

### 800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

AVARIA/REPARO NO CAPÔ. AVARIA/REPARO COM MASSA NO PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO. REPINTURA NO PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO. CAIXA DE AR NA REGIÃO TRASEIRA DIREITA AMASSADA.

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoria técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL LEOPOLDINA MG, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Auxiliar Conferente

Eu, FLAVIA CAMPOS AZEVEDO declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3220513

DIANTEIRA




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LACRE



CRLV




HODÔMETRO



VIDRO



ETIQUETA\_VIS\_COLUNA



RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Auxiliar Conferente

Eu, FLAVIA CAMPOS AZEVEDO declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3220513

ETIQUETA\_VIS\_MOTOR



VIS PARA BRISA



DIANTEIRA QVF2C61



TRASEIRA QVF2C61



QVF2C61



AVARIA CAIXA DE AR



AVARIA CAIXA DE AR 1



AVARIA TRAVA DO FAROL DIREITO



AVARIA/REPARO CAPÔ



RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Auxiliar Conferente

Eu, FLAVIA CAMPOS AZEVEDO declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3220513

AVARIA/REPARO CAPÔ 1



AVARIA/REPARO PARA LAMA DIANT DIR. 1



AVARIA/REPARO PARA LAMA DIANT DIR. 1



AVARIA/REPARO PARA LAMA DIANT ESQ. 1



AVARIA/REPARO PARA LAMA DIANT ESQ. 1



AVARIA TRAVA FAROL ESQUERDO



LONGARINA\_DIANTEIRA\_ESQUERDA



LONGARINA\_DIANTEIRA\_DIREITA



LONGARINA\_TRASEIRA\_ESQUERDA



RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Auxiliar Conferente

Eu, FLAVIA CAMPOS AZEVEDO declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTÓRIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: 3220513

LONGARINA\_TRASEIRA\_DIREITA



CAIXA\_ESTEPE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LATERAL\_DIREITA



LATERAL\_ESQUERDA



TORRE AMORT ESQUERDA



TORRE AMORT DIREITA



RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA-16.641.605

Auxiliar Conferente

Eu, FLAVIA CAMPOS AZEVEDO declaro ter recebido o seguinte da: RESENDE E ALMEIDA VISTORIAS LTDA e CNPJ: 49.411.544/0001-35 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SEBASTIÃO ANTUNES FONSECA, 680 - CEP:36.706-216 - LEOPOLDINA



## ORIGINALIDADE DA PINTURA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pintura Original</p> <p>COLUNA DIANTEIRA DIREITA</p> <p>Repintura e/ou Massa Plástica</p> <p>PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO</p> <p>Repintura e/ou Massa Plástica</p> <p>CAPÔ</p> <p>Repintura e/ou Massa Plástica</p> <p>Repintura</p> <p>PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO</p> <p>LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA</p> <p>Repintura</p> <p>COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA</p> <p>Pintura Original</p> | <p>Pintura Original</p> <p>COLUNA CENTRAL DIREITA</p> <p>Pintura Original</p> <p>PORTA DIANTEIRA DIREITA</p> <p>Pintura Original</p> <p>TETO</p> <p>Pintura Original</p> <p>PORTA TRASEIRA DIREITA</p> <p>Pintura Original</p> <p>COLUNA TRASEIRA DIREITA</p> <p>LATERAL TRASEIRA DIREITA</p> <p>Pintura Original</p> <p>PARA-LAMA TRASEIRO DIREITO</p> <p>Pintura Original</p> <p>PORTA MALAS</p> <p>Pintura Original</p> <p>Pintura Original</p> <p>PARA-LAMA TRASEIRO ESQUERDO</p> <p>LATERAL TRASEIRA ESQUERDA</p> <p>Pintura Original</p> <p>PORTA TRASEIRA ESQUERDA</p> <p>Pintura Original</p> <p>COLUNA TRASEIRA ESQUERDA</p> <p>Pintura Original</p> |
| <p>VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>RODOLFO CAMPOS ALMEIDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

Vistoriador  
RODOLFO CAMPOS ALMEIDA (16.641.605)

Auxiliar Conferente  
RODOLFO CAMPOS ALMEIDA (16.641.605)



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA

Vistoriador

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA (16.641.605)

Auxiliar Conferente

RODOLFO CAMPOS ALMEIDA (16.641.605)