



DATA REALIZAÇÃO: 26/07/2021 14:31 - DATA IMPRESSÃO: 26/07/2021 16:46

DADOS DO VEÍCULO


Nº LAUDO: 623680	QUILOMETRAGEM: 34585 KM
Nº CHASSI: 9BHBH51DBJP839609	COR: BRANCA
Nº MOTOR: F4FAHE050733	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: MAPTD7611	ANO FABRICAÇÃO: 2017
MARCA: HYUNDAI	ANO MODELO: 2018
MODELO: HB20 1.6APREM	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

174



SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

174 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)

0 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



72

-  CRLV
-  PLACA
-  NR. DO MOTOR
-  CHASSI
-  KM
-  VIDROS
-  CINTOS
-  ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
-  OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



28

-  PARTE DIANTEIRA
-  PARTE TRASEIRA
-  LADO ESQUERDO
-  LADO DIREITO
-  TETO
-  ASSOALHO
-  PINTURA ESTRUTURAL
-  PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



74

-  RESTRIÇÕES
-  HISTÓRICO DE LEILÃO
-  RECALL
-  ROUBO E FURTO EM ABERTO
-  HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
-  IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
-  OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THYAGO FELIPE DE JESUS MUNIZ
E-MAIL: ANSELMO.FONSECA@BMZ.COM.BR
CPF: 00949342319
TELEFONE: 9898193179


DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BHBH51DBJP839609
Nº MOTOR: F4FAHE050733
PLACA: MA PTD7611
MARCA: HYUNDAI
MODELO: HB20 1.6A PREM

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2017
ANO MODELO: 2018
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAM: 01150476505
MUNICÍPIO: SAO LUIS
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 128

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EIXOS:
CMT: 193
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2018
Câmbio Automático
Carroceria Hatch
cc Motor 1.6 (128cv),
Fabricante HYUNDAI
Localização da Fábrica Piracicaba SP

Região Geográfica
Veículo
Versão

América do Sul
HB20, HB20S, HB20X,
Premium



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1




ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: 01150476505
MUNICÍPIO: SAO LUIS
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 128

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 193
PBT:
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2018		
Câmbio	Automático	Região Geográfica	América do Sul
Carroceria	Hatch	Veículo	HB20, HB20S, HB20X,
cc Motor	1.6 (128cv),	Versão	Premium
Fabricante	HYUNDAI		
Localização da Fábrica	Piracicaba SP		



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THYAGO FELIPE DE JESUS MUNIZ
 E-MAIL: ANSELMO.FONSECA@BMZ.COM.BR
 CPF: 00949342319
 TELEFONE: 9898193179

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BHBH51DBJP839609
 Nº MOTOR: F4FAHE050733
 PLACA: MA PTD7611
 MARCA: HYUNDAI
 MODELO: HB20 1.6A PREM

COR: BRANCA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2017
 ANO MODELO: 2018
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

✓ PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: MA	RESTRIÇÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✓ CRLV	NADA CONSTA
✓ PLACAS	NADA CONSTA
✓ VIDROS	NADA CONSTA
✓ CHASSI	NADA CONSTA
✓ NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
✓ DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
✓ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
✓ CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
✓ AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
✓ QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 34585

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THYAGO FELIPE DE JESUS MUNIZ
E-MAIL: ANSELMO.FONSECA@BMZ.COM.BR
CPF: 00949342319
TELEFONE: 9898193179

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BHBH51DBJP839609
Nº MOTOR: F4FAHE050733
PLACA: MA PTD7611
MARCA: HYUNDAI
MODELO: HB20 1.6A PREM

COR: BRANCA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2017
ANO MODELO: 2018
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMADO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLONA DIANTEIRA	OK
COLONA CENTRAL	OK
COLONA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLONA DIANTEIRA	OK
COLONA TRASEIRA	OK
COLONA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO

TETO	OK
------	----

ASSOALHO

ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THYAGO FELIPE DE JESUS MUNIZ
 E-MAIL: ANSELMO.FONSECA@BMZ.COM.BR
 CPF: 00949342319
 TELEFONE: 9898193179

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BHBH51DBJP839609
 Nº MOTOR: F4FAHE050733
 PLACA: MA PTD7611
 MARCA: HYUNDAI
 MODELO: HB20 1.6A PREM

COR: BRANCA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2017
 ANO MODELO: 2018
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: THYAGO FELIPE DE JESUS MUNIZ
E-MAIL: aNSELMO.FONSECa@BMZ.COM.BR
CPF: 00949342319
TELEFONE: 9898193179

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: 9BHBH51DBJP839609
Nº motor: F4FAHE050733
Placa: MA PTD7611
Marca: HYUNDAI
Modelo: HB20 1.6A PREM

Cor: Branca
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2017
Ano modelo: 2018
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
13999 - Raimundo Pedro de Oliveira Filho

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.


*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.