



DATA REALIZAÇÃO: 19/07/2021 08:33 - DATA IMPRESSÃO: 19/07/2021 16:34

DADOS DO VEÍCULO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nº LAUDO: 620525 | QUILOMETRAGEM: 115275 KM |
| Nº CHASSI: 9BWA05U7BP155660 | COR: PRATA |
| Nº MOTOR: CCN934841 | COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA |
| PLACA: MG HOJ1770 | ANO FABRICAÇÃO: 2011 |
| MARCA: VW | ANO MODELO: 2011 |
| MODELO: GOL 1.0 | SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

PARECER FINAL



CONFORME COM OBSERVAÇÃO

165



SITUAÇÃO GERAL

| | | |
|--|----------------------------------|------------------|
| | CONFORME | 165 ITENS |
| | CONFORME (COM OBSERVAÇÃO) | 10 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: VIDRO PARABRISA TROCADO SEM GRAVAÇÃO DATA 10/2016./////// NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DO HODÔMETRO COLETADO NO ATO DA VISTORIA// NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR INFORMAÇÕES OU RESTRIÇÕES PASSIVEIS DE ATUALIZAÇÃO POSTERIORES A EMISSÃO DO CRLV APRESENTADO./////// NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DAVID GOMES
E-MAIL: DEKRACAUTELARBH@GMAIL.COM
CPF: 01377912671
TELEFONE: 3199251952

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWAA05U7BP155660
Nº MOTOR: CCN934841
PLACA: MG HOJ1770
MARCA: VW
MODELO: GOL 1.0

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO


RENAVAM: 00283711078
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 76

CILINDRADAS:
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT: 165
 PBT: 145
 CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2011 | | |
| Carroceria | Hatchback - 5ª Geração | Região Geográfica | América do Sul |
| cc Motor | 1.0 8V (76cv), | Sistema de segurança | Cintos de Segurança |
| Dígito Verificador | Definido Automaticamente pelo Sistema | Veículo | Gol, |
| Fabricante | Volkswagen | | |
| Localização da Fábrica | São Bernardo do Campo - SP | | |



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00283711078
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5
MONTAGEM:
POTÊNCIA: 76

CILINDRADAS:
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
NÚMERO DE EXOS:
CMT: 165
PBT: 145
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
NÚMERO DI:
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
IDENT. PROPRIETÁRIO
REVENDEDOR DISTRIB.
ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2011 | Região Geográfica | América do Sul |
| Carroceria | Hatchback - 5ª Geração | Sistema de segurança | Cintos de Segurança |
| cc Motor | 1.0 8V (76cv), | Veículo | Go, |
| Dígito Verificador | Definido Automaticamente pelo Sistema | | |
| Fabricante | Volkswagen | | |
| Localização da Fábrica | São Bernardo do Campo - SP | | |



CAIXA DE CÂMBIO




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

Consultar Veículo

ATENÇÃO
As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de registro.

Dados Informados

| | |
|---|----------------|
| Codigo RENAVAM | 00083711078 |
| Placa | HQJ-1770 |
| Operadora | 087 345-556-44 |
| Restrição-1 | NÃO |
| Restrição-2 | NÃO |
| Restrição-3 | NÃO |
| Restrição-4 | NÃO |
| Existe restrição de Partes/Modelo altera? | NÃO |
| Existe restrição de veículo altera? | NÃO |
| Existe restrição parcial RENAVAM? | NÃO |
| Existe multa bloqueio? | NÃO |
| Existe multa não paga? | NÃO |

Para obter detalhes das restrições ou informações adicionais procure o DETRAN do seu veículo.

RENAJUD

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|---|--|--|
| CLIENTE: DAVID GOMES E-MAIL: DEKRACAUTELARBH@GMAIL.COM CPF: 01377912671 TELEFONE: 3199251952 | Nº CHASSI: 9BWAA05U7BP155660 Nº MOTOR: GCN934841 PLACA: MG HOJ1770 MARCA: VW MODELO: GOL 1.0 | COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

✓ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✗ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| ✓ | PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA | | |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|
| | LICENCIAMENTO / DPVAT | NADA CONSTA | RESTRICÃO TRIBUTÁRIA | NADA CONSTA |
| | EMPLACAMENTO | UF: MG | RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO | NADA CONSTA |
| | MULTAS / IPVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO JUDICIAL | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA | NADA CONSTA |
| | ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO BLOQUEIO | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS | QTD: 1 |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO PENHORA | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR | NADA CONSTA |
| | ROUBO E FURTO (EM ABERTO) | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA? | NÃO |
| | ALIENAÇÃO | NADA CONSTA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS | NÃO |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING) | NADA CONSTA |
| | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA | RENAJUD | NADA CONSTA |
| | QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012) | NÃO HOUVE EMPLACAMENTO APÓS 2012 | | |

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| ✓ | CRLV | NADA CONSTA |
| ✓ | PLACAS | NADA CONSTA |
| ✓ | VIDROS | NADA CONSTA |
| ✓ | CHASSI | NADA CONSTA |
| ✓ | NR. DO MOTOR | NADA CONSTA |
| ✓ | DATA DE PEÇAS | NADA CONSTA |
| ✓ | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2 |
| ✓ | CINTO DE SEGURANÇA | NADA CONSTA |
| ✓ | AIRBAG/ABS | NÃO APLICÁVEL |
| ✓ | QUILOMETRAGEM | NADA CONSTA - KM: 115275 |

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DAVID GOMES
 E-MAIL: DEKRACAUTELARBH@GMAIL.COM
 CPF: 01377912671
 TELEFONE: 3199251952

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWAA05U7BP155660
 Nº MOTOR: CCN934841
 PLACA: MG HOJ1770
 MARCA: VW
 MODELO: GOL 1.0

COR: PRATA
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2011
 ANO MODELO: 2011
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA



ESTRUTURA

CAIXA DE AR ESQUERDO AMASSADO

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

| | |
|----------------------------------|----|
| PAINEL DIANTEIRO | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK |
| LONGARINA DIREITA | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | OK |
| LONGARINA ESQUERDA | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | OK |
| ALMADO PARA-CHOQUE | OK |
| PAINEL CORTA-FOGO | OK |
| OBSERVAÇÃO | |

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

| | |
|------------------|----------|
| COLUNA DIANTEIRA | REPARADO |
| COLUNA CENTRAL | REPARADO |
| COLUNA TRASEIRA | REPARADO |
| CAIXA DE AR | AMASSADO |
| OBSERVAÇÃO | |

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

| | |
|---------------------------------|----|
| PAINEL TRASEIRO | OK |
| CAIXA DO ESTEPE | OK |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | OK |
| OBSERVAÇÃO | |

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

| | |
|------------------|----------|
| COLUNA DIANTEIRA | REPARADO |
| COLUNA TRASEIRA | REPARADO |
| COLUNA CENTRAL | REPARADO |
| CAIXA DE AR | AMASSADO |
| OBSERVAÇÃO | |

TETO

| | |
|------|----------|
| TETO | REPARADO |
|------|----------|

ASSOALHO

| | |
|------------------------|----|
| ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| ASSOALHO CENTRAL | OK |

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: DAVID GOMES
E-MAIL: DEKRACAUTELARBH@GMAIL.COM
CPF: 01377912671
TELEFONE: 3199251952

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BWAA05U7BP155660
Nº MOTOR: CCN934841
PLACA: MG HOJ1770
MARCA: VW
MODELO: GOL 1.0

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2011
ANO MODELO: 2011
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA




COLUNADIANTEIRA



COLUNACENTRAL



COLUNATRASEIRA



CAIXA DE AR



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



TETO

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|---|--|--|
| CLIENTE: DAVID GOMES E-MAIL: DEKRACAUTELARBH@GMAIL.COM CPF: 01377912671 TELEFONE: 3199251952 | Nº CHASSI: 9BWAA05U7BP155660 Nº MOTOR: CCN934841 PLACA: MG HOJ1770 MARCA: VW MODELO: GOL 1.0 | COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2011 ANO MODELO: 2011 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)




AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)



VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

| | | |
|--|----------------|--|
| | PINTURA | TETO VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO |
|--|----------------|--|

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: DAVID GOMES
E-MAIL: dekracautelarbh@gmail.com
CPF: 01377912671
TELEFONE: 3199251952**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BWAA05U7BP155660
Nº motor: CCN934841
Placa: MG HOJ1770
Marca: VW
Modelo: GOL 1.0Cor: Prata
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2011
Ano modelo: 2011
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente o e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: : Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desamada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
14353 - JOSIAS ALVES FERREIRA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.



*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.