

Placa: NRS0601

Modelo do veículo: PAJERO TR4 FLEX HP



# VISTORIA CERTICAR

*SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.*



08101963120210107

[www.supervisao.com](http://www.supervisao.com)

## Dados do veículo

Placa: NRS0601  
Marca: MMC  
Cor: PRATA  
Combustível: FLEX

Ano fab./mod: 2012 / 2012  
Modelo: PAJERO TR4 FLEX HP  
Nº Chassi: 93XFRH77WCCC69129  
Nº Motor: 4G94RM2525

## Dados do condutor

Nome: oliveira vistorias veiculares ltda  
Telefone: (6) 73306-1978

## Apresentação



## Situação Geral



Aprovado

### ESTRUTURA / DATAS



**47**  
Máx. Itens  
verificados

- Verifica as condições estruturais do veículo, incluindo longarinas, colunas, teto, assoalho, etc.



### IDENTIFICAÇÃO



**43**  
Máx. Itens  
verificados

- Analisa os itens de identificação do veículo como gravação do chassi, numeração do motor, câmbio, Etiquetas de Identificação, etc.



### HISTÓRICO / PLACAS



**45**  
Máx. Itens  
verificados

- Informa o histórico de leilão, sinistro integral, restrições e condições das placas e lacre traseiro.



### PINTURA



**19**  
Máx. Itens  
verificados

- Verifica se o veículo possui boas condições de pintura e danos aparentes em sua carroceria.



### ITENS ACESSÓRIOS



**32**  
itens  
verificados

- Identifica quais itens e acessórios estão presentes no veículo, como kit de segurança, ar condicionado, tipo do câmbio, entre outros.



08101963120210107

**SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.**

[www.supervisao.com](http://www.supervisao.com)

1 de 7

## Dados gerais

Data:	07/08/2021	Status:	<b>APROVADO</b>
Cliente:	PARTICULAR	Nº do Laudo:	1019631
Unidade:	CAMPO GRANDE	Vistoriador:	CRISTIAN DE OLIVEIRA E S

## Dados do veículo

Fabricante/Marca:	MMC	Modelo/versão:	PAJERO TR4 FLEX HP
Ano Dab./Modelo:	2012 / 2012	Cor:	PRATA
Placa:	NRS0601	Cidade:	CAMPO GRANDE
Nº do chassi no veíc.:	<a href="#">93XFRH77WCCC69129</a>	Nº do motor no veíc.:	<a href="#">4G94RM2525</a>
Nº do chassi na bin:	93XFRH77WCCC69129	Nº do motor na bin:	4G94RM2525
Nº do chassi no crlv:	93XFRH77WCCC69129	Nº do motor no crlv:	4G94RM2525
Nº do câmbio no veíc.:	Obstruído	Combustível:	FLEX
Nº do câmbio na bin:	N/C	Km atual:	81702
Data da última vistoria-DETRAN:	NADA CONSTA	Último KM-DETRAN:	NADA CONSTA

## Módulo estrutural / datas

### 1 - Data do cinto de segurança:

#### DIANTEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

#### DIANTEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

#### TRASEIRO DIREITO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

#### TRASEIRO ESQUERDO

COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

### 2 - Condições da estrutura da carroceria:

NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA

## Módulo de Identificação veicular

### 3 - Condição da gravação do chassi nos vidros:

#### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 4 - Condição da numeração do chassi:

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 5 - Condição da numeração do motor:

DENTRO DOS PADRÕES

É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

### 6 - Condição da numeração do câmbio:

NÃO CADASTRADA NA BIN

**OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)**

### 7 - Condições das etiquetas eta:

#### ASSOALHO

NÃO OBRIGATÓRIA

#### BATENTE DA PORTA

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

#### COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE



## Módulo Placa e Histórico de leilão

### 8 - Condições da placa:

 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

### 9 - Registro e histórico de leilão / sinistro / roubo e furto:

 NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## Pintura

### 10 - Condições da pintura do veículo:

-  **Para-choque dianteiro**  
Pintura em Boas Condições
-  **Capo dianteiro**  
Pintura em Boas Condições
-  **Para-Lama dianteiro esquerdo**  
Pintura em Boas Condições
-  **Porta dianteira esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna dianteira esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna central esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Porta traseira esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna traseira esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Lateral traseira esquerda**  
Pintura em Boas Condições
-  **Tampa traseira**  
Pintura em Boas Condições
-  **Para-choque traseiro**  
Pintura em Boas Condições
-  **Pintura Lateral Traseira Direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Porta traseira direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna Traseira Direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Porta dianteira direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna central direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Coluna dianteira direita**  
Pintura em Boas Condições
-  **Para-lama dianteiro direito**  
Pintura em Boas Condições
-  **Teto**  
Pintura em Boas Condições
-  **Estado geral**  
Não Aplicado



## Observações do veículo:

VEÍCULO COM GRAVAME BAIXADO, MAS PENDENTE DE EXCLUSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DOCUMENTO,

## Observações gerais:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão pela qual Super Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridos pelo veículo, tais como: chassi, motor, câmbio, estrutura, etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Vistorias Automotivas, podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. A Super Visão Vistorias Automotivas repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos.

### Análise de pintura:

A análise da pintura externa informa quais as condições da mesma, mediante verificação das condições das peças, conforme detalhado no checklist do laudo. Outras peças que não fazem parte do escopo não são verificadas. O estado e condições da pintura externa não afeta o Status final do laudo.

### Critério de avaliação das seguradoras:

As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão, independe da aceitação ou não das seguradoras.

## Itens e acessórios

### 11 - Acessórios e equipamentos presentes no veículo:

- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA
- RETROVISORES ELÉTRICOS
- ACEND. DE CIGARROS
- ALARME
- AR QUENTE
- ESTEPE
- MACACO
- RÁDIO
- CHAVE TRAVA ESTEPE
- VIDROS ELÉTRICOS
- LIMP./LAV. VIDRO TRAS.
- AIR BAG MOTORISTA
- BANCO BI-PARTIDO
- CHAVE RESERVA
- MANUAL DO VEÍCULO
- CHAVE DE RODA
- EXTINTOR
- PILOTO AUTOMÁTICO
- RODAS DE LIGA LEVE
- TRAÇÃO 4X4
- VIDROS VERDES
- AR CONDICIONADO
- TRAVAS ELÉTRICAS
- TÉRMICO TRASEIRO
- AIR BAG PASSAGEIRO
- ANTENA
- BANCO DE COURO
- COMP. DE BORDO
- FAROL DE MILHA
- TAPETES
- TRIÂNGULO

São verificados a presença dos itens e acessórios, o funcionamento dos mesmos não são avaliados nesta vistoria.



Fotografias do laudo : 1019631

Chassi



Motor



Frente



Traseira



Placa



Data do cinto de segurança



Câmbio



Etiqueta ETA motor



Km



Lacre



Torre amort diant / direita



Torre amort diant / esquerda




08101963120210107

Fotografias do laudo : 1019631

Longarina diant / direita



Longarina diant / esquer



Longarina traseira / direita



Longarina traseira / esquerda



Painel geral




Acabamento p.E.



Acabamento p.D.



Banco traseiro




Pneus/rodas dianteiro e.



Pneus/rodas traseiro e.



Pneus/rodas traseiro d.



Pneus/rodas dianteiro d.



Eu, declaro ter recebido o seguinte da: OLIVEIRA VISTORIAS VEICULARES LTDA e CNPJ: 20765978000151 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

CRISTIAN DE OLIVEIRA E SILVA - 749323  
Vistoriador

MARCELO WINCKLER - 1040601  
Auxiliar Conferente



08101963120210107

**SUPER VISÃO! SEU CERTIFICADO DE PROCEDENCIA VEICULAR.**

[www.supervisao.com](http://www.supervisao.com)

6 de 7

