



DATA REALIZAÇÃO: 13/07/2021 09:48 - DATA IMPRESSÃO: 13/07/2021 10:16

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	618271	QUILOMETRAGEM:	43291 KM
Nº CHASSI:	936CMNFNVKB019533	COR:	BRANCA
Nº MOTOR:	10DGAH0024375	COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:	TO QKJ5499	ANO FABRICAÇÃO:	2018
MARCA:	PEUGEOT	ANO MODELO:	2019
MODELO:	2008 CROSS EAT6	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

### PARECER FINAL


 CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO

166



### SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	166 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	9 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSENTO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS  
LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: // NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO. // VALOR DÉBITO IPVA R\$2.076,01 // VALOR DÉBITO LICENCIAMENTO R\$79,63 //

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA  
 E-MAIL: NAO POSSUI  
 CPF: 16594428187  
 TELEFONE:

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 936CMNFNVKB019533  
 Nº MOTOR: 10DGAH0024375  
 PLACA: TO QKJ5499  
 MARCA:PEUGEOT  
 MODELO:2008 CROSS EAT6

COR:BRANCA  
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO:2018  
 ANO MODELO:2019  
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 01171435948  
 MUNICÍPIO: TOCANTINÓPOLIS  
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 118

CILINDRADAS: 1587  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT:  
 PBT:  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99  
 2019  
 Câmbio  
 Câmbio Automático  
 cc Motor  
 1.6 16V ( 122cv ),  
 Fabricante  
 PEUGEOT  
 Localização da Fábrica  
 Porto Real - RJ  
 País  
 Brasil

Região Geográfica  
 Tipo da Carroceria  
 Veículo

América do Sul  
 Crossover / Hatchback  
 2008, 208,



ADICIONAL 1



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL DE INSTRUMENTO




HODÔMETRO




CAIXA DE CÂMBIO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ADICIONAL 2



CRLV



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



ETIQUETA ETA

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 16594428187 TELEFONE:		N° CHASSI: 936CMNFNVKB019533 N° MOTOR: 10DGAH0024375 PLACA: TO QKJ5499 MARCA: PEUGEOT MODELO: 2008 CROSS EAT6	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO     VERDE (Conforme)     AMARELO (Conforme com Observações)     VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

 PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	<b>79,63</b>	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: TO	RESTRIÇÃO VÉHICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	<b>2076,01</b>	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VÉHICULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1		

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

 CRLV	NADA CONSTA
 PLACAS	NADA CONSTA
 VIDROS	NADA CONSTA
 CHASSI	NADA CONSTA
 NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
 DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
 CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
 AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VÉHICULO.
 QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 43291

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA E-MAIL: NAO POSSUI CPF: 16594428187 TELEFONE:		N° CHASSI: 936CMNFNVKB019533 N° MOTOR: 10DGAH0024375 PLACA: TO QKJ5499 MARCA:PEUGEOT MODELO:2008 CROSS EAT6	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


 VERDE  
(Conforme)

 AMARELO  
(Conforme com Observações)

 VERMELHO  
(Não Conforme)

**MODULO - ESTRUTURA**

ESTRUTURA		ESTRUTURA DO LADO DIREITO
<b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINA ESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>		
COLUNA DIANTEIRA		REPARADO
COLUNA CENTRAL		OK
COLUNA TRASEIRA		REPARADO
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINA TRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINA TRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODA TRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>		
COLUNA DIANTEIRA		REPARADO
COLUNA TRASEIRA		REPARADO
COLUNA CENTRAL		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
<b>TETO</b>		
TETO		REPARADO
<b>ASSOALHO</b>		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA  
 E-MAIL: NAO POSSUI  
 CPF: 16594428187  
 TELEFONE:

### DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 936CMNFNVKB019533  
 Nº MOTOR: 10DGAH0024375  
 PLACA: TO QKJ5499  
 MARCA: PEUGEOT  
 MODELO: 2008 CROSS EAT6

COR: BRANCA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2018  
 ANO MODELO: 2019  
 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
 (Conforme)



AMARELO  
 (Conforme com Observações)



VERMELHO  
 (Não Conforme)

### FOTOS / ESTRUTURA



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



TETO

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA  
 E-MAIL: NAO POSSUI  
 CPF: 16594428187  
 TELEFONE:

### DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 936CMNFNVKB019533  
 Nº MOTOR: 10DGAH0024375  
 PLACA: TO QKJ5499  
 MARCA:PEUGEOT  
 MODELO:2008 CROSS EAT6

COR:BRANCA  
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO:2018  
 ANO MODELO:2019  
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

#### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
 (Espessura da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

COLUNA AMARELA, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: WANDERLOQUE WANDERLEY DE SOUZA E-MAIL: nao possui CPF: 16594428187 TELEFONE:	Nº chassi: 936CMNFNVKB019533 Nº motor: 10DGAH0024375 Placa: TO QKJ5499 Marca:PEUGEOT Modelo:2008 CROSS EAT6

### IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Histórico de Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

### Informações Adicionais:

**Roubo e Furto:** Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

**Numeração da Caixa de cambio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
1308 - MOACIR DIAS DE OLIVEIRA

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

**Fechou negócio?**

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

**Pronto!**

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.

\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



**DEKRA**  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



Baixar na  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



**ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?**

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**  
**OBRIGATÓRIA - DETRAN**  
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
Peça ao Vistoriador!

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

**DEKRA**  
Sua Segurança.