

## SITUAÇÃO GERAL

**APROVADO**

## APRESENTAÇÃO



PARAISOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4489241
DATA DE VISTORIA:	19/02/2025 13:21:53
MARCA:	VOLKSWAGEN
MODELO:	NOVA SAVEIRO TL MBVD
COR:	BRANCA
ANO FABRICAÇÃO:	2017
ANO MODELO:	2017
PLACA:	PQO2909
RENAVAM:	01110682708
KM:	104218
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	GOIANIA - JARDIM AMERICA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
<b>OK</b> MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
<b>OK</b> CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
<b>OK</b> ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
<b>OK</b> PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
<b>OK</b> VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
<b>OK</b> ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
<b>OK</b> HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
<b>OK</b> DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ## • ACESSÓRIOS E EXTRAS



PQQ2909

4489241

WWW SUPERVISAO COM



**Veículo vistoriado, você desocupado!**

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN: 9BWJB45U8HP102060  
 NO. CHASSI NO VEÍCULO: 9BWJB45U8HP102060  
 NO. CHASSI NO DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA : DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 CHAPA SUPORTE : REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN: CCRV50704  
 NO. MOTOR NO VEÍCULO: CCRV50704  
 NO. MOTOR NO DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE  
 É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN: N/C  
 NO. CÂMBIO NO VEÍCULO: OBSTRUÍDO S/ ACESSO

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)  
 NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S 

## • ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

- PLACA DIANTEIRA  
PLACA DENTRO DOS PADRÕES
- PLACA TRASEIRA  
PLACA DENTRO DOS PADRÕES

VIDROS 

## • CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PQO2909

4489241

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



Página 1 de 6

VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR** 
**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTE
CONDICÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	COM PROTETOR DE CAÇAMBA/SEM VISUALIZAÇÃO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTE
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTE
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA ESQ. (C) .:	NÃO APLICADO
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTE
COLUNA DIR. (C) .:	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	NÃO APLICADO
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTE (ÁREA VISÍVEL)

**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F** 
**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO** 
**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO


**PQO2909**

4489241

- **VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

CRLV NÃO APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE DE INFORMAÇÕES QUE PODEM CONSTAR EXCLUSIVAMENTE NO MESMO.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUaisquer MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCopo DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA INTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCopo DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**PQO2909**

4489241

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**




PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**PQO2909**

4489241

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**



Página 4 de 6

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita



Longarina dianteira/esquerda




Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central




Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**PQO2909**

4489241

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 5 de 6





CONSULTA Nº: 7514087

CONFIDENCIAL PARA: Sv Goiania Vistorias Automotivas Ltda

REALIZADA EM: 19/02/2025 às 12:16



NOVA SAVEIRO TL MBVD

### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: PQO-2909	Marca/Modelo: VW / NOVA SAVEIRO TL MBVD	
Chassi: 9BWJB45U8HP102060	Motor: CCRV50704	Combustível: Alcool / Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Caminhonete	Município/UF: GOIANIA / GO
Ano fabricação: 2017	Ano modelo: 2017	UF de Origem: Null
UF Faturado: GO	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Especial	Lotação 5	Potência 104
Carroceria	Cilindradas 1598	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 214	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento CL - PICK-UP PEQUENA	Grupo modelo veículo SAVEIRO	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 174	Última atualização: 2017-02-20

### Informações do veículo - Base Nacional

Placa: PQO-2909	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / NOVA SAVEIRO TL MBVD	Tipo de veículo: CAMINHONETE
Montagem: ABERTA/CABINE DUPLA	Ano fabricação/Ano modelo: 2017 / 2017
Procedência: NACIONAL	Município/UF: GOIANIA / GO
Chassi: 9BWJB45U8HP102060 NORMAL	Motor: CCRV50704
Renavam: 01110682708	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: ESPECIAL	Cilindradas: 1598
Peso bruto(PBT): 1.74	Peso bruto(CMT): 2.14
Potência: 104	Capacidade de carga: 0.62
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

### RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 **Queixa e histórico de roubo e furto**

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

**! Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9BWJB45U8HP102060	9BWJB45U8HP102060	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor	CCRV50704	CCRV50704	<input checked="" type="checkbox"/>
Cor	BRANCA	BRANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>

**E-Decodificador de chassi**

**Chassi :** 9BWJB45U8HP102060

**Região :** Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

**Montadora :** Volkswagen do Brasil

**Marca :** Volkswagen

**Versão :** VW/NOVA TL MBVD

**Ano Fabricação :** 2017

**Cilindradas :** 1598

**Origem :** Nacional

**País :** Nacional

**Categoria :** Caminhonete

**Modelo :** VW/NOVA SAVEIRO TL MBVD

**Carroceria :** CL - PICK-UP PEQUENA

**Ano Modelo :** 2017

**Combustível :** Alcool / Gasolina


**Base estadual (Cortesia)**

**Placa:** PQO-2909

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Marca/Modelo:** VW / NOVA SAVEIRO TL MBVD

**Tipo de veículo:** CAMINHONETE

**Categoria:** PARTICULAR

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2017 / 2017

**Procedência:** NACIONAL

**Município/UF:** GOIANIA / GO

**Chassi:** 9BWJB45U8HP102060 **NORMAL**

**Motor:** CCRV50704

**Renavam:** 01110682708

**Combustível:** ALCOOL/GASOLINA

**Cor:** BRANCA

**Capacidade de passageiros:** 5

**Potência:** 104

**Cilindradas:** 1598

**Peso bruto(PBT):** 174

**Peso bruto(CMT):** 214

**Espécie:** ESPECIAL

**Capacidade de carga:** 62

**Eixo:** 2

**Informações de proprietário**

**Proprietário Atual:** HERIBERTO SILVA

## ⚡ Débitos do veículo

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ 2.081,18

**Licenciamento:** R\$ 263,39

## 🚫 Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## 🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

ALIENAÇÃO

## ➡ DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.go.gov.br/psw/#/pages/pagina-inicial> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## ➡ CSV - Certificado de Segurança Veicular (Cortesia)

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## ➡ Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## ➡ Recall

**Não encontrado recall**

## ❗ Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## ❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ⚠ Parecer técnico (Cortesia)



### 🔗 Informações para comercialização

#### ⚠ OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA PQO2909 NAS BASES CONSULTADAS**

#### ⚠ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA PQO2909 NAS BASES CONSULTADAS**

#### ⚠ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA PQO-2909 NAS BASES CONSULTADAS**

#### ⚠ HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA PQO-2909 NAS BASES CONSULTADAS**

### ➡ Dívida Ativa proprietário atual

**NÃO LOCALIZADO DIVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.**



**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO** dados criptografados por SSL

**FIM DESTA PESQUISA.**

### ⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 34.802.970/0001-22 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 34.802.970/0001-22 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 34.802.970/0001-22 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.