



DADOS GERAIS:

DATA:	13/08/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1085722
UNIDADE:	OSASCO	VISTORIADOR:	CARLOS DA SILVA TEIXEIRA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	CHEVROLET	MODELO/VERSÃO:	CHEV SONIC 16MH LTZ EF
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	AZU0912	CIDADE:	OSASCO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	3G1J86CD4ES530950	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	1ES530950
Nº DO CHASSI NA BIN:	3G1J86CD4ES530950	Nº DO MOTOR NA BIN:	1ES530950
Nº DO CHASSI NO CRLV:	3G1J86CD4ES530950	Nº DO MOTOR NO CRLV:	1ES530950
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	OBSTRUÍDO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/c	KM:	68969

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA
⚠️ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PEQUENO AMASSADO NO PAINEL TRASEIRO. PEQUENA AVARIA/AMASSADO NA CAIXA DE AR LADO ESQUERDO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

CARLOS DA SILVA TEIXEIRA - 184963825
Vistoriador

VANDISLAU APARECIDO REIS GONÇALVES FILHO -
525916300 Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 36130206000183 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1085722

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



CARLOS DA SILVA TEIXEIRA - 184963825
Vistoriador

VANDISLAU APARECIDO REIS GONÇALVES FILHO -
52591630 Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 36130206000183 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1085722

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



CARLOS DA SILVA TEIXEIRA - 184963825
Vistoriador

VANDISLAU APARECIDO REIS GONÇALVES FILHO -
52591630 Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: LC VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 36130206000183 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!