

ASSOALHO CENTRAL




COMPARTIMENTO MOTOR



CAIXA DE AR DIR.



CAIXA DE AR ESQ.



ASSOALHO INT. PORTA MALAS



JUNÇÃO ASSOALHO/PAINEL TRAS




PAINEL DIANTEIRO



TRILHO COLUNA TRAS. DIR



TRILHO COLUNA TRAS. ESQ



KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, / declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!


EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA




EXTRA



EXTRA



EXTRA



KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, / declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	16/08/2021	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	1137622
UNIDADE:	ARUJÁ	VISTORIADOR:	KELVIN STRAVINO

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	KA SE 1.0 HA
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	BRANCA
PLACA:	AZF7B07	CIDADE:	SÃO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZH55L2F8169307	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	XNKAF8169307
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZH55L2F8169307	Nº DO MOTOR NA BIN:	XNKAF8169307
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZH55L2F8169307	Nº DO MOTOR NO CRLV:	XNKAF8169307
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	obstruído	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	n/i	KM:	116629

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

⚠ AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO REPARADO. ASSOALHO DE PORTA MALAS EM JUNÇÃO COM PAINEL REPARADO E TRINCADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1137622

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1137622

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



DADOS GERAIS:

DATA:	16/08/2021	Nº DO LAUDO:	1137622
CLIENTE:		VISTORIADOR:	KELVIN STRAVINO
UNIDADE:	ARUJÁ		

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	KA SE 1.0 HA
ANO FAB./MODELO:	2014 / 2015	COR:	BRANCA

LAUDO DE VISTORIA COMPLEMENTAR:

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS:

ITEM	ITEM
------	------

KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



Número do Laudo: 1137622

PAINEL GERAL



ACABAMENTO P.E.



ACABAMENTO P.D



BANCO TRASEIRO



PNEUS/RODAS DIANTEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO E.



PNEUS/RODAS TRASEIRO D.



PNEUS/RODAS DIANTEIRO D.



PNEU ESTEPE



KELVIN STRAVINO - 329133639
Vistoriador

CRISTIANE JUBILATO COSTA - 21319157X
Auxiliar Conferente

Eu, declaro ter recebido o seguinte da: EVERO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e CNPJ: 07772760000166 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!