



DATA REALIZAÇÃO: 25/02/2022 11:24 - DATA IMPRESSÃO: 25/02/2022 12:37

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	699033	QUILOMETRAGEM:	42182 KM
Nº CHASSI:	JTA53AEA1R0100081	COR:	PRETA
Nº MOTOR:	4AK766787	COMBUSTIVEL:	GASOLINA
PLACA:	SP CAD4139	ANO FABRICAÇÃO:	1994
MARCA:	IMP	ANO MODELO:	1995
MODELO:	TOYOTACOROLLADX	SITUAÇÃO CHASSI:	EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL


 CONFORME COM
OBSERVAÇÃO

172


SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	172 ITENS
	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	3 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VÉHICULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO
 E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR
 CPF: 36637100846
 TELEFONE: 11

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081
 Nº MOTOR: 4AK766787
 PLACA: SP CAD4139
 MARCA:IMP
 MODELO:TOYOTA COROLLA DX

COR:PRETA
 COMBUSTÍVEL:GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:1994
 ANO MODELO:1995
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC / LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC / LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC / LATERAL DIREITA



TRASEIRAC / LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 00631052780
 MUNICÍPIO: JUNDIAI
 TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4
 MONTAGEM:
 POTÊNCIA: 105

CILINDRADAS:
 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
 NÚMERO DE EIXOS:
 CMT:
 PBT:
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:
 NÚMERO DI:
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
 IDENT. PROPRIETÁRIO
 REVENDEDOR DISTRIB.
 ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99

1994

Dígito Verificador

Definido Automaticamente pelo Sistema

Fabricante

TOYOTA

Localização da Fábrica

Japão

País

Japão

Região Geográfica

Ásia

Veículo

Versão

Versão

Corolla,

DX

LE



CRLV



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



CAIXADE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA ETA



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

Dados informados	
Código Renavam	00631052780
Placa	CAD4139
CPF/CNPJ	066.052.958-03
Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1	Não há
Restrição-2	Não há
Restrição-3	Não há
Restrição-4	Não há
Existe ocorrência de roubo/furto ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAVAN?	Não
Existe recall?	Não
Omite placa novo padrão?	Não

RENAJUD

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO

RENAVAM: 00631052780	CILINDRADAS:		DATA DI:
MUNICÍPIO: JUNDIAI	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO		NÚMERO DI:
TIPO DO VÉHICULO: AUTOMÓVEL	NÚMERO DE EIXOS:		DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 4	CMT:		IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT:		REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 105	CAPACIDADE DE CARGA:		ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	1994		
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	TOYOTA	Veículo	Corolla,
Localização da Fábrica	Japão	Versão	DX
País	Japão	Versão	LE
Região Geográfica	Ásia		

Secretaria de Governo
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
PESQUISA DE DÉBITOS E RESTRIÇÕES DE VEÍCULOS

25 de Fevereiro de 2022

PLACA: CAD4139	RENAVAM: 031052780
DADOS DO VEÍCULO	
IPVA:	NADA CONSTA - PAGAMENTO ANTICIPADO - Em caso de dúvidas, consulte www.ipva.fazenda.sp.gov.br .
TOTAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÕES	
REGISTRO DE FURTO:	NADA CORRETA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO FINANCIERA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAIRIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE HONORÁRIO:	NADA CONSTA
INSPETÇÃO ANNUAL:	NADA CONSTA
INSPETÇÃO VEICULAR	
LICENCIAMENTO	
ÚLTIMO LICENCIAMENTO EFEITUADO:	Exercício 2021
STATUS DO LICENCIAMENTO:	em dia (o prazo máximo para homologação de veículos com final 9 é 30/11/2022)

Para mais informações sobre o resultado da pesquisa, entre em contato com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos ou com a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, IPVA ou DPVAT. Basta informar o número do Renvanam na rede bancária correspondente. No caso de débitos, não é preciso levar dinheiro para pagar seus débitos. Dividas sobre débitos com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, consulte [www.ipva.fazenda.sp.gov.br](#). Dividas sobre débitos com a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, entre em contato com [http://www.senarcorreios.com.br/tpages/informacoes-gerais-sobre-o-pagamento.aspx](#).

ADICIONAL 5



COMPARTIMENTO DO MOTOR

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEÍCULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CYRO E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR CPF: 36637100846 TELEFONE: 11		Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081 Nº MOTOR: 4AK766787 PLACA: SP CAD4139 MARCA:IMP MODELO:TOYOTA COROLLA DX	COR:PRETA COMBUSTÍVEL:GASOLINA ANO FABRICAÇÃO:1994 ANO MODELO:1995 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA	
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: SP	RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	NADA CONSTA
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMÍNIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTA DO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENJUD	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	2		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 42182

DADOS DO CLIENTE		DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: CYRO E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR CPF: 36637100846 TELEFONE: 11		Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081 Nº MOTOR: 4AK766787 PLACA: SP CAD4139 MARCA:IMP MODELO:TOYOTA COROLLA DX	

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

!	ESTRUTURA	CAIXA DE AR DIREITO AMASSADO
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
PAINEL DIANTEIRO		OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA		OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA		OK
LONGARINA DIREITA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA		OK
LONGARINAESQUERDA		OK
CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA		OK
ALMADO PARA-CHOQUE		OK
PAINEL CORTA-FOGO		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
COLUNATRASEIRA		OK
CAIXADE AR		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
PAINEL TRASEIRO		OK
CAIXADO ESTEPE		OK
LONGARINATRASEIRAESQUERDA		OK
CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA		OK
LONGARINATRASEIRADIREITA		OK
CAIXADE RODATRASEIRADIREITA		OK
OBSERVAÇÃO		
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
COLUNADIANTEIRA		OK
COLUNATRASEIRA		OK
COLUNACENTRAL		OK
CAIXADE AR		AMASSADO
OBSERVAÇÃO		
TETO		
TETO		OK
ASSOALHO		
ASSOALHO DO PORTAMALAS		OK
ASSOALHO CENTRAL		OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO
 E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR
 CPF: 36637100846
 TELEFONE: 11

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081
 Nº MOTOR: 4AK766787
 PLACA: SP CAD4139
 MARCA:IMP
 MODELO:TOYOTA COROLLA DX

COR:PRETA
 COMBUSTÍVEL:GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:1994
 ANO MODELO:1995
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUMNADIANTEIRA



COLUMNACENTRAL



COLUMNATRASEIRA



CAIXADE AR



PAINEL TRASEIRO

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO
 E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR
 CPF: 36637100846
 TELEFONE: 11

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081
 Nº MOTOR: 4AK766787
 PLACA: SP CAD4139
 MARCA:IMP
 MODELO:TOYOTA COROLLA DX

COR:PRETA
 COMBUSTÍVEL:GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:1994
 ANO MODELO:1995
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

 VERDE
 (Conforme)

 AMARELO
 (Conforme com Observações)

 VERMELHO
 (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


CAIXADO ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA




COLUNA CENTRAL




CAIXADE AR




ASSOALHO DO PORTAMALAS




ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXADE RODADIANTEIRA DIREITA



CAIXADE RODADIANTEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE


CLIENTE: CYRO
E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR
CPF: 36637100846
TELEFONE: 11

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)


Nº CHASSI: JTA53AEA1R0100081
Nº MOTOR: 4AK766787
PLACA: SP CAD4139
MARCA:IMP
MODELO:TOYOTA COROLLA DX

COR:PRETA
COMBUSTÍVEL:GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:1994
ANO MODELO:1995
SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
(Conforme)AMARELO
(Conforme com Observações)VERMELHO
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXADE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXADE RODA TRASEIRA ESQUERDA

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: CYRO E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR CPF: 36637100846 TELEFONE: 11	N° CHASSI: JTA53AEA1R0100081 N° MOTOR: 4AK766787 PLACA: SP CAD4139 MARCA:IMP MODELO:TOYOTA COROLLA DX


TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
 (Espessura de acordo com o padrão original)
 
AMARELO
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido re pintada)
 
VERMELHO
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e re pintada)

!	PINTURA	COLUNA AMARELA, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO
--	----------------	---

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: CYRO
E-MAIL: CYRO.CONSTANTINO@BMZ.COM.BR
CPF: 36637100846
TELEFONE: 11

DADOS DO VÉHICULO (DENATRAN)

Nº chassi: JTA53AEA1R0100081
Nº motor: 4AK766787
Placa: SP CAD4139
Marca:IMP
Modelo:TOYOTA COROLLA DX

Cor:Preta
Combustível:GASOLINA
Ano fabricação:1994
Ano modelo:1995
Situação chassi:EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originalmente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora oferecido na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porem, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
16439 - Anderson Alan Lopes

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

Fechou negócio?

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

3

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN, em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



Baixar na
App Store

Android APP ON
Google play

www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.