

**DADOS GERAIS:**

DATA:	30/09/2021	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	GRUPO BMZ	Nº DO LAUDO:	1256849
UNIDADE:	SHOPPING GLOBAL	VISTORIADOR:	FELIPE SARTO RODRIGUES

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	MODELO/VERSÃO:	HB20 1.6A 1.6 A
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	PRETO
PLACA:	FMP7807	CIDADE:	SANTO ANDRÉ
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BHBG51DBEP170044	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	F4FADU147070
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BHBG51DBEP170044	Nº DO MOTOR NA BIN:	F4FADU147070
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BHBG51DBEP170044	Nº DO MOTOR NO CRLV:	F4FADU147070
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	AD1BU807482	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	AD1BU807482	KM:	79235

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**ASSOALHO
✓ NÃO OBRIGATÓRIA
BATENTE DA PORTA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
COMPARTIMENTO DO MOTOR
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**DIAANTEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
DIAANTEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO DIREITO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -
TRASEIRO ESQUERDO
✓ COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO -**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIAANTEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA DIAANTEIRA ESQUERDA
⚠ GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO DIAANTEIRO (PARA-BRISA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
✓ ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE -**7 - CONDIÇÕES DA PLACA:**

✓ PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

✓ NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

✓ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

FELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
VistoriadorFELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1256849

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



FELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
Vistoriador

FELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 1256849

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO



FELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
Vistoriador

FELIPE SARTO RODRIGUES - 525328117
Auxiliar Conferente

Eu, GRUPO BMZ declaro ter recebido o seguinte da: SANTO ANDRE VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 24583837000179 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



MC - Auto Vistoria com RECALL

Confidencial para CNPJ:
24.583.837/0001-79
 Realizada em: **30/09/2021**
13:47:50

Placa: **FMP7807**
 Modelo: **HYUNDAI/HB20**
1.6A 1.6 A



Dados do Veículo

Placa: FMP7807	Renavam: 00586609830
Chassi: 9BHBG51DBEP170044	Município/UF: SANTO ANDRE/SP
Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20 1.6A 1.6 A	Nº do Motor: F4FADU147070
Ano Fabricação: 2013	Ano Modelo: 2014
Tipo: AUTOMOVEL	Espécie: PASSAGEIRO
Cor: PRETO	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Procedência: NACIONAL	Tipo de Montagem: COMPLETA
Cap. de Passageiro: 005	Capac. de Carga: 00000
Potência: 128	Cilindrada: 1591
PBT: 00150	Eixos: 02
CMT: 00190	N.º da Carroceria: N/C
N.º de Câmbio: AD1BU807482	Tipo de Carroceria: INEXIST.
N.º do Eixo: N/C	Nº Eixo Traseiro/Diferencial: N/C
Quantidade de Eixos:	
Situação: CIRCULA	Remarc. Chassi: NORMAL

Dados do proprietário

Nome do Proprietário: **LUNDER J RODRIGUES SILVA V NASCIMENTO** Proprietário Anterior: **SONIA MARIA SAMPAIO**

Outros proprietários

Débitos

Multa:	131,46	IPVA:	0,00
Licenciamento:	0,00	DPVAT:	0,00
Total:	131,46		

Os débitos do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas, são de caráter meramente informativo e sem cunho decisório. Para consulta de débitos, por favor pesquisar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Exercício Licenciamento: **2021**Data do Licenciamento: **22/03/2021**Emissão CRV: **15/10/2019****Restrições****ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA****Gravame**Restrição Financeira: **ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA**Nome do Financiador: **LUNDER J RODRIGUES
SILVA V NASCIMENTO**CPF/CNPJ do Financiador: **288.427.358-17**Nome da Financeira: **AYMORE CRED FIN INV SA**

CNPJ da Financeira:

Código da Financeira:

Número do Contrato: **00000000000000000000**

Data da Vigência Contrato:

Data de Inclusão do Gravame: **13/09/2019****Intenção de Gravame****NADA CONSTA****Comunicação de Venda****NADA CONSTA****Detalhes de Bloqueio do Detran****NADA CONSTA****Detalhes Bloqueios Renajud****NADA CONSTA****Sinistro****NADA CONSTA****Indício de Sinistro****NADA CONSTA**

Histórico de Roubo/Furto

NADA CONSTA

Leilão

NADA CONSTA

Recall

NADA CONSTA
