



## DADOS GERAIS:

DATA:	10/04/2024	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	PARTICULAR	Nº DO LAUDO:	56880
UNIDADE:	VILA CARRÃO	VISTORIADOR:	HUMBERTO LUIZ DE LIRA

## DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	FORD	MODELO/VERSÃO:	FIESTA 16SE AT
ANO FAB./MODELO:	2017/2017	COR:	BRANCA
PLACA:	CUU6000	CIDADE:	SAO PAULO
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	UWJBH575747
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NA BIN:	UWJBH575747
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BFZD55P5HB575747	Nº DO MOTOR NO CRLV:	UWJBH575747
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	70315

### 100 - CONDIÇÃO DA PLACA:

101 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES (OK)

### 200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

### 300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

### 400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

409 - NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

### 500.1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

### 500.2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

### 500.3 - DO ASSOALHO:

526 - NÃO OBRIGATÓRIA

### 500 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

ORIGINAL

### 600.1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

### 600.8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

660 - NÃO ORIGINAL/OUTRO TIPO

### 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

704 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROÇARIA.

706 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIREITA DA CARROÇARIA.

### 800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

LATERAL TRASEIRA DIREITA E ESQUERDA AVARIADO/REPARADO  
CAIXA DE AR LADO DIREITO AVARIADO/REPARADO  
PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO  
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA AVARIADO/REPARADO  
PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AVARIADO/REPARADO  
ARCO DA PORTA TRASEIRA DIREITA AVARIADO/REPARADO

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RETA VISTORIA VEICULAR LTDA, não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA, e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

DIANTEIRA 45°



TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



LACRE



CINTO DE SEGURANÇA



VIDRO - GRAVAÇÃO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



LONGARINA 1



LONGARINA 2



LONGARINA 3



LONGARINA 4



PORTA MALA



ASSOALHO EXTERNO



ESTEPE



CAIXA DE RODA TRASEIRA 1



CAIXA DE RODA TRASEIRA 2



CAIXA DE RODA DIANTEIRA 1



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

CAIXA DE RODA DIANTEIRA 2



AVARIA

TORRE AMORTECEDOR DIREITA



AVARIA

TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



AVARIA



PLACA TRASEIRA



**ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA**  
Digitador

**HUMBERTO LUIZ DE LIRA**  
Vistoriador


Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




## VISTORIA CAUTELAR: 56880

ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR

ETIQUETA BATENTE DA PORTA



## ANÁLISE DE PINTURA



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador


HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



VISTORIA CAUTELAR: 56880

ANÁLISE ESTRUTURAL



ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA  
Digitador

HUMBERTO LUIZ DE LIRA  
Vistoriador

Eu, PARTICULAR declaro ter recebido o seguinte da: RETA VISTORIA VEICULAR LTDA. e CNPJ: 40.501.910/0001-72 e compreendo todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.