



## LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR

Marca, Modelo e Ano fabricação/Modelo  
**RENAULT/RENAULT/SANDERO EXP1016V**  
2013/ 2014 - Branca - Alcool / Gasolina

Solicitante  
**LIDER LOCADORA NOVA FRIBURGO**

**APROVADO COM ALERTA**

### DADOS DO VEÍCULO



DADOS DA BIN		DADOS COLETADOS	
<b>TIPO VEÍCULO:</b> Automóvel	<b>ESPÉCIE:</b> Passageiro	<b>CRLV:</b>	
<b>RENAVAM:</b> 00992728410	<b>CATEGORIA:</b> AUTOMOVEL	<b>HODÔMETRO:</b> 101265	
<b>CHASSI:</b> 93YBSR7RHEJ240667	<b>CAPACIDADE:</b> 230	<b>CHASSI:</b> 93YBSR7RHEJ240667	
<b>MOTOR:</b> D4DH760Q320646	<b>PBT:</b> 1,47	<b>MOTOR:</b> D4DH760Q320646	
<b>CÂMBIO:</b>	<b>CILINDRADA:</b> 998	<b>CÂMBIO:</b> JH3059B323316	
<b>MUNICÍPIO/UF:</b> BOM JARDIM/RJ	<b>POTÊNCIA:</b> 77	<b>MUNICÍPIO/UF:</b> Bom Jardim/RJ	



APROVADO



REPROVADO



COM APONTAMENTO(S)



COM ALERTA(S)



COM RESTRIÇÃO(ÕES)



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



## ELEMENTOS IDENTIFICADORES

Placas (PIV)



0208 - Sem vestígios de irregularidades.

Gravação do Chassi



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Motor



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Gravação do Câmbio



018 - Gravação identificadora sem vestígios aparentes de adulteração.

Hodômetro



249 - Registro fotografado/observado.

Eta/VIS



249 - Registro fotografado/observado.

7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244





## ITENS ANALISADOS

**Gravação do VIS nas etiquetas****VIS compartimento do motor**

✓ 8 - Eta original

**VIS do batente da porta**

✓ 8 - Eta original

**VIS do piso/assoalho**

✓ 115.2 - Obstruída, sem acesso devido.

**Gravação do VIS nos Vidros****Para-brisa**

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta dianteira esquerda**

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta traseira esquerda**

✓ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta dianteira direita**

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro da porta traseira direita**

✓ - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**Vidro traseiro**

✓ 089 - Gravação identificadora original/conforme os padrões do fabricante.

**PRH - Pesquisas de Registros e Histórico****Restrições informadas por consulta homologada.**

✓ 246.1 - A responsabilidade pelas informações contidas na pesquisa é da Company Conferi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.151.656/0001-33.


✓ 247 - Não consta histórico em leilão e/ou remarketing e/ou venda direta e/ou clubes de vendas e/ou similares, conforme pesquisa anexa ao laudo.

⚠ 244.1 - Constatam débitos conforme pesquisa (multas, IPVA, DPVAT, gravame, licenciamento/alienação fiduciária).

7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244




## AVALIAÇÃO ESTRUTURAL



● 1 - Envolvente/para choque dianteiro	Reparado
● 2 - Alma para choque diant/painel front infe/crashbox	Original
● 3 - Painel frontal superior	Original
● 4 - Longarina dianteira esquerda	Original
● 5 - Caixa de roda dianteira esquerda	Original
● 6 - Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original
● 7 - Painel corta fogo	Original
● 8 - Para lama/folha lateral dianteira esquerda	Original
● 9 - Porta dianteira esquerda	Original
● 10 - Caixa de ar/soleira esquerda	Original
● 11 - Assoalho do habitáculo lado esquerdo	Original
● 12 - Coluna dianteira esquerda	Original
● 13 - Coluna média/central esquerda	Original
● 14 - Porta traseira esquerda	Original
● 15 - Coluna traseira esquerda	Original
● 16 - Caixa de roda traseira esquerda	Original
● 17 - Folha lateral traseira esquerda	Reparado
● 18 - Longarina traseira esquerda	Original
● 19 - Envolvente/para choque traseiro	Original
● 20 - Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro	Original

7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244





7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244

● 21 - Painel traseiro	Original
● 22 - Alma do para choque traseiro	Original
● 23 - Assoalho do porta malas/caçamba	Original
● 24 - Longarina traseira direita	Original
● 25 - Caixa de roda traseira direita	Original
● 26 - Folha lateral traseira direita	Original
● 27 - Porta traseira direita	Original
● 28 - Coluna traseira direita	Original
● 29 - Porta dianteira direita	Original
● 30 - Coluna média/central direita	Original
● 31 - Assoalho do habitáculo lado direito	Original
● 32 - Caixa de ar/soleira direita	Original
● 33 - Coluna dianteira direita	Original
● 34 - Para lama/folha lateral dianteira direita	Original
● 35 - Caixa de roda dianteira direita	Original
● 36 - Torre do amortecedor dianteiro direito	Original
● 37 - Longarina dianteira direita	Original
● 38 - Capô/tampa do compartimento do motor	Reparado
● 39 - Folha do teto/painel traseiro	Original
● 40 - Estrutura do teto	Original

APENAS ITL - INSTITUTO TÉCNICO LICENCIADA OU ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR TÊM AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA ATESTAR, POR MEIO DA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR, SE UM VEÍCULO COM DANOS ESTRUTURAIS ESTÁ APTO A CIRCULAR, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 922/22. AS UNIDADES DO GRUPO 3V, AO REALIZAR A VISTORIA CAUTELAR, APENAS INFORMAM NO LAUDO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DANOS OU REPAROS E SUA LOCALIZAÇÃO. OS STATUS USADOS NOS LAUDOS CAUTELARES DO GRUPO 3V SÃO PARA CONTROLE INTERNO E NÃO VISAM ATESTAR A APTIDÃO DO VEÍCULO PARA CIRCULAR, SER COMERCIALIZADO OU DEPRECIAR SEU VALOR.



## REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Eta/VIS do batente da porta



Eta/VIS do compartimento do motor



Lacre /QR code



Gravação do VIS no vidro



Data do cinto de segurança



Para-brisa



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Para-brisa



Vidro da porta dianteira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta traseira esquerda



Vidro traseiro



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Vidro traseiro



Vidro da porta traseira direita



Vidro da porta traseira direita



Vidro da porta dianteira direita



Vidro da porta dianteira direita



Folha do teto/painel traseiro



7340164.93YBSR7RHIEJ240667. 22012025164229.854244



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Capô/tampa do compartimento do motor



Envoltivo/para choque dianteiro



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Envolvente/para choque dianteiro



Alma para choque diant/painel front infe/crashbox



Alma para choque diant/painel front infe/crashbox



Painel frontal superior



Painel frontal superior



Painel frontal superior



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Painel frontal superior



Longarina dianteira esquerda



Torre do amortecedor dianteiro esquerdo



Painel corta fogo



Painel corta fogo



Caixa de roda dianteira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Caixa de roda dianteira esquerda



Longarina dianteira direita



Caixa de ar/soleira esquerda



Longarina dianteira direita



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Caixa de ar/soleira esquerda



Longarina dianteira direita



Longarina dianteira direita



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



Caixa de ar/soleira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Torre do amortecedor dianteiro direito



Torre do amortecedor dianteiro direito



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



Caixa de roda dianteira direita



Caixa de roda dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Para lama/folha lateral dianteira direita



Para lama/folha lateral dianteira direita



Porta dianteira esquerda



Porta dianteira esquerda



Assoalho do habitáculo lado direito



Caixa de ar/soleira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



Assoalho do habitáculo lado esquerdo



Caixa de ar/soleira direita



Caixa de ar/soleira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Estrutura do teto



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



Coluna dianteira direita



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Porta dianteira direita



Porta dianteira direita



Coluna dianteira esquerda



Porta dianteira direita



Coluna média/central direita



Coluna média/central direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Coluna dianteira esquerda



Coluna média/central direita



Coluna dianteira esquerda



Coluna média/central direita



Coluna dianteira esquerda



Coluna média/central direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Coluna média/central direita



Coluna média/central direita



Coluna média/central esquerda



Porta traseira direita



Porta traseira direita



Porta traseira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Porta traseira direita



Coluna média/central esquerda



Porta traseira direita



Coluna média/central esquerda



Porta traseira direita



Coluna média/central esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Coluna média/central esquerda



Coluna traseira direita



Coluna média/central esquerda



Coluna média/central esquerda



Coluna traseira direita



Coluna traseira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Porta traseira esquerda



Caixa de roda traseira direita



Porta traseira esquerda



Caixa de roda traseira direita



Porta traseira esquerda



Folha lateral traseira direita



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Folha lateral traseira direita



Porta traseira esquerda



Porta traseira esquerda



Folha lateral traseira direita



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Coluna traseira esquerda



Coluna traseira esquerda



Caixa de roda traseira esquerda



Assoalho do porta malas/caçamba



Assoalho do porta malas/caçamba



Assoalho do porta malas/caçamba



7340164.93YBSR7RHIEJ240667. 22012025164229.854244



Longarina traseira direita



Longarina traseira direita



Alma do para choque traseiro



Folha lateral traseira esquerda



Alma do para choque traseiro



Folha lateral traseira esquerda



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Folha lateral traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



Folha lateral traseira esquerda



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Painel traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



Painel traseiro



Capô/tampa do porta malas/caçamba/painel traseiro



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira esquerda



Envolvente/para choque dianteiro



Envolvente/para choque dianteiro



7340164.93YBSR7RHEJ240667. 22012025164229.854244



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Os seguintes itens, não são verificados no laudo de vistoria cautelar : Peças mecânicas, itens de acabamento interno,
- funcionamento de peças da suspensão (salvo a conferência das modificações feitas no sistema de suspensão, as quais necessitam de autorização do DETRAN), conforme previsto na resolução nº 916/22/08 do CONTRAN;
- Também não são verificados no laudo de vistoria cautelar: sistema de freio ABS, Air bag, computador de bordo e sistemas eletrônicos.
- ATENÇÃO! o laudo de vistoria cautelar, apenas, registra fotograficamente a quilometragem aparente no hodômetro do veículo.
- A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante.



### Observações

**A TERCEIRA VISÃO VISTORIAS não se responsabiliza pelas informações de débitos e multas, a mesma é fornecida a título de "CORTESIA" conforme pesquisa em anexo, o cliente foi orientado a procurar o ORGÃO COMPETENTE para maiores informações.**

Cliente não contratou serviço de pintura.

**GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA**  
Perito em identificação veicular

**GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA**  
Emissor do laudo

A Terceira Visão é uma empresa com mais de 30 anos de experiência na realização de vistorias veiculares. A vistoria cautelar feita pela Terceira Visão contempla a análise material do veículo, ou seja, seus dados estruturais aparentes, assim como todos os seus elementos de identificação.

Através dos elementos de identificação do veículo, levantados pela Terceira Visão, inicia-se a segunda fase do trabalho: a pesquisa do veículo nos bancos de dados disponíveis.

As pesquisas são feitas por empresas homologadas pela Terceira Visão, cuja atividade é independente desta.

Este trabalho tem o objetivo de fornecer ao cliente o mais completo informativo sobre o veículo pesquisado, dentro das informações disponíveis. Algumas informações podem não estar disponíveis nos bancos de dados das empresas homologadas, ou mesmo estar sob sigilo judicial. Por esta razão, a empresa possui uma obrigação de meio (trazer o melhor resultado) e não possui uma obrigação de resultado (trazer toda a informação existente).

Por fim, sobre as SEGURADORAS, cada companhia possui seus próprios critérios de contratação com seus clientes. Além das condições do veículo, inúmeros outros fatores podem influenciar a decisão da companhia de seguro, tais como o perfil do condutor, sinistralidade do veículo, etc.

Por esta razão, recomenda-se, antes de adquirir um veículo, consultar sua companhia de seguro para saber suas regras de contratação. O TRABALHO DE VISTORIA CAUTELAR É AUTÔNOMO EM RELAÇÃO ÀS COMPANHIAS DE SEGURO e não podemos garantir a aceitação, ou não, de seu veículo junto a estas empresas.

7340164.93YBSR7RHIEJ240667. 22012025164229.854244





CONSULTA Nº: 7340164  
CONFIDENCIAL PARA: Terceira Visão Nova  
Friburgo  
REALIZADO EM: 22/01/2025 às 15:44



SANDERO EXP1016V



### 🚗 DADOS DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO

<b>Placa:</b> LRC-6520	<b>Marca/Modelo:</b> RENAULT / SANDERO EXP1016V	
<b>Chassi:</b> 93YBSR7RHEJ240667	<b>Motor:</b> D4DH760Q320646	<b>Combustível:</b> Alcool / Gasolina
<b>Cor:</b> Branca	<b>Tipo de veículo:</b> Automovel	<b>Município/UF:</b> NITEROI / RJ
<b>Ano fabricação:</b> 2013	<b>Ano modelo:</b> 2014	<b>UF de Origem:</b> RJ
<b>UF Faturado:</b> RJ	<b>Caixa de câmbio:</b>	<b>Situação:</b> CIRCULACAO
<b>Espécie:</b> Passageiro	<b>Lotação:</b> 5	<b>Potência:</b> 77
<b>Carroceria:</b>	<b>Cilindradas:</b> 998	<b>Procedência:</b> Nacional
<b>Situação Chassi:</b> N	<b>Capacidade carga:</b> 230	<b>Eixo traseiro:</b> 0
<b>Terceiro eixo:</b> 0	<b>Documento importadora:</b>	<b>Identidade importadora:</b> 0
<b>Número DI:</b> 0	<b>Data Registri DI:</b> 0	<b>Fabricante:</b>
<b>Segmento:</b> AU - HATCH PEQUENO	<b>Grupo modelo veículo:</b> SANDERO	<b>Data limite restrição Trib:</b>
<b>Capacidade máxima tração:</b>	<b>Peso bruto total:</b> 147	<b>Última atualização:</b> 2014-02-04

### 🚗 INFORMAÇÕES DO VEÍCULO - BASE NACIONAL

<b>Placa:</b> LRC-6F20	<b>Situação:</b> CIRCULAÇÃO
<b>Marca/Modelo:</b> RENAULT / SANDERO EXP1016V	<b>Tipo de veículo:</b> AUTOMOVEL
<b>Montagem:</b> Não APLICAVEL	<b>Ano fabricação/Ano modelo:</b> 2013 / 2014
<b>Procedência:</b> NACIONAL	<b>Município/UF:</b> BOM JARDIM / RJ
<b>Chassi:</b> 93YBSR7RHEJ240667	<b>Motor:</b> D4DH760Q320646
<b>Renavam:</b> 00992728410	<b>Combustível:</b> ALCOOL/GASOLINA
<b>Cor:</b> BRANCA	<b>Capacidade de passageiros:</b> 5
<b>Espécie:</b> PASSAGEIRO	<b>Cilindradas:</b> 998
<b>Peso bruto(PBT):</b> 1.47	<b>Peso bruto(CMT):</b> 2.3
<b>Potência:</b> 77	<b>Capacidade de carga:</b> 0
<b>Eixo:</b> 2	<b>Eixo Traseiro Dif:</b> 0
<b>Eixo auxiliar:</b> 0	

### **i** RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



## QUEIXA E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## COMPARATIVO DE COMPONENTES VEICULARES.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	93YBSR7RHEJ240667	93YBSR7RHEJ240667	✓
Motor	D4DH760Q320646	D4DH760Q320646	✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓



## BASE ESTADUAL (CORTESIA)

**Placa:** LRC-6F20

**Marca/Modelo:** RENAULT / SANDERO EXP1016V

**Categoria:** PARTICULAR

**Procedência:** NACIONAL

**Chassi:** 93YBSR7RHEJ240667

**Renavam:** 00992728410

**Cor:** BRANCA

**Potência:** 77

**Peso bruto(PBT):** 147

**Espécie:** PASSAGEIRO

**Eixo:** 2

**Situação:** CIRCULAÇÃO

**Tipo de veículo:** AUTOMOVEL

**Ano fabricação/Ano modelo:** 2013 / 2014

**Município/UF:** BOM JARDIM / RJ

**Motor:** D4DH760Q320646

**Combustível:** ALCO/GASOL

**Capacidade de passageiros:** 5

**Cilindradas:** 998

**Peso bruto(CMT):** 230

**Capacidade de carga:**

## INFORMAÇÕES DE PROPRIETÁRIO

**Proprietário Atual:** RGB DIGITAL AGENCIAMENTO DE MERCHANDISING LTDA

## DÉBITOS DO VEÍCULO

**Multas:** Consultar Detran / Sefaz

**IPVA:** CONSTA DEBITO

**Licenciamento:** CONSTA DEBITO

**Multas:** R\$ \*

**IPVA:** R\$ 1149,74

**Licenciamento:** R\$ 361,67

## 🚫 RESTRIÇÕES

**Roubo e Furto:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta

**Restrição Tributária:** Nada consta

**Restrição Judiciária:** Nada consta

**Restrição Financeira:** Nada consta

**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

**Restrição Jurídica:** Nada consta

## 📄 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**BOM JARDIM**

## 📄 DETRAN - PARA INFORMAÇÕES MULTAS/IPVA/LICENCIAMENTO/RESTRIÇÕES

**Consultar site:** <https://www.detran.rj.gov.br/index.asp>

**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## RENAINF

**Infração:** Nenhum registro encontrado para a consulta realizada.

## 📄 CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

## 📄 HISTÓRICO DE GRAVAME

**Placa:** LRC6520

**UF Placa:** RJ

**Ano Fabricação:** 2013

**Ano Modelo:** 2014

**Renavam:** 00992728410

**Documento Proprietário:** 0\*\*\*\*\*

**Nome Financiador:** ANA CRISTINA NUNES SILVA AMARAL

**Contrato:** AYME00270634169

**Documento Financeira:** 61.784.278/0001-91

**Nome Financeira:** CIA DE CFI RCI BRASIL

**Código Financeira:** 000000009932

**Uf Gravame:** RJ

**Data contrato:** 30/01/2014

**Descrição:** VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

## 🔗 COMUNICAÇÃO DE VENDA

Não Consta Comunicação de Venda

## 📄 RECALL

Não encontrado recall

## ⚠️ INFORMAÇÕES DE SINISTRO (CORTESIA)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

## INFORMAÇÕES DE INDÍCIO DE SINISTRO (CORTESIA)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

---

## INFORMAÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO

### OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA LRC6F20 NAS BASES CONSULTADAS**

---

### EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA LRC6F20 NAS BASES CONSULTADAS**

---

### HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA LRC-6F20 NAS BASES CONSULTADAS**

---

### HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

**NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA LRC-6F20 NAS BASES CONSULTADAS**

---



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**  
dados criptografados por SSL

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta CONSULTA VEICULAR não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia oficial. As informações constantes nesta CONSULTA VEICULAR têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar as informações públicas e histórico veicular, com a indicação de algumas não conformidades.

A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas posteriormente à emissão desta CONSULTA VEICULAR. A responsabilidade da CONTRATADA limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CONTRATADA não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta às bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. Da mesma forma, não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outras que não detenha as informações. A decisão por parte do CONTRATANTE sobre a concretização do negócio é tomada com riscos exclusivamente pelo CONTRATANTE com base em sua expertise, diretrizes e procedimentos particulares, dos quais a CONTRATADA não participa. A CONTRATADA não detém acesso e meios para a obtenção de informações advinda do SNG e RENAJUD, logo qualquer informação exclusiva destes órgãos não caracterizam erro na prestação de serviços. Existem situações como a intenção de gravame que não aparece para consulta pública.

Para as informações de Histórico de Leilão, O CONTRATANTE deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CONTRATADA consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido efetivamente leiloado. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas. Além disso, a informação de leilão não é uma afirmação que o veículo tenha sido efetivamente arrematado em leilão, podendo ser apenas designação sem contudo se efetivar em face da possibilidade de remição do devedor (pagamento efetuado pelo executado antes do leilão). Quanto ao critério de avaliação das seguradoras, é importante esclarecer que as companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

A CONSULTA VEICULAR não verifica itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado na consulta.

A CONTRATADA apenas disponibiliza a plataforma de consulta de dados, não se responsabilizando civil ou criminalmente pelo conteúdo das informações prestadas à CONTRATANTE, uma vez que estas são extraídas de bancos de dados de terceiros, incluindo fontes públicas e privadas, ou seja, a CONTRATADA apenas intermedia a distribuição de tais informações, não sendo responsável pelo conteúdo transmitido e, não será responsabilizada, inclusive, pela finalidade e utilização dos dados acessados pela CONTRATANTE, sendo de conhecimento desta última que referidos dados devem ser utilizados em estrito cumprimento da legislação brasileira, atos e tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Existem diversas situações em que os órgãos municipais, estaduais e federais realizam lançamento de multas e débitos retroativamente sem nenhum aviso. Inclusive existem situações previstas no Código de Trânsito Brasileiro como o artigo 281 onde o Detran possui um tempo de 30 dias para realizar a notificação da autuação da infração. Neste caso o condutor pode recorrer e aguardar o tempo necessário para obter a resposta da contestação da multa. Em muitos casos uma multa pode surgir anos depois da data da infração inclusive para proprietário diferente (quando o veículo já foi transferido). Desta forma a CONTRATADA não se responsabiliza por multas e demais débitos retroativos lançados pelo próprio órgão competente.