



DATA REALIZAÇÃO: 22/09/2021 11:05 - DATA IMPRESSÃO: 22/09/2021 14:42

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 645196	QUILOMETRAGEM: 96301 KM
Nº CHASSI: 9BGRP48F0CG361343	COR: PRATA
Nº MOTOR: NAB360390	COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA
PLACA: AM OAJ5807	ANO FABRICAÇÃO: 2012
MARCA: CHEVROLET	ANO MODELO: 2012
MODELO: CELTA 1.0L LT	SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

174



SITUAÇÃO GERAL

	CONFORME	174 ITENS
	CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EDINALDO FREITAS DE OLIVEIRA
E-MAIL: EDINALDO.OLIVEIRA@BMZ.COM.BR
CPF: 60373172249
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGRP48F0CG361343
Nº MOTOR: NAB360390
PLACA: AM OAJ5807
MARCA: CHEVROLET
MODELO: CELTA 1.0L LT

COR: PRATA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2012
ANO MODELO: 2012
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: 00477279139 MUNICÍPIO: MANAUS TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5 MONTAGEM: POTÊNCIA: 78	CILINDRADAS: 1000 PROCEDÊNCIA: NACIONAL NÚMERO DE EIXOS: CMT: PBT: 140 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL
--	--	--

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	2012	Região Geográfica	América do Sul
cc Motor	1.0 8V (77cv),	Sem Significado	Sem Significado
Combustível	BI-COMBUSTIVEL	Tipo da Carroçaria	HatchBack
Fabricante	GENERAL MOTORS	Veículo	Celta, Prisma,
Localização da Fábrica	GRAVATAÍ - RIO GRANDE DO SUL	Versão	LT
País	Brasil		



CAIXA DE CÂMBIO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA ETA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL DE INSTRUMENTO



HODÔMETRO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)



CRLV

Dados informados	
Código RENAVAM	00477279139
Placa	0A19507
CPF/CNPJ	803.731.722-49
Dados do Veículo	Indicadores de Situação do Veículo
Restrição-1	Não
Restrição-2	Não
Restrição-3	Não
Restrição-4	Não
Existe ocorrência de furto/roubo ativa?	Não
Existe comunicação de venda ativa?	Não
Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Existe multa RENAJUD?	Não
Existe recall?	Não
Ostensa placa novo padrão	<input type="checkbox"/>

RENAJUD

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: EDINALDO FREITAS DE OLIVEIRA E-MAIL: EDINALDO.OLIVEIRA@BMZ.COM.BR CPF: 60373172249 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BGRP48F0CG361343 Nº MOTOR: NAB360390 PLACA: AM OAJ5807 MARCA: CHEVROLET MODELO: CELTA 1.0L LT	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2012 ANO MODELO: 2012 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

✔ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✘ VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

✔	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRICÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: AM	RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO	NADA CONSTA
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRICÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD: 2
	RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRICÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	3		

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

✔	CRLV	NADA CONSTA
✔	PLACAS	NADA CONSTA
✔	VIDROS	NADA CONSTA
✔	CHASSI	NADA CONSTA
✔	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
✔	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
✔	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3
✔	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
✔	AIRBAG/ABS	NÃO APLICÁVEL
✔	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 96301

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: EDINALDO FREITAS DE OLIVEIRA
 E-MAIL: EDINALDO.OLIVEIRA@BMZ.COM.BR
 CPF: 60373172249
 TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGRP48F0CG361343
 Nº MOTOR: NAB360390
 PLACA: AM OAJ5807
 MARCA:CHEVROLET
 MODELO:CELTA 1.0L LT

COR:PRATA
 COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO:2012
 ANO MODELO:2012
 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Conforme)



AMARELO
(Conforme com Observações)



VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLUNADIANTEIRA	OK
	COLUNATRASEIRA	OK
	COLUNACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK


DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)	
CLIENTE: EDINALDO FREITAS DE OLIVEIRA E-MAIL: EDINALDO.OLIVEIRA@BMZ.COM.BR CPF: 60373172249 TELEFONE:	Nº CHASSI: 9BGRP48F0CG361343 Nº MOTOR: NAB360390 PLACA: AM OAJ5807 MARCA: CHEVROLET MODELO: CELTA 1.0L LT	COR: PRATA COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2012 ANO MODELO: 2012 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
✔ VERDE (Espessura de acordo com o padrão original)
! AMARELO (Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)
✘ VERMELHO (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

!	PINTURA	MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO
---------------------------------------	----------------	---

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



DADOS DO CLIENTECLIENTE: EDINALDO FREITAS DE OLIVEIRA
E-MAIL: EDINALDO.OLIVEIRA@BMZ.COM.BR
CPF: 60373172249
TELEFONE:**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº chassi: 9BGRP48F0CG361343
Nº motor: NAB360390
Placa: AM OAJ5807
Marca: CHEVROLET
Modelo: CELTA 1.0L LTCor: Prata
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano fabricação: 2012
Ano modelo: 2012
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO**IMPORTANTE**

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de cambio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de cambio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
11614 - JOSE HOMERO SENADACRUZ

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência
OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

DEKRA
Sua Segurança.

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.