



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 26 de dezembro de 2024 - 10:11:53

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56



CITROEN/C3 ATTRACTION - 2014/2015 - CINZA

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

!	ATENTE-SE PARA RESTRIÇÕES ESTADUAL	✓	SINISTRO
✓	MULTAS E DÉBITOS	✓	LEILÃO

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA ATUAL:	KWM8987
UF PLACA:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
RENAVAM:	01019950657
DATA EMISSÃO CRV:	18/12/2024
CHASSI:	935SLYFYFB517934
UF JURISDIÇÃO:	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
EXER. LICENCIAMENTO:	2024
DATA LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO CHASSI:	NORMAL
ANO FABRICAÇÃO:	2014
MARCA MODELO:	CITROEN/C3 ATTRACTION
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
TIPO VEICULO:	AUTOMOVEL
ANO MODELO:	2015
COR:	CINZA
ESPÉCIE VEICULO:	PASSAGEIRO
CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
PASSAGEIROS:	005
CILINDRADAS:	1449
CAPACIDADE DE CARGA:	00000
QUANTIDADE DE EIXOS:	02
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NACIONAL
POTÊNCIA:	093
CMT/PBT VEICULO:	01930 / 01530
TIPO CARROCERIA:	INEXIST.
Nº MOTOR (ESTADUAL):	10DBR10002600
CARROCERIA:	INEXIST.

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01:	LACRE DE SEGURANCA
RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 26 de dezembro de 2024 - 10:11:53

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO (RENAJUD)	
NADA CONSTA	
MULTAS/DÉBITOS	
LICENCIAMENTO:	NÃO EXISTE DÉBITOS
MULTAS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DPVAT:	NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DIVIDA ATIVA:	000000000000 / NADA CONSTA
PROPRIETÁRIOS (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	EDUARDO GUERRA MURAD FERREIRA
GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO:	2014
MARCA MODELO:	CITROENCITROEN/C3 ATTRACTION/
COMBUSTÍVEL:	Álcool / Gasolina
TIPO VEICULO:	Auto
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL
ANO MODELO:	2015
COR:	Cinza
ESPECIE VEICULO:	Passageiro
CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
CMT/PBT VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL / 153
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA:	0
POTÊNCIA:	93
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS:	2
CILINDRADAS:	1449
TIPO CARROCERIA:	AU - HATCH PEQUENO
PLACA ATUAL:	KWM8987
UF JURISDIÇÃO:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ
RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	935SLYFYFB517934
CAIXA DE CÂMBIO:	TL170074088
CAROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº MOTOR:	10DBR10002600
RESTRIÇÕES	
RESTRIÇÃO 01:	LACRE DE SEGURANCA
RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	SETEMBRO
--------------------	----------



GERAÇÃO TECNOLOGIA

COMPLETA



Data da Pesquisa: 26 de dezembro de 2024 - 10:11:53
CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

UF EMPLACAMENTO: RJ

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

INDÍCIO DE SINISTRO ESPECIAL

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:
EDUARDO GUERRA MURAD FERREIRA

2024

EDUARDO GUERRA MURAD FERREIRA

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

Base: Recall encontrado
Identificação: 9352024058-C3 (Ai51), C3 Aircross (Ai58) Airbag
Descrição: Foi identificado que, em caso de colisão suficiente para acionar o airbag, poderá ocorrer o rompimento do inflador, ocasionando a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo.
Situação: Pendente de atendimento
Data: 22/07/2024

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4343674
DATA DE VISTORIA:	26/12/2024 10:54:31
MARCA:	CITROEN
MODELO:	C3 ATTRACTION
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	2014
ANO MODELO:	2015
PLACA:	KWM8987
RENAVAM:	01019950657
KM:	77531
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

RESUMO DE STATUS

OK ✓ CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK ✓ MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK ✓ CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ✓ ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK ✓ PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK ✓ VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK ✓ ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK ✓ HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK ✓ DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**KWM8987**

4343674

WWW.SUPERVISA0.COM



CHASSI 

NO. CHASSI NA BIN:	935SLYFYFB517934
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	935SLYFYFB517934
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	935SLYFYFB517934

GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR 

NO. MOTOR NA BIN:	10DBR10002600
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	10DBR10002600
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	10DBR10002600

NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

CÂMBIO 

NO. CÂMBIO NA BIN:	-
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	OBSTRUÍDO

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
--	--

ETA'S 
ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 
PLACA DIANTEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

PLACA TRASEIRA

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

VIDROS 
CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

ESTRUTURA VEICULAR

• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	SEM AVARIAS APARENTES
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	REPARADO
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTES
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F

• HISTÓRICO VEICULAR

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

DOCUMENTAÇÃO

• CRLV/PESQUISA NOVO

POSSUI RECALL PENDENTE NO ATO DA VISTORIA

• VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**KWM8987**

4343674

WWW.SUPERVISA0.COM



OBSERVAÇÃO

VEÍCULO COM A CAIXA DE AR LADO DIREITO REPARADA, COM RECALL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. BMZ

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor




Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



KWM8987

4343674

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAOCOM.COM



Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



Trilho Coluna Tras. Dir




CAIXA DE AR DIR.




EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2



EXTRA IMPRESSA 3



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 26/12/2024 10:54:31, conforme horário oficial de Brasília, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640
Conferido por: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640

Veículo vistoriado, você despreocupado!



KWM8987

4343674

WWW.SUPERVISAOCOM

