



GERAÇÃO TECNOLOGIA

# COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de fevereiro de 2025 - 14:46:38

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56



I/HONDA CR-V LX FLEX - 2013/2013 - PRETO



## RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO



RESTRIÇÕES ESTADUAL



SINISTRO



ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS



LEILÃO

## REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

PLACA ATUAL:	LRX5H02
UF PLACA:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
RENAVAM:	00994809581
DATA EMISSÃO CRV:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	3HGRM5830DG502646
UF JURISDIÇÃO:	RJ
SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
EXER. LICENCIAMENTO:	2024
DATA LICENCIAMENTO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO CHASSI:	NORMAL
ANO FABRICAÇÃO:	2013
MARCA MODELO:	I/HONDA CR-V LX FLEX
COMBUSTÍVEL:	ALCO/GASOL
TIPO VEICULO:	CAMIONETA
ANO MODELO:	2013
COR:	PRETO
ESPÉCIE VEICULO:	MISTO
CATEGORIA VEICULO:	PARTICULAR
PASSAGEIROS:	005
CILINDRADAS:	1997
CAPACIDADE DE CARGA:	00045
QUANTIDADE DE EIXOS:	00
PROCEDÊNCIA VEICULO:	ESTRANGEIRA
POTÊNCIA:	155
CMT/PBT VEICULO:	00001 / 00199
TIPO CARROCERIA:	INEXIST.
Nº MOTOR (ESTADUAL):	R20A82005213
CARROCERIA:	INEXIST.

### RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 01:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA



GERAÇÃO TECNOLOGIA

# COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de fevereiro de 2025 - 14:46:38  
CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
<b>RESTRIÇÃO (RENAJUD)</b>	
NADA CONSTA	
<b>MULTAS/DÉBITOS</b>	
LICENCIAMENTO:	522,43
MULTAS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DPVAT:	NÃO EXISTE DÉBITOS
IPVA:	1776,32
DIVIDA ATIVA:	000000000000 / NADA CONSTA
<b>PROPRIETÁRIOS (NÃO TARIFADA/CORTESIA)</b>	
NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	JOHN GRAHAM HUNT
<b>GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)</b>	
NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS	

## REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

ANO FABRICAÇÃO:	2013
MARCA MODELO:	HONDAI/HONDA CR-V LX FLEX/
COMBUSTÍVEL:	Álcool / Gasolina
TIPO VEICULO:	Auto
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL
ANO MODELO:	2013
COR:	Preta
ESPECIE VEICULO:	Misto
CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
CMT/PBT VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL / 199
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL
CAPACIDADE DE CARGA:	45
POTÊNCIA:	155
PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
QUANTIDADE DE EIXOS:	0
CILINDRADAS:	1997
TIPO CARROCERIA:	AU - SUVs
PLACA ATUAL:	LRX5H02
UF JURISDIÇÃO:	RJ
MUN. EMPLACAMENTO:	RIO DE JANEIRO
UF PLACA:	RJ
RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
CHASSI:	3HGRM5830DG502646
CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL
CAROCERIA:	NÃO DISPONÍVEL
Nº MOTOR:	R20A82005213
<b>RESTRIÇÕES</b>	
RESTRIÇÃO 01:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 02:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 03:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 04:	NADA CONSTA

## LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	MAIO
--------------------	------



GERAÇÃO TECNOLOGIA

# COMPLETA



Data da Pesquisa: 12 de fevereiro de 2025 - 14:46:38

CNPJ do Solicitante: 18.813.879/0001-56

UF EMPLACAMENTO: RJ

## HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

**ESSE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NENHUMA VEZ**

## HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

## OFERTADO EM LEILÃO (ESPECIAL)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

## HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

## CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

## PARECER TÉCNICO

NÃO FOI ENCONTRADO RISCO PARA O VEÍCULO

## INDÍCIO DE SINISTRO ESPECIAL

Realizamos uma busca em inúmeras bases de dados diferenciadas de empresas parceiras e não encontramos nenhum apontamento nas bases consultadas.

## HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:  
JOHN GRAHAM HUNT

## HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## HISTÓRICO DE RECALL

O veículo pesquisado não possui Recall pendente ou não pertence a nenhum Recall divulgado pelas montadoras a partir de 17/03/2011. Para períodos anteriores, entre em contato diretamente com o fabricante do veículo.

## HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

## HISTÓRICO DE CSV

**⚠ HISTÓRICO DE CSV TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL.**



## SITUAÇÃO GERAL

## APROVADO COM APONTAMENTO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4469680
DATA DE VISTORIA:	12/02/2025 15:28:33
MARCA:	HONDA
MODELO:	CR-V LX FLEX
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2013
ANO MODELO:	2013
PLACA:	LRX5H02
RENAVAM:	00994809581
KM:	92090
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

<b>OK</b> ✓ CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
<b>OK</b> ✓ MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
<b>OK</b> ✓ CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
<b>OK</b> ✓ ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
<b>OK</b> ✓ PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
<b>OK</b> ✓ VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
<b>OK</b> ✓ ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
<b>OK</b> ✓ HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
<b>OK</b> ✓ DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS

Veículo vistoriado, você despreocupado!



LRX5H02

4469680

WWW.SUPERVISA0.COM



**CHASSI** 

NO. CHASSI NA BIN:	3HGRM5830DG502646
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	3HGRM5830DG502646
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	3HGRM5830DG502646

**GRAVAÇÃO DO CHASSI**

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

**MOTOR** 

NO. MOTOR NA BIN:	R20A82005213
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	R20A82005213
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	R20A82005213

**NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE	
--	--

**CÂMBIO** 

NO. CÂMBIO NA BIN:	-
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	OBSTRUÍDO

**NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)	
--	--

**ETA'S** 
**ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

**PLACAS** 
**PLACA DIANTEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

**PLACA TRASEIRA**

PLACA DENTROS DOS PADRÕES	
---------------------------	--

**VIDROS** 
**CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



PORTA DIANTE. DIR. :

GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR**

**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL CORTA FOGO . :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA
CRASHBOX (PARAFUSADO) . :	CORROSÃO INICIAL OU MÉDIA
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) . :	CORROSÃO INICIAL
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
PAINEL TRASEIRO . :	RECUPERADO
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) . :	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTES
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR DIREITA . :	SEM AVARIAS APARENTES
CAIXA DE AR ESQUERDA . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA ESQ. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (A) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (B) . :	SEM AVARIAS APARENTES
COLUNA DIR. (C) . :	SEM AVARIAS APARENTES

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA . :	REPARADO
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	REPARADO
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) . :	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO . :	SEM AVARIAS APARENTES (ÁREA VISÍVEL)

**HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/R/F**

**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO**

**• CRLV/PESQUISA NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**• VEÍCULO NOVO**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISA0.COM



LRX5H02

4469680



## OBSERVAÇÃO

VEÍCULO COM O PAINEL TRASEIRO E ASSOALHO DA MALA REPARADO, ASSOALHO DA MALA COM MARCAS DE REBATIDAS, TRINCA NA MASSA DE SELAMENTO DA MALA, PAINEL DIANTEIRO COM OXIDAÇÃO. BMZ

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS CONTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSÍVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDENTE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



## FOTOS

Frete



Traseira



Placa



KM




Compartimento motor



Motor



Câmbio




Etiqueta ETA Motor



Chassi



Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**LRX5H02**

4469680

Torre amort diant/direita




Torre amort diant/esquer



Longarina dianti/direita



Longarina dianteira/esquerda



Painel Dianteiro



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita




Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalás



Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



EXTRA IMPRESSA 1



EXTRA IMPRESSA 2




EXTRA IMPRESSA 3



EXTRA IMPRESSA 4



EXTRA IMPRESSA 5



EXTRA IMPRESSA 6



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e cnpj: 18.813.879/0001-56 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.  
**AV MINISTRO AFRANIO COSTA - BARRA DA TIJUCA - TEL: (21) 3256-3273**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 12/02/2025 15:28:33, conforme horário oficial de Brasília, por GRANDE RIO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA. A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640  
Conferido por: RONALDO SOUSA LIMA - 128577640

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*



**LRX5H02**

4469680

**WWW.SUPERVISAO.COM**

