

## SITUAÇÃO GERAL

## APROVADO COM APONTAMENTO

## APRESENTAÇÃO



## DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4685087
DATA DE VISTORIA:	02/05/2025 09:48:03
MARCA:	MERCEDES BENZ
MODELO:	I/M.BENZ GLK 280
COR:	PRATA
ANO FABRICAÇÃO:	2008
ANO MODELO:	2009
PLACA:	EFZ8J89
RENAVAM:	00132752387
KM:	166574
COMBUSTÍVEL:	FLEX
UNIDADE:	SP - INDAIATUBA
CLIENTE:	GRUPO BMZ

## RESUMO DE STATUS

 CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
 MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
 CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
 ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
 PLACAS	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
 VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
 ESTRUTURA VEICULAR	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
 HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:)	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
 DOCUMENTAÇÃO	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

## ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- ACESSÓRIOS E EXTRAS



EFZ8J89

4685087

Veículo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM

PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

CHASSI . 

NO. CHASSI NA BIN:	WDCGG81D39F237516
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	WDCGG81D39F237516
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	WDCGG81D39F237516

## • GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA

MOTOR . 

NO. MOTOR NA BIN:	27294831071904
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	27594831071904
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	27594831071904

## • NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUais DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO . 

NO. CÂMBIO NA BIN:	72296401965650
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	NI

## • NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)
NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S 

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO	
ETA MOTOR :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA BATENTE DA PORTA :	ETA DENTRO DOS PADRÕES / NUMERAÇÃO COINCIDE COM O CHASSI
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

PLACAS 

• PLACA DIANTEIRA	
PLACA DENTRO DOS PADRÕES	
• PLACA TRASEIRA	
PLACA DENTRO DOS PADRÕES	

VIDROS 

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.	
PARABRISA :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI



EFZ8J89

4685087

Vídeo vistoriado, você despreocupado!

WWW.SUPERVISAO.COM



VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

**ESTRUTURA VEICULAR** 
**• ESTRUTURA VEICULAR - DIANTEIRA**

LONGARINA DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL CORTA FOGO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL DIANT. INF./SUP. OU ALMA DO PARACHOQUE:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX (PARAFUSADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
CRASHBOX/QUADRO DO RADIADOR (SOLDADO) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PARALAMA INT. DIANTEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS

**• ESTRUTURA VEICULAR - TRASEIRA**

LONGARINA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
LONGARINA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE RODA TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
PAINEL TRASEIRO. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CONDIÇÕES DA CAÇAMBA (COMPART. DE CARGA) .:	NÃO APLICADO
PAINEL TRAS. DA CABINE (SEPARAÇÃO CAÇAMBA):	NÃO APLICADO

**• ESTRUTURA VEICULAR - LATERAIS**

FOLHA LAT. TRASEI. DIR. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
FOLHA LAT. TRASEI. ESQ. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR DIREITA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
CAIXA DE AR ESQUERDA. :	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA ESQ. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (A) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (B) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS
COLUNA DIR. (C) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS

**• ESTRUTURA VEICULAR - OUTROS**

ASSOALHO DO MONOBLOCO (HABITÁCULO, ÁREA VISÍVEL) .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
ASSOALHO DO PORTAMALAS / CAÇAMBA .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
CAIXA DE ESTEPE(DIVISÃO ASSOALHO DO PORTAMALAS):	SEM AVARIAS APARENTEIS
ALONGAMENTO DE CHASSI (PESADOS) .:	NÃO APLICADO
ESTRUTURA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)
FOLHA DO TETO .:	SEM AVARIAS APARENTEIS (ÁREA VISÍVEL)

**HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA):** 
**• HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

**DOCUMENTAÇÃO** 
**• CRLV/PESQUISA NOVO**

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA


**EFZ8J89**

4685087

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*
**WWW.SUPERVISAO.COM**


## • VEÍCULO NOVO

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

## OBSERVAÇÃO

VEÍCULO CONSTA BLOQUEIO DIVERSOS COMO ANEXO DE PESQUISA

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCrita NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, QUE SÃO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRAGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUe O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- OS ITENS ESTRUTURAIS ANALISADOS COMTEMPLAM AS REGIÕES VISÍVEIS, PASSIVEIS DE SEREM ANALISADAS SEM DESMONTAGEM DE PEÇAS, INCLUINDO REGIÕES COM KIT GNV, ENGATES, ACABAMENTOS, OU QUALQUER OUTRO ITEM INSTALADO NO MOMENTO DA VISTORIA;
- PARA OS CASOS CITADOS ACIMA, A ANÁLISE DA PEÇA ESTRUTURAL CITADA FICA EXCLUÍDA DO PARECER;
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODÔMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



**EFZ8J89**

4685087

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAO.COM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

FOTOS

Frente



Traseira



Placa



KM



Compartimento motor



Motor



Câmbio



Etiqueta ETA Motor



Chassi




Foto eta coluna



Data Cinto Segurança



Gravação do vidro



**EFZ8J89**

4685087

Veículo vistoriado, você despreocupado!

**WWW.SUPERVISAO.COM**




PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Torre amort diant/direita



Torre amort diant/esquer



Longarina danti/direita




Longarina dianteira/esquerda



Painel Diantero



Caixa De Ar Esq



Assoalho Central



Trilho Coluna Tras. Esq



Longarina traseira/esquerda



Longarina traseira/direita



Junção Assoalho/Painel Tras



Assoalho Int. Portamalas



**EFZ8J89**

4685087

*Veículo vistoriado, você despreocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**



PROTEGIDO POR  
SUPER VISÃO

Página 5 de 6

Trilho Coluna Tras. Dir



CAIXA DE AR DIR.



Eu, GRUPO BMZ, declaro ter recebido o seguinte da: CELANDRONI INDAIATUBA VISTORIA LTDA e cnpj: 52.453.831/0001-12 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé - Jardim Colonial - TEL: (11) 999091999**

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. gº 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 02/05/2025 09:48:03, conforme horário oficial de brasilia, por CELANDRONI INDAIATUBA VISTORIA LTDA  
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>



Responsável técnico pelo laudo: WINICIUS ALEXANDRE DE SOUZA ROZA - 46123781  
Conferido por: MARIA DE SOUZA BRUNETO - 294219249



**EFZ8J89**

4685087

*Veículo vistoriado, você desocupado!*

**WWW.SUPERVISAOCOM**





CONSULTA Nº: 7970410

CONFIDENCIAL PARA: Celandroni Indaiatuba  
Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 02/05/2025 às 09:34



M.BENZ GLK 280



BLOQUEIOS  
DIVERSOS

#### Dados de Fabricação do Veículo

Placa: EFZ-8J89	Marca/Modelo: I / M.BENZ GLK 280	Combustível: Gasolina
Chassi: WDCGG81D39F237516	Motor: 27294831071904	Município/UF: INDAIATUBA / SP
Cor: Prata	Tipo de veículo: Camioneta	UF de Origem: SP
Ano fabricação: 2008	Ano modelo: 2009	Situação CIRCULACAO
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio: 72296401965650	Potência 231
Espécie Misto	Lotação 4	Procedência Importado
Carroceria	Cilindradas 0	Eixo traseiro 0
Situação Chassi N	Capacidade carga 253	Identidade importadora 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Fabricante
Número DI 820170849	Data Registri DI 0	Data limite restrição Trib
Segmento AU - SUVs	Grupo modelo veículo CLASSE GLK	Última atualização: 2025-02-13
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 183	

## 🚗 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: EFZ-8J89	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / M.BENZ GLK 280	Tipo de veículo: CAMIONETA
Ano fabricação/Ano modelo: 2008 / 2009	Procedência: IMPORTADA
Município/UF: INDAIATUBA / SP	Chassi: WDCGG81D39F237516 Normal
Motor: 27294831071904	Renavam: 00132752387
Combustível: GASOLINA	Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 4	Especie: Misto
Cilindradas: 0	Peso bruto(PBT): 183
Potência: 231	Capacidade de carga: 253
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Número do Câmbio: 72296401965650	

### 🚫 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

#### BLOQUEIOS DIVERSOS

## 👤 Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

## ❗ Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	WDCGG81D39F237516	WDCGG81D39F237516	✓
Motor	27294831071904	27294831071904	✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



## Base estadual (Cortesia)

**Placa:** EFZ-8J89  
**Marca/Modelo:** I / M.BENZ GLK 280  
**Categoria:** PARTICULAR  
**Procedência:** IMPORTADA  
**UF de origem:** SP  
**Motor:** 27294831071904  
**Combustível:** GASOLINA  
**Capacidade de passageiros:** 4  
**Cilindradas:** 0  
**Espécie:** Misto  
**Eixo:** 2  
**Nº da caixa de câmbio:** 72296401965650

**Situação:** CIRCULAÇÃO  
**Tipo de veículo:** CAMIONETA  
**Ano fabricação/Ano modelo:** 2008 / 2009  
**Município/UF:** INDAIATUBA / SP  
**Chassi:** WDCGG81D39F237516 **Normal**  
**Renavam:** 00132752387  
**Cor:** PRATA  
**Potência:** 231  
**Peso bruto(PBT):** 183  
**Capacidade de carga:** 253  
**Eixo Traseiro Dif:** 0

## Informações de proprietário

**Proprietário Atual:** MURILLO GIOLO FRANCISCO

## Débitos do veículo

**Multas:** EXISTE DÉBITO DE MULTA  
**IPVA:** EXISTE DÉBITO DE IPVA  
**Municipais:** R\$ 195,23

**Multas:** R\$ 195  
**IPVA:** R\$ 2.878,43

## LICENCIAMENTO

**Ano de exercício do licenciamento:** 2025

## Restrições

**Roubo e Furto:** Nada consta  
**Restrição Tributária:** Nada consta  
**Restrição Financeira:** Nada consta  
**Restrição Jurídica:** Nada consta

**Restrição Administrativa:** Nada consta / BLOQUEIOS DIVERSOS  
**Restrição Judiciária:** Nada consta  
**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS  
**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK

## OUTRAS RESTRIÇÕES

NADA CONSTA / BLOQUEIOS DIVERSOS

BLOQUEIOS DIVERSOS

## DETAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home> **Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

## SENATRAN / CSV - Para mais informações

**Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

## ➡ Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

## 🔗 Comunicação de venda

**Não Consta Comunicação de Venda**

## ➡ Recall

**Não encontrado recall**


## ❗ Informações de sinistro (cortesia)

**NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

## ❗ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

**NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS**

## ❗ Parecer técnico (Cortesia)



## 🔗 Informações para comercialização

### ⚡ OFERTA EM LEILÃO

**NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA EFZ8J89 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚡ EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

**NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA EFZ8J89 NAS BASES CONSULTADAS**

### ⚡ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

**NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA EFZ-8J89 NAS BASES CONSULTADAS**



**Qualidade Garantida**  
Informação segura em tempo real

**SITE SEGURO**   
dados criptografados por SSL

## FIM DESTA PESQUISA.

### ! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 52.453.831/0001-12 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 52.453.831/0001-12 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 52.453.831/0001-12 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.